

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

کارگاه فرآیندهای شیمیایی

رشته صنایع شیمیایی

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۴۱۳

۵۴۲	کارگاه فرآیندهای شیمیایی / مؤلفان : ساسان صدرائی نوری ... [و دیگران]. - تهران : شرکت ک ۱۴۷ / چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
۱۳۹۴	۷۴ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۴۱۳)
	متون درسی رشته صنایع شیمیایی، زمینه صنعت.
	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته صنایع شیمیایی دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش و وزارت آموزش و پرورش.
۱	۱. شیمی - فرآیندها. الف. صدرائی نوری، ساسان. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته صنایع شیمیایی. ج. عنوان. د. فروست.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

بیام‌نگار(ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب‌گاه(وب سایت)

این کتاب در سال تحصیلی (۸۹ - ۸۸) براساس نظرها و پیشنهادهای هنرآموزان سراسر کشور پس
از تأیید در کمیسیون تخصصی رشته صنایع شیمیایی بازنگری و اصلاح شده است.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

نام کتاب : کارگاه فرآیندهای شیمیایی - ۴۵۹/۲

مؤلفان : ساسان صدرائی نوری (فصل های اول الی هفتم)، ناصر رضائی شوشتاری (فصل های هشتم الی دوازدهم)،

غلامرضا شادبختی (فصل سیزدهم)، فرشته رضائی (فصل چهاردهم) و رسول خلیلزاده (فصل بانزدهم)

اعضای کمیسیون تخصصی : محمدرضا ارشدی، اعظم صفاری، مرضیه گرد، طبیه کنسلو و سید ابوالحسن حسینی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۱-۱۶۱۳۱۸۸۸۳، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : www.chap.sch.ir

صفحه آرا : زهره بهشتی شیرازی

طراح جلد : فربیبا زرین قلم


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پیخن)

تلفن : ۰۹۱۵-۱۶۱۵۸۵۴۴، دورنگار : ۰۹۱۶-۸۵۱۶۹۴، صندوق پستی : ۱۳۹-۱۵۷۵۱۵

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ چهاردهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.



شما متوجه نباشید که همین امروز بتوانید طیاره درست کنید، میگ درست کنید. البته الان
نمی شود؛ اما مأیوس نباشید از این که نمی توانیم درست کنیم. باید بیدار شوید، بروید دنبال این که
آن صنایع پیشرفته را خودتان درست کنید. وقتی این فکر در یک ملتی پیدا شد و این اراده در
یک ملتی پیدا شد کوشش می کند و دنبال کوشش، این مطلب حاصل می شود. یأس از جنود
ابليس است، یعنی شیطان ایشان را به یأس وا می دارد... ما باید این جنود را کنار بزنیم و امید
را که از جنود الله است در خودمان زنده کنیم.

امام خمینی

فهرست مطالب

۱	فصل اول : نقشه‌خوانی
۳	فصل دوم : اندازه‌گیری نقطه ابری شدن و نقطه ریزش محصولات نفتی
۳	۲-۱ - مقدمه
۳	۲-۲ - وسائل مورد نیاز
۵	۲-۳ - روش کار
۷	فصل سوم : اندازه‌گیری جرم ویژه، چگالی نسبی و درجه ا.پی. آی ترکیبات نفتی به کمک هیدرومتر
۷	۳-۱ - مقدمه
۸	۳-۲ - وسائل مورد نیاز
۹	۳-۳ - روش کار
۱۰	۳-۴ - روش‌های دیگر اندازه‌گیری جرم ویژه
۱۲	فصل چهارم : اندازه‌گیری نقطه اشتعال و نقطه احتراق محصولات نفتی
۱۲	۴-۱ - مقدمه
۱۲	۴-۲ - وسائل مورد نیاز
۱۴	۴-۳ - روش کار
۱۵	۴-۴ - ساخت دستگاه
۱۷	فصل پنجم : اندازه‌گیری فشار بخار به روش رد
۱۷	۵-۱ - مقدمه
۱۸	۵-۲ - وسائل مورد نیاز
۲۰	۵-۳ - روش کار

۲۲	فصل ششم : تقطیر فرآورده‌های نفتی
۲۲	۶-۱ - مقدمه
۲۲	۶-۲ - وسائل مورد نیاز
۲۲	۶-۳ - روش کار
۲۷	فصل هفتم : اندازه‌گیری گران روی مواد نفتی
۲۷	۷-۱ - مقدمه
۲۹	۷-۲ - وسائل مورد نیاز
۲۹	۷-۳ - روش کار
۳۳	فصل هشتم : چربی‌گیری
۳۳	۸-۱ - مقدمه
۳۳	۸-۲ - چربی‌زدایی با حلال‌های آلی
۳۴	۸-۲-۱ - چربی‌گیری به صورت غوطه‌وری در حلال آلی (کار اول)
۳۴	۸-۲-۲ - چربی‌گیری در بخار حلال آلی (کار دوم)
۳۴	۸-۲-۳ - چربی‌زدایی با چربی‌گیرهای قلیایی
۳۴	۸-۳-۱ - برای قطعات آهنی (کار سوم)
۳۵	۸-۳-۲ - برای قطعات آلومینیومی (کار چهارم)
۳۶	۸-۴ - کنترل کیفیت سطوح چربی‌گیری شده
۳۶	۸-۴-۱ - آزمایش گستنگی لایه آب (کار پنجم)
۳۸	فصل نهم : پوسته‌زدایی با اسیدشویی
۳۸	۹-۱ - مقدمه
۳۸	۹-۲ - اسیدشویی قطعات آهنی
۳۹	۹-۳ - اسیدشویی قطعات آلومینیومی
۴۰	۹-۴ - تمیزکاری مکانیکی
۴۱	فصل دهم : آماده‌سازی سطوح آلومینیومی برای رنگ کاری
۴۱	۱۰-۱ - مقدمه
۴۱	۱۰-۲ - آماده‌سازی شیمیایی آلومینیوم برای رنگ کاری (کار دهم)
۴۳	فصل یازدهم : آبکاری نیکل
۴۳	۱۱-۱ - مقدمه

۴۳	۱۱-۲- ترکیب وان های آبکاری نیکل از نوع وات
۴۴	۱۱-۳- آبکاری نیکل روی قطعات آهنی (کار بازدهم)
۴۶	فصل دوازدهم : آبکاری مس
۴۶	۱۲-۱- مقدمه
۴۷	۱۲-۲- آبکاری مس روی قطعات آهنی (کار دوازدهم)
۴۸	۱۲-۳- سیاه قلم مس (کار سیزدهم)
۴۹	فصل سیزدهم : رنگ
۴۹	۱۳-۱- مقدمه
۵۲	۱۳-۲- تعیین نوع و درجه ته نشینی (رسوب)
۵۲	۱۳-۳- بررسی وضع ظاهری رنگ در قوطی یا ظرف مربوطه
۵۳	۱۳-۴- رویه بستن
۵۳	۱۳-۵- تعیین گران روی
۵۴	۱۳-۶- تعیین دانه بندی (اندازه گیری درجه پخش شدن رنگدانه)
۵۴	۱۳-۷- سازگاری با رقيق کننده
۵۴	۱۳-۸- تعیین میزان پوشانندگی رنگ (قدرت اختفا یا پنهان کنندگی)
۵۵	۱۳-۹- اندازه گیری ضخامت فیلم تر (WFT)
۵۵	۱۳-۱۰- مقاومت در برابر شرمه کردن و موجی شدن رنگ
۵۵	۱۳-۱۱- ضرورت آماده سازی سطح قبل از اعمال رنگ
۵۶	۱۳-۱۲- اندازه گیری زمان خشک شدن سطحی فیلم رنگ
۵۶	۱۳-۱۳- تعیین خشک شدن کامل
۵۷	۱۳-۱۴- خصوصیات کاربرد رنگ با قلم مو
۵۷	۱۳-۱۵- خصوصیات کاربرد رنگ با رنگ پاش
۶۰	۱۳-۱۶- خصوصیات کاربرد چند دست رنگ
۶۰	۱۳-۱۷- تعیین رنگ ظاهری (فام)
۶۰	۱۳-۱۸- تعیین براقت
۶۰	۱۳-۱۹- اندازه گیری ضخامت فیلم خشک
۶۲	۱۳-۲۰- تعیین چسبندگی فیلم خشک به روش برش متقطع یا صلیبی
۶۴	۱۳-۲۱- اندازه گیری سختی فیلم خشک رنگ
۶۵	فصل چهاردهم : چسب
۶۵	۱۴-۱- مقدمه

۶۵	۱۴_۲- تهیه چسب PVC
۶۷	۱۴_۳- چسباندن قطعات از جنس PVC به کمک چسب PVC
۶۷	۱۴_۳_۱- دامنه کاربرد
۶۷	۱۴_۳_۲- نحوه چسباندن قطعات لوله های پولیکا تو سط چسب PVC
۶۸	فصل پانزدهم : تخمیر
۶۸	۱۵_۱- کشت میکروب ها
۶۸	۱۵_۱_۱- مقدمه
۶۸	۱۵_۱_۲- مواد و وسایل مورد نیاز
۶۹	۱۵_۱_۳- روش کار
۶۹	۱۵_۲- میکروب ها و تهیه نان
۶۹	۱۵_۲_۱- مقدمه
۷۰	۱۵_۲_۲- مواد و وسایل مورد نیاز
۷۰	۱۵_۲_۳- روش کار
۷۱	۱۵_۳- تهیه ماست
۷۱	۱۵_۳_۱- مقدمه
۷۱	۱۵_۳_۲- مواد و وسایل لازم
۷۲	۱۵_۳_۳- روش کار
۷۲	۱۵_۴- تهیه پنیر
۷۲	۱۵_۴_۱- مقدمه
۷۲	۱۵_۴_۲- مواد و وسایل مورد نیاز
۷۳	۱۵_۴_۳- روش کار
۷۴	فهرست منابع

مقدمه

بهترین روش جهت آشنایی عملی با فرآیندهای مختلف، کارآموزی در کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنایع شیمیایی است. اما از آنجا که غالباً امکان انجام کارآموزی برای همه هنرجویان میسر نمی‌شود در فصل اول این کتاب به بهانه نقشه‌خوانی و رسم نقشه‌های فرآیندی، بازدید از یکی از صنایع شیمیایی نیز پیش‌بینی شده است. هدف اول از این بازدید، آشنایی هنرجویان با برخی فرآیندهای شیمیایی و مشاهده دستگاه‌های صنعتی از نزدیک است. علاوه بر آن هنرجویان می‌توانند در محیط صنعتی آموخته‌های خود را در خصوص رسم یا خواندن نقشه‌های P&ID و BFD به کار بزنند و با نقشه‌های P&ID نیز آشنا شوند.

فصل‌های دوم تا هفتم، بعضی از مهم‌ترین روش‌های تعیین مشخصات محصولات نفتی را شرح می‌دهد. نتایج این آزمایش‌ها نه تنها در تعیین کیفیت محصولات نفتی اهمیت دارند، بلکه به عنوان معیاری در تعیین عملکرد دستگاه‌های پالایشگاه به کار می‌روند. در فصل‌های هشتم و نهم هنرجو عملاً با روش‌های آماده‌سازی سطح قبل از عملیات آبکاری، رنگ‌کاری یا چسب‌کاری تحت نام‌های «چربی‌گیری» و «پوسته‌زدایی با اسیدشویی» آشنا می‌شود. فصل دهم عملیات کارگاهی مربوط به آماده‌سازی سطوح آلومینیومی برای رنگ‌کاری را شرح می‌دهد. فصل‌های یازدهم و دوازدهم روش برایی حمام آبکاری و انجام عملیات آبکاری نیکل و مس و ارزیابی پوشش به دست آمده را آموزش می‌دهد.

رنگ‌ها و چسب‌ها محصولات مهمی هستند که علاوه بر مصارف وسیع خانگی، کاربردهای متنوع صنعتی نیز دارند. فصل سیزدهم عملیات کارگاهی و آزمایش‌های کاربردی قبل و بعد از عملیات رنگ زدن را شرح می‌دهد. روش تهیه یک نوع چسب و نحوه کاربرد و مقایسه چسب‌ها با یکدیگر در فصل چهاردهم بیان شده است.

آزمایش‌های مربوط به نحوه کشت میکروب‌ها، تهیه نان و تهیه ماست، آخرین فعالیت‌های کارگاه فرآیندهای شیمیایی هستند که در فصل پانزدهم (تخمیر) گنجانده شده‌اند.

در انجام عملیات کارگاهی، اولین و مهم ترین نکته، رعایت مسائل ایمنی است. به هنگام کار با مواد مختلف، داشتن دستکش و لباس کار مخصوص، عینک و ماسک ایمنی و کفشه مناسب کارگاه الزامی است.

در نگارش این کتاب سعی شده است مهم‌ترین عملیات کارگاهی در رابطه با فرآیندهای شیمیایی انتخاب شده و آزمایش‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که با حداقل امکانات در محیط‌های هنرستانی قابل اجرا باشند.

هدف کلی

پس از پایان این درس از هنرجو انتظار می‌رود که اطلاعات و مهارت‌های کارگاهی، عملیاتی و تجربی اولیه را در مورد برخی محصولات و فرآیندهای صنایع معدنی، نفت، پتروشیمی و بیوشیمی به دست آورده باشد.

فصل اول

نقشه‌خوانی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :
PFD و BFD را برای فرآیندهای مختلف بخواند یا رسم نماید.

در فصل اول کتاب فرآیندهای شیمیایی با PFD^۱ و علامت‌هایی که در آن به کار می‌رود آشنا شدید. همان‌طور که می‌دانید نقشه‌ای است که براساس PFD ترسیم می‌شود؛ به عبارت بهتر P&ID همان PFD است که جزئیات لوله‌کشی و نحوه‌ی کنترل فرآیند و ابزار دقیق به کار رفته، به آن اضافه شده است. در این فصل می‌خواهیم نمونه‌های بیشتری از PFD را مطالعه کنیم.

فعالیت ۱: در صورت امکان، داش آموزان به همراه معلم خود از یک کارخانه‌ی شیمیایی در منطقه‌ی استقرار هنرستان بازدید کنند و با استفاده از اطلاعات به دست آمده BFD^۲ و PFD فرآیند را رسم نمایند. سپس نقشه‌ی خود را با نقشه‌های موجود در کارخانه مقایسه کنند. در نهایت نقشه‌ی P&ID کارخانه را به کمک مهندسان شاغل در کارخانه و معلم خود به شکل سطحی مرور نمایند.

فعالیت ۲: عکس‌های روی جلد و پایان این فصل کارخانه‌ی تولید نرمال پنتان را که در کنار پالایشگاه کرمانشاه نصب و راهاندازی شده است نشان می‌دهد. کلیه‌ی مراحل شامل قسمتهای آزمایشگاهی، طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی این کارخانه که در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسید توسط پژوهشگران و مهندسین پژوهشگاه صنعت نفت اجرا شده است. نقشه‌ی PFD پیوست این کتاب بخش‌هایی از کارخانه را نشان می‌دهد. خوراک کارخانه نفتای سبک می‌باشد که از پالایشگاه کرمانشاه تأمین می‌شود و شامل هیدروکربنهای ۵ تا ۷ کربنی می‌باشد. ابتدا در برج اول برش پنتان (شامل نرمال پنتان و ایزومرهای شاخه‌ای آن) از هیدروکربنهای سنگین‌تر جدا می‌شود. سپس در برج دوم نرمال پنتان به صورت خالص از بقیه ایزومرهایش جدا می‌گردد. هنرجویان در گروههای سه نفره موارد زیر را انجام دهند :

الف) هر گروه جدولی تهیه کنند که در ستون اول شماره‌ی دستگاه و در ستون دوم نام دستگاه به انگلیسی نوشته شود.

جدول رویرو می‌تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.

نام دستگاه به انگلیسی	شماره‌ی دستگاه
Pentane Product Tank	Tk - 103
Splitter Bottom cooler	E - 110

۱— Process Flow Diagram

۲— Block Flow Diagram

۲— Piping & Instrumentation Diagram

تذکر: چون نقشه‌های PFD، P&ID براساس استانداردهای مختلف نظیر DIN، ASTM و ... رسم می‌شوند ممکن است علامت‌های نقشه‌های پیوست با آنچه که در فصل اول کتاب فرآیندهای شیمیابی آورده شده است در بعضی نکات با یکدیگر تفاوت داشته باشند. البته این نقشه‌ها معمولاً توضیحات کافی را بر روی خود دارند و با کمی دقت می‌توان به درک آن‌ها دست یافت.

ب) مسیر حرکت مواد را دنبال کرده آن‌ها را یادداشت نمایند. سپس به توضیحات معلم در خصوص نحوه‌ی کار هر دستگاه و علت انتخاب آن گوش نمایند و در نهایت شرح فرآیند را بنویسند.

پ) ابتدا معلم چند نمونه از حلقه‌های کنترل را شرح دهد، سپس هر گروه دور حلقه‌های کنترل را با رنگ قرمز دایره کشیده و در هر مورد مشخص کند که چه کمیتی و چگونه کنترل می‌شود.

فصل دوّم

اندازه‌گیری نقطه‌ی ابری شدن^۱ و نقطه‌ی ریزش^۲ محصولات نفتی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- نقطه‌ی ابری شدن و نقطه‌ی ریزش محصولات نفتی را تعریف کند و اهمیت آن‌ها را شرح دهد.
- ۲- نقطه‌ی ابری شدن و نقطه‌ی ریزش یک نمونه گازویل را تعیین کند.

۱-۲- مقدمه

این آزمایش بر روی محصولاتی نظری گازویل^۳، نفت کوره^۴ و انواع روغن‌های موتور^۵ انجام می‌شود. باید توجه داشت که هدف از انجام این آزمایش تعیین نقطه‌ی انجماد نمونه‌ی مورد نظر نیست، بلکه تعیین کوچک‌ترین دمایی است که از آن دما بالاتر، می‌توان با اطمینان از محصول نفتی استفاده نمود، بدون آن که آن محصول بیند و روانی و سیالیت خود را از دست بدهد.

نقطه‌ی ریزش یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های گازویل است. وجود پارافین‌های سنگین در گازویل سبب می‌شود که این سوخت در سرما سیالیت خود را از دست بدهد یا به عبارتی «بیند». علت آن است که پارافین‌های سنگین زودتر از دیگر هیدروکربن‌ها منجمد می‌شوند. این آزمایش در حقیقت شاخصی از مقدار پارافین‌های سنگین در گازویل^۶ و در نهایت شاخصی از کیفیت عملیات پالایش و صحت عملکرد دستگاه‌های پالایش می‌باشد.

نقطه‌ی ریزش مشخصه‌ای است که برای مصرف کننده نیز بسیار اهمیت دارد. در سرماهی زمستان، اگر نقطه‌ی ریزش گازویل به حد کافی پایین نباشد، گازویل سیالیت و روانی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه در سیستم سوخت‌رسانی موتورهای دیزل گرفتگی ایجاد شده، عملاً موتور از کار می‌افتد.

با این مقدمه، نقطه‌ی ابری شدن و نقطه‌ی ریزش را به شکل ساده‌ی زیر تعریف می‌کنیم:

نقطه‌ی ابری شدن: به هنگام سرد کردن یک نمونه از محصولات نفتی، دمایی که در آن دما ابری یا هاله‌ای از کریستال‌های ترکیبات پارافینی ظاهر می‌شود، نقطه‌ی ابری شدن نام دارد.

نقطه‌ی ریزش: به هنگام سرد کردن یک نمونه از محصولات نفتی، پایین‌ترین دمایی که در آن دما، نمونه سیالیت و روانی خود را هنوز حفظ کرده است، نقطه‌ی ریزش نام دارد.

توجه دارید که از جنبه‌ی مصرف یک فرآورده‌ی نفتی، نظری گازویل، نقطه‌ی ریزش اهمیت پیش‌تری نسبت به نقطه‌ی ابری شدن دارد، اما در یک آزمایش هر دو مشخصه اندازه‌گیری می‌شوند.

۲-۲- وسائل مورد نیاز

شکل ۲-۱ تجهیزات مورد نیاز برای اندازه‌گیری نقطه‌ی ابری شدن و نقطه‌ی ریزش را نشان می‌دهد که شامل قسمت‌های

۱- Cloud Point

۲- Pour Point

۳- Gas oil


۴- Fuel oil

۵- Lub oil

۶- به مقدار هیدروکربن‌های سنگین در گازویل، Wax Content می‌گویند.

زیر است :

- لوله‌ی آزمایش از جنس شیشه به ارتفاع حدود ۱۱/۵ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر و قطر داخلی حدود ۳ تا ۴/۳ سانتی‌متر، مجهر به درپوش لاستیکی یا چوب‌پنه. در وسط درپوش سوراخی جهت عبور دماسنجد ایجاد شده است.
- دو عدد دماسنجد جیوه‌ای که محدوده‌ی دمایی C-۳۸ تا ۵۰ (حدود F-۱۲۰ تا ۵۰) را نشان دهند. یکی از دماسنجهای در داخل حمام و دیگری در داخل نمونه قرار می‌گیرد.



شکل ۱-۲- وسایل اندازه‌گیری نقطه‌ی ابری شدن و نقطه‌ی ریزش

- حمام سرمایش که نوع و ابعاد آن دلخواه است. این حمام می‌تواند مجهر به یک سیستم سرمایش مکانیکی (سیکل سرمایش یخچال) باشد یا یک ظرف ساده‌ی آزمایشگاهی باشد که با مخلوط یخ و نمک پُر شده است. در هر صورت حمام باید دو ویژگی اصلی داشته باشد :

- 1- بتواند دمای نمونه را تا حد کافی پایین بیاورد.
 - 2- لوله‌ی آزمایش به طور کامل و به شکل عمودی در داخل حمام قرار گیرد و به آسانی از آن خارج شود. ضمناً هنگامی که لوله‌ی آزمایش در حمام قرار می‌گیرد، دماسنجد باید خارج حمام باشد تا بتوان به آسانی کاهش دما را مشاهده کرد.
- در صورت ساخت یک حمام ساده در کارگاه، پیشنهاد می‌شود یک محفظه یا زاکت فلزی که قطر آن کمی بیش از قطر لوله‌ی آزمایش است در داخل حمام پیش‌بینی شود. به گونه‌ای که لوله‌ی آزمایش به آسانی در داخل آن قرار گرفته یا برداشته شود. بسته به نوع نمونه‌ی مورد آزمایش و دمای موردنظر می‌توان از مخلوط‌های ذکر شده در جدول ۱-۲ استفاده کرد.

جدول ۱-۲-۱- چند نوع مخلوط جهت استفاده در حمام‌های سرمايش

مناسب ایجاد سرماشی دمای	نوع مخلوط
(۵۰ F) ۱۰ C	مخلوط آب و یخ
(۱۰ F)-۱۲ C	مخلوط یخ خرد شده و کریستال‌های نمک سدیم کلرید
(-۱۵ F)-۲۶ C	مخلوط یخ خرد شده و کریستال‌های نمک کلسیم کلرید
(-۷۰ F)-۵۷ C	مخلوط یخ خشک و استن یا نفنا

۱-۲-۳- روش کار

نمونه‌ی موردنظر (گازویل) را در داخل لوله‌ی آزمایش بروزید به گونه‌ای که حدود $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{2}$ از لوله را پُر کند. یکی از دماسنجه را از داخل سوراخ دربوش عبور داده، دربوش را روی لوله‌ی آزمایش قرار دهید. مخزن دماسنجه باید در زیر سطح مایع (۳ میلی‌متر پایین‌تر از سطح مایع) قرار گیرد. سپس این مجموعه را در داخل حمام سرمايش قرار دهید (شکل ۱-۱). دقیقاً داشته باشید که دماسنجه و لوله‌ی آزمایش به شکل عمودی در حمام قرار گیرند.

با کاهش هر C ۳ (یا F ۵)، لوله‌ی آزمایش را از حمام بیرون آورده و آن را بررسی کنید. دمایی که در آن، ابر^۱ یا هاله، در داخل نمونه (گازویل) ظاهر شد، نقطه‌ی ابری شدن است، آن دما را یادداشت کنید و دماسنجه را به انتهای لوله‌ی آزمایش رسانده لوله را به داخل حمام برگردانده و عمل سرد کردن را ادامه دهید. از این به بعد، هر بار که لوله‌ی آزمایش را از حمام خارج می‌کنید، آن را کمی کج کرده و بررسی کنید که آیا نمونه (گازویل) هنوز روان است و می‌ریزد یا خیر. دمایی که در آن، با کج کردن لوله‌ی آزمایش، نمونه روان نشود (که در این صورت می‌گوییم نمونه بسته است) نقطه‌ی ریزش است. آن را یادداشت کنید.

علت آن که با کاهش هر C ۳ (F ۵) لوله‌ی آزمایش را از حمام خارج کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم آن است که نمونه باید فرصت کافی داشته باشد تا در داخل حمام حرارت از دست داده و کریستال‌ها تشکیل شوند.

عددی که به عنوان نقطه‌ی ریزش یادداشت شد، به همان شکل گزارش نمی‌شود و باید تصحیح گردد. بدین ترتیب که به منظور افزایش اعتماد و اطمینان به نتایج آزمایش و به دلیل آن که هر C ۳ (F ۵) کاهش دما یک‌بار نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد، C ۳ (F ۵) به نتایج آزمایش اضافه کرده و آن را به عنوان نتیجه‌ی نهایی گزارش کنید.

مثال: در یک آزمایش که به منظور تعیین نقطه‌ی ابری شدن و نقطه‌ی ریزش یک نمونه گازویل انجام گرفت، مشاهدات زیر

گزارش شد:

دما (F)	نتیجه‌ی بررسی نمونه
۶۸	شروع آزمایش (دما محیط) (اجازه می‌دهیم نمونه در حمام دمایش کاهش یابد)
۳۰	هیچ ابری یا هاله‌ای در نمونه ظاهر نشد (اولین بررسی)
۲۵	اولین کریستال‌ها به شکل ابر یا هاله در نمونه ظاهر شد، اگر لوله‌ی آزمایش را کمی کج کنیم، نمونه روان می‌شود.
۲۰	مقدار ابر یا هاله در نمونه افزایش یافته اما هنوز اگر لوله‌ی آزمایش را کمی کج کنیم نمونه روان می‌شود.
۱۵	ابر یا هاله تقریباً سراسر لوله‌ی آزمایش را فرا گرفته و اگر آن را کمی کج کنیم نمونه روان نمی‌شود.

براساس مشاهدات فوق، در نهایت نتایج زیر گزارش شد:

$$\text{نقطه‌ی ابری شدن} = 25^{\circ}\text{ F}$$

$$\text{نقطه‌ی ریزش} = 15 + 5 = 20^{\circ}\text{ F}$$

سؤال: در یک کارخانه که در منطقه‌ای سردسیر قرار دارد و دمای هوا در شب‌های زمستان به حدود 10° C می‌رسد، جهت انتقال سوخت (گازویل) از مخازن به کوره‌ها توسط پمپ چه مشکلاتی پدید می‌آید؟ چه راه حلی برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟ نقطه‌ی ریزش گازویل مورد استفاده $C - 7$ است.

جواب: به دلیل پایین‌تر بودن دمای محیط از نقطه‌ی ریزش گازویل، این سوخت در داخل مخازن و لوله‌های انتقال می‌بندد و عملاً سیالیت خود را از دست می‌دهد؛ در نتیجه پمپ نمی‌تواند آن را انتقال دهد.

جهت رفع این مشکل، باید لوله‌های انتقال و مخازن نگهداری گازویل به نحوی حرارت داده شوند. معمولاً یک لوله با قطر کم را از کنار لوله‌ی انتقال سوخت عبور داده و هر دو را با عایق می‌پوشانند. آن‌گاه در زمستان، با عبور دادن بخار آب از داخل این لوله، لوله‌ی انتقال گازویل را گرم کرده از بسته شدن گازویل در لوله‌ها جلوگیری می‌کنند. به این عمل Steam Tracing گویند.

مثال‌های عددی: جدول ۲-۲ نقطه‌ی ابری شدن و نقطه‌ی ریزش گازویل، نفت کوره و یک نوع روغن موتور

نام ماده	نقطه‌ی ابری شدن (F)	نقطه‌ی ریزش (F)
گازویل	تابستان ۴۰	تابستان ۳۰
	زمستان ۳۵	زمستان ۲۵
نفت کوره	—	تابستان ۵۰
	—	زمستان ۳۰
— روغن موتور (SAE - ۳۰)	—	(حداکثر) ۰

اندازه‌گیری جرم ویژه^۱، چگالی نسبی^۲ و درجهٔ API^۳. آی^۴

ترکیبات نفتی به کمک هیدرومتر^۴

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- جرم ویژه، چگالی نسبی و درجهٔ API. آی را تعریف کرده، ارتباط آن‌ها را بیان کند.
- ۲- جرم ویژه، چگالی نسبی و درجهٔ API. آی مایعات نفتی را اندازه‌گیری کند.

۱-۳- مقدمه

طبق تعریف، جرم واحد حجم جسم را جرم ویژه یا دانسیته می‌گویند. جرم ویژه تابع دماس است، یعنی با تغییرات دما مقدار آن تغییر می‌کند، بنابراین به هنگام اندازه‌گیری جرم ویژه حتماً باید دمای نمونهٔ مورد آزمایش گزارش شود. معمولاً جرم ویژهٔ ترکیبات نفتی را در دمای 60°F (15°C) اندازه‌گیری می‌کنند. رابطهٔ زیر تعریف جرم ویژه را (با علامت‌های اختصاری) نشان می‌دهد.

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (3-1)$$

$$\rho = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$$

$$m = \text{حجم}$$

$$V = \text{حجم}$$

بعضی از مهم‌ترین واحد‌هایی که برای بیان جرم ویژه به کار می‌روند عبارتند از kg/m^3 ، gr/cm^3 ، kg/L و lb/ft^3 . چگالی نسبی کمیتی است بدون بعد و برابر است با نسبت جرم ویژهٔ مادهٔ موردنظر به جرم ویژهٔ یک مادهٔ مرجع در دمای معین. برای مایعات معمولاً آب را به عنوان مادهٔ مرجع انتخاب می‌کنند. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی چگالی نسبی را «نسبت جرم ویژهٔ ترکیب موردنظر در دمای 60°F به جرم ویژهٔ آب در دمای 60°F » تعریف می‌کنند. رابطهٔ زیر این تعریف را (با علامت‌های اختصاری) نشان می‌دهد:

$$\text{sp gr}_{60/60} = \frac{\rho_{(60^{\circ}\text{F})}}{\rho_{\text{H}_2\text{O}(60^{\circ}\text{F})}} \quad (3-2)$$

چگالی نسبی ترکیب نفتی موردنظر بر مبنای دمای 60°F $= \text{sp gr}_{60/60}$

جرم ویژهٔ ترکیب نفتی موردنظر در دمای 60°F $= \rho_{(60^{\circ}\text{F})}$

جرم ویژهٔ آب (مادهٔ مرجع) در دمای 60°F

^۱ – Density

^۲ – Specific Gravity

^۳ – API (American Petroleum Institute)

^۴ – Hydrometer

درجه‌ی ا.بی. آی کمیتی است که فقط در مورد ترکیبات نفتی به کار می‌رود و رابطه‌ی آن با چگالی نسبی چنین تعریف می‌شود :

$$API = \frac{141/5}{spgr 60/60 F} - 131/5 \quad (3-3)$$

در مورد ترکیبات نفتی، استفاده از درجه‌ی ا.بی. آی بسیار متداول است و بیشتر از جرم ویژه و چگالی نسبی کاربرد دارد.

سؤال ۱: دریک کتاب، چگالی نسبی HCN چنین گزارش شده است :

$$sp gr 10/4 C = 1/2675$$

مقصود چیست؟ اگر جرم ویژه‌ی آب در C ۴ برابر $1 gr/cm^3$ باشد، جرم ویژه‌ی HCN را در C ۱۰ بدست آورید.

جواب: رابطه‌ی فوق بیان می‌کند که نسبت جرم ویژه‌ی HCN در C ۱۰ به جرم ویژه‌ی آب در C ۴ برابر $1/2675$ می‌باشد، یعنی :

$$sp gr 10/4 C = \frac{\rho_{HCN(10C)}}{\rho_{H_2O(4C)}}$$

$$1/2675 = \frac{\rho_{HCN(10C)}}{1}$$

$$\rho_{HCN(10C)} = 1/2675 gr/cm^3$$

تمرین ۱ – اگر جرم ویژه‌ی یک محصول نفتی در دمای F ۶۰ برابر $60/24 lb/ft^3$ باشد، چگالی نسبی F ۶۰/۶۰ و درجه‌ی ا.بی. آی این محصول را محاسبه کنید. جرم ویژه‌ی آب در دمای F ۶۰ برابر $60/36 lb/ft^3$ می‌باشد.

۳-۲-۲ وسائل مورد نیاز

شكل ۳-۱ تجهیزات مورد نیاز برای اندازه‌گیری جرم ویژه، چگالی نسبی و درجه‌ی ا.بی. آی را نشان می‌دهد که شامل قسمت‌های زیر است :


– هیدرومتر مناسب که بر حسب جرم ویژه، چگالی نسبی یا درجه‌ی ا.بی. آی مدرج شده باشد. هیدرومترها و سایل شیشه‌ای با جرم و حجم استاندارد هستند که بر حسب نوع نمونه، باید به گونه‌ای انتخاب شوند که در داخل مایع موردنظر غوطه‌ور شوند. مقدار نفوذ هیدرومتر در داخل مایع، نشان‌دهنده‌ی جرم ویژه‌ی مایع است. اگر هیدرومتر آنقدر سنگین باشد که در کف نمونه بشیند یا آنقدر سبک باشد که وارد نمونه شده و بر روی آن شناور شود، مناسب مایع مورد آزمایش نیست.

بسیاری از هیدرومترها، هم بر حسب API و هم بر حسب چگالی نسبی مدرج شده‌اند. البته همان‌طور که در مقدمه بیان شد، با اندازه‌گیری یکی از کمیت‌های جرم ویژه، چگالی نسبی یا API، می‌توان دو کمیت دیگر را نیز محاسبه نمود.

– حمام گرمایش و سرمایش جهت ثابت نگه داشتن دمای نمونه در محدوده‌ی دمایی C ۰ تا C ۱۰۰. در صورتی که حمام با محدوده‌ی دمایی ذکر شده موجود نباشد حمام F (۱۵/۵ C) ترجیح داده می‌شود زیرا برای ترکیبات نفتی چگالی نسبی و API در F ۶۰ اندازه‌گیری و گزارش می‌شوند. ضمناً ابعاد حمام باید به اندازه‌ای باشد که استوانه‌ی حاوی نمونه در آن جای گیرد.

– دماسنجد جهت اندازه‌گیری دمای نمونه با محدوده‌ی دمایی مناسب (C ۱۰ تا C ۱۲۰ مناسب است). استوانه‌ی شیشه‌ای با پلاستیکی شفاف جهت ریختن نمونه و قرار دادن هیدرومتر در آن. قطر داخلی این استوانه باید حداقل ۲/۵ سانتی‌متر از قطر هیدرومتر بزرگ‌تر باشد و ارتفاع آن باید به اندازه‌ای باشد که هنگام غوطه‌ورشدن هیدرومتر در آن

فاصله‌ی میان انتهای هیدرومتر تا کف استوانه حداقل ۲/۵ سانتی‌متر باشد.



شکل ۱-۳-چگونگی اندازه‌گیری جرم ویژه، چگالی نسبی و درجه‌ی ا.پی. آی توسط هیدرومتر

۱-۳-۳-روش کار

لازم است نمونه، استوانه، دماسنچ و هیدرومتر به دمای موردنظر برسند. برای رسیدن به این وضعیت ابتدا نمونه را داخل استوانه ریخته، هیدرومتر را در داخل آن قرار دهید و مجموع آن‌ها را در داخل حمام بگذارید. بعد از آن که نمونه به دمای موردنظر رسید (مثلًا 60°F) اگر امکان دارد، درجه‌ی هیدرومتر را در همان داخل حمام بخوانید، در غیراین صورت استوانه را (که نمونه و هیدرومتر داخل آن قرار دارد) از حمام خارج کرده بر روی سطح صاف و افقی قرار داده و درجه‌ی هیدرومتر را یادداشت کنید. بسته به نحوه‌ی درجه‌بندی هیدرومتر، این عدد می‌تواند درجه‌ی ا.پی. آی یا چگالی نسبی یا جرم ویژه باشد.

۴-۳- روش‌های دیگر اندازه‌گیری جرم ویژه

یکی دیگر از روش‌های اندازه‌گیری جرم ویژه مایعات، از جمله ترکیبات نفتی، استفاده از ظروف شیشه‌ای مخصوص به نام پیکنومتر^۱ می‌باشد. شکل ۴-۲ سه نوع پیکنومتر را نشان می‌دهد. گنجایش همه‌ی انواع پیکنومترها دقیقاً مشخص شده و بروی آن‌ها نوشته شده است. با اندازه‌گیری وزن^۲ پیکنومتر در دو حالت پُر و خالی و به کمک روابط زیر، جرم ویژه مایع مورد نظر به دست می‌آید.

$$T = \text{دما} \text{ نمونه} \quad (C)$$


$$m = \text{وزن پیکنومتر خالی} - \text{وزن پیکنومتر پُر} \quad (\text{gr}) \quad \text{وزن نمونه}$$

$$V = \text{گنجایش پیکنومتر} \quad (\text{cm}^3) \quad \text{حجم نمونه}$$

طبق رابطه ۱-۳ جرم ویژه بدست می‌آید.

$$\rho_{(T C)} = \frac{m}{V} \text{ gr/cm}^3 \quad (4-1)$$

به کمک روابط ۴-۲ و ۴-۳ می‌توان چگالی نسبی و درجه‌ی ا.بی.آی را بدست آورد.



شکل ۴-۲- سه نوع پیکنومتر

نکات مهم:

۱- در صورتی که در کارگاه پیکنومتر موجود نباشد، می‌توان از یک استوانه‌ی مدرج به گنجایش ۱۰ یا ۵ سانتی‌متر مکعب استفاده کرد. بدینهی است استفاده از استوانه‌ی مدرج به جای پیکنومتر از دقت آزمایش می‌کاهد.

۲- در صورتی که حمام سرمایش یا گرمایش در کارگاه موجود نباشد، می‌توان از یخچال‌های معمولی یا وسایل حرارتی ساده نظیر چراغ الکلی و کاسه‌ی آب استفاده کرد و حمام‌های ساده ساخت. اولویت اول به هنگام کار با مواد نفتی، رعایت نکات ایمنی است. توجه داشته باشید که قرار دادن مواد نفتی سبک نظیر بنزین و نفتا، حتی به مقدار کم، در داخل یخچال ممکن است باعث انفجار شود، زیرا بخارات این مواد در فضای یخچال پخش شده و براثر جرقه‌هایی که به هنگام روشن یا خاموش شدن موتور آن پدید می‌آید، منفجر می‌گردد. ساده‌ترین حالت آن است که اندازه‌گیری جرم ویژه، چگالی نسبی و درجه‌ی ا.بی.آی در دمای اتاق انجام شود.

فعالیت ۱: منحنی تغییرات جرم ویژه و چگالی نسبی یک نمونه از محصولات نفتی نظیر روغن موtor یا گازویل را بر حسب دمای رسم کنید. برای رسم این منحنی‌ها حداقل از ۵ نقطه استفاده کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از رسم منحنی جدول ۴-۱ را تکمیل

۱ - Pyknometer

۲ - دقت این آزمایش به دقت ترازوی مورد استفاده بستگی دارد.

کنید. ضمانتاً F(60/60 API) را محاسبه کنید.

فعالیت ۲: می‌دانید با تغییر غلظت محلوت، جرم ویژه و چگالی نسبی آن تغییر می‌کند. در یک دمای معین، نسبت‌های مختلف از آب و الکل تهیه کرده و جرم ویژه آن‌ها را اندازه‌گیری کنید. سپس چگالی نسبی را در هر مورد بدست آورید. ماده‌ی مرجع را آب در دمای F(5/15°C) در نظر بگیرید. منحنی تغییرات جرم ویژه و چگالی نسبی محلوت را بر حسب درصد وزنی الکل رسم کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از رسم منحنی جدول ۲-۲ را تکمیل کنید.

تذکر مهم: کلیه‌ی عملیاتی که بر روی ترکیبات نفتی سبک و فرار نظر بزنین، نفتا و نظایر آن‌ها در نظر می‌گیرید باید در زیر هوакشن انجام شود تا از پخش شدن بخارات آن‌ها در فضای آزمایشگاه جلوگیری شود.

جدول ۱-۳- تغییرات جرم ویژه و چگالی نسبی نسبت به دما

T(C)	$\rho_{(\text{gr/cm}^3)}$	sp gr T/15/5 C
°
15/5(60 F)
۳۰
۴۵
۶۰
۷۵
۹۰

نام ماده:

نام وسیله‌ی اندازه‌گیری:

جدول ۲-۳- تغییرات جرم ویژه و چگالی نسبی نسبت به کسر وزنی الکل (مربوط به فعالیت ۲)

..... = دمای نمونه‌ها (C)

کسر وزنی الکل	$\rho_{(T)}$	sp gr T/15/5 C
°
۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
۱

نام وسیله‌ی اندازه‌گیری

مثال‌های عددی: چگالی نسبی $\frac{60}{60} \text{ F}$ بزنین معمولی حداقل $82/82^\circ$ و گازویل حدود $82/86^\circ$ تا $86/86^\circ$ می‌باشد. چگالی

نسبی $\frac{25}{25} \text{ C}$ قبیر، بسته به نوع آن حدود $99/106^\circ$ تا $106/106^\circ$ است.

فصل چهارم

اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال^۱ و نقطه‌ی احتراق^۲ محصولات نفتی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- نقطه‌ی اشتعال و نقطه‌ی احتراق را تعریف کند و اهمیت آن‌ها را شرح دهد.
- ۲- نحوه‌ی اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال و نقطه‌ی احتراق محصولات نفتی را بیان کند.

۱-۴- مقدمه

در فشار mmHg ۷۶°، نقطه‌ی اشتعال پایین‌ترین دمایی است که در آن دما اگر شعله‌ای را روی سطح نمونه عبور دهیم، بخارات سطح آن مشتعل شده و آناً خاموش می‌شود. (در اصطلاح می‌گویند جرقه یا فلاش^۳ می‌زند). نقطه‌ی احتراق بزرگ‌تر از نقطه‌ی اشتعال است و پایین‌ترین دمایی است که در آن دما، بخارات سطح نمونه مشتعل شده و خاموش نشود. (در عمل اگر برای ۵ ثانیه شعله‌ها ادامه یابد کافی است).

نقطه‌ی اشتعال یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های ترکیبات نفتی است که نشان می‌دهد:

اولاً: آیا مقدار ترکیبات سبک در یک محصول نفتی در حد مجاز هست یا خیر. اگر نقطه‌ی اشتعال یک سوخت کم‌تر از حد معمول باشد، ترکیبات سبک در آن بیش‌تر از حد متعارف بوده، و اگر نقطه‌ی اشتعال بیش‌تر از حد معمول باشد، ترکیبات سبک در آن کم‌تر از حد استاندارد می‌باشد. در هر دو حالت این موضوع شان دهنده‌ی وجود مشکل در عملیات پالایش است.

ثانیاً: به هنگام کاربرد یک فرآورده‌ی نفتی تا چه دمایی می‌تواند حرارت بییند بدون آن که خطری ایجاد شود. این موضوع در حمل و نقل، ذخیره و مصرف بدون خطر فرآورده‌های نفتی نقش مهمی دارد.

۲-۴- وسائل مورد نیاز

به منظور اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال، بسته به نوع ماده‌ی نفتی، دستگاه‌های مختلفی وجود دارد. به‌طور کلی برای ترکیبات سبک، نمونه در یک ظرف سریسته^۴ و برای ترکیبات سنگین‌تر در یک ظرف سرباز^۵ حرارت داده می‌شود. جدول ۱-۴، نام بعضی از انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال و محدوده‌ی کاربرد هریک را نشان می‌دهد.

۱ - Flash point

۲ - Fire point

۳ - Flash


۴ - Closed cup

۵ - Open Cup

جدول ۱-۴- بعضی از انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال و کاربرد آن‌ها

نوع ظرف	نام دستگاه	مناسب فرآورده‌های نظری
بسنه	Tag Abel	نفتا ^۱ ، نفت سفید ^۲ ، سوخت جت ^۳
	Pensky - Martens	گازویل ^۴ ، نفت کوره ^۵
باز	Cleveland	روغن موتور ^۶ و کلیه‌ی محصولات نفتی که نقطه‌ی اشتعال آن‌ها از ۷۹ C بیش‌تر باشد.

ساده‌ترین نوع این دستگاه‌ها ظرف سرباز کلیولند^۷ است. شکل ۱-۴ نمودار ساده‌ی این دستگاه و شکل‌های ۲-۴ تصویر واقعی آن را نشان می‌دهند.



شکل ۱-۴- اجزای اصلی دستگاه اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال (ظرف دریاز)

۱ - Naphtha

۲ - Kerosene

۳ - Jet Fuel

۴ - Gas oil

۵ - Fuel oil

۶ - Lub oil

۷ - Cleveland Open cup



شکل ۲-۴— «ظرف درباز کلیولند» (الف) دستگاه قدیمی (ب) دستگاه جدید (اتوماتیک)

قسمت‌های اصلی این دستگاه عبارت است از :

- ظرف (فنجان)^۱ در باز فلزی^۲ به ارتفاع حدود $\frac{3}{3}$ سانتی‌متر و قطر حدود $6/8$ سانتی‌متر.
- صفحه‌ی حرارتی فلزی که ظرف درباز بر روی آن و شعله در زیر آن قرار می‌گیرد.
- شعله‌ی کوچک^۳، که اندازه‌ی آن از شعله‌ی کبریت کوچک‌تر است و می‌توان به آسانی آن را از روی سطح نمونه (ظرف درباز) عبور داد. با استفاده از گاز به عنوان سوخت و لوله‌ی بلندی که قطر دهانه‌ی آن حدود $8/8$ میلی‌متر باشد، این شعله‌ی کوچک و متحرک ساخته می‌شود.
- منبع حرارتی که می‌تواند یک گرمکن الکتریکی یا شعله‌ی گاز باشد در هر حالت، نباید شعله آنقدر بالا بیاید که به اطراف ظرف درباز برسد بدین ترتیب که در صورت استفاده از چراغ گازی، شعله باید صفحه‌ی حرارتی را داغ کند. استفاده از گرمکن الکتریکی قابل تنظیم ترجیح داده می‌شود.
- دماسنجه‌ای با محدوده‌ی دمایی مناسب (حدود 400°C تا 0°C)
- پایه و گیره‌ی مناسب جهت نگهداری صفحه‌ی حرارتی و ظرف (فنجان) که بر روی آن قرار می‌گیرد.

۳-۴- روش کار^۴

در انجام این آزمایش باید کلیه‌ی نکات ایمنی رعایت شود. دستگاه در محلی مطمئن و دور از مواد قابل اشتعال (حتیاً در زیر هوکش کارگاه) قرار گیرد. ضمناً به منظور جلوگیری از پخش و پراکنده شدن بخارات سطح نمونه، دستگاه باید در محلی برپا شود که در معرض نسیم یا باد نباشد. شستن ظرف (فنجان) با حلال مناسب قبل از آغاز هر آزمایش الزامی است. ابتدا ظرف (فنجان) را از نمونه (روغن موتور) پُر کنید، به گونه‌ای که سطح مایع حدود یک سانتی‌متر پایین‌تر از لبه‌ی ظرف

۱— Cup

۲— فلز می‌تواند برنج، فولاد معمولی یا فولاد ضدزنگ باشد.

۳— Test Flame

۴— این آزمایش به دلیل خطرناک بودن باید توسط معلم آزمایشگاه انجام شده و هنرجویان فقط آن را مشاهده نمایند.

باشد. اگر مقدار نمونه‌ای که داخل ظرف ریخته می‌شود بیش از مقدار تعیین شده باشد، حتماً اضافی آن را خارج کنید. دماستنج باید به شکل عمودی در داخل نمونه قرار گیرد. هنگامی که مطمئن شدید دستگاه آماده است و کلیه اتصالات محکم شده است، حرارت دادن به نمونه را آغاز کنید. توصیه می‌شود شدت حرارت به گونه‌ای باشد که در ابتدا در هر دقیقه 15°C دمای نمونه افزایش یابد. وقتی که دمای نمونه به حدود 5°C کمتر از نقطه اشتعال تخمینی رسید، شدت حرارت را کاهش داده به گونه‌ای که در هر دقیقه حدود 5°C به دمای نمونه اضافه شود.

از حدود 30°C پایین‌تر از نقطه اشتعال تخمینی، با افزایش هر 2°C یک بار شعله را از روی سطح نمونه عبور دهید. مدت زمانی که شعله روی سطح روغن قرار می‌گیرد نباید از حدود یک ثانیه تجاوز کند. در صورتی که تخمینی از حدود نقطه اشتعال نمونه ندارید می‌توانید از همان ابتدا به آهستگی نمونه را حرارت دهید. بدین ترتیب که در هر دقیقه 5°C دمای را افزایش داده و با افزایش هر 2°C یک بار شعله را از روی نمونه عبور دهید.

هنگامی که یک جرقه یا احتراق آنی و خفیف (فلاش) در سطح نمونه ظاهر شد، دما را یادداشت کنید. جهت افزایش اطمینان از نتایج آزمایش، $C(2F)$ از این عدد کم کنید. این دما نقطه اشتعال نمونه مورد آزمایش (مثلاً روغن موتور) است. به منظور تعیین نقطه احتراق، حرارت دادن را به همان شکل ادامه دهید به ترتیبی که هر یک دقیقه حدود 5°C به دمای نمونه افزوده شود و با افزایش هر 2°C شعله‌ی کوچک را به سطح نمونه نزدیک کنید. هنگامی که بخارات سطح نمونه آتش گرفت و شعله‌های آن حداقل برای ۵ ثانیه ادامه یافت دما را یادداشت کنید. جهت افزایش اطمینان به نتایج آزمایش 4°C از آن کم کنید. این دما نقطه احتراق نمونه را نشان می‌دهد.

در صورتی که نمونه مشتعل شده و شعله‌های آن خاموش نشود، یک درپوش فلزی بر روی ظرف قرار دهید تا با نرسیدن هوا به نمونه شعله خاموش شود. فوراً حرارت دادن را قطع کرده اجازه دهید دستگاه خنک شود.

همان‌طور که در مقدمه بیان شد، طبق تعریف، نقطه اشتعال و نقطه احتراق در فشار 76°mmHg تعریف شده‌اند. به همین منظور فشار کارگاه را اندازه‌گیری کرده و در صورتی که کمتر از 76°mmHg باشد، با استفاده از روابط زیر دمای را تصویح کنید :

$$P = 76^{\circ}\text{mmHg} / 0.6 = \text{نقطه اشتعال یا احتراق تصحیح شده (F)}$$
 (۱-۴)

$$P = 76^{\circ}\text{mmHg} / 0.3 = \text{نقطه اشتعال یا احتراق تصحیح شده (C)}$$
 (۲-۴)

$F =$ نقطه اشتعال یا احتراق اندازه‌گیری شده در فشار کارگاه (F)

$C =$ نقطه اشتعال یا احتراق اندازه‌گیری شده در فشار کارگاه (C)

$P =$ فشار کارگاه بر حسب (mmHg)

۴-۴- ساخت دستگاه

در صورتی که دستگاه یا دستگاه‌های استاندارد در کارگاه موجود نباشد، با رعایت کلیه نکات ایمنی و با توجه به شکل‌های ۴-۱ و ۴-۲ و با توجه به روش کار، می‌توان دستگاه ساده‌ای ساخت. بدیهی است چنین دستگاهی صرفاً جنبه نمایشی داشته و جهت آشنایی هنرجو با این آزمایش به کار می‌رود.

قسمت اصلی این دستگاه یک ظرف استوانه‌ای فلزی است که می‌تواند از جنس فولاد یا برنج ساخته شود. ارتفاع و قطر ظرف به ترتیب حدود $3/3$ و $6/8$ سانتی‌متر است. این ظرف توسط یک گرمکن برقی یا صفحه‌ی فلزی که زیر آن شعله‌ای روشن شده است حرارت داده شود. یک شمع بلند و بدون اشک که شعله‌ای نسبتاً کوچک دارد می‌تواند به عنوان شعله‌ی متحرک جهت عبور از روی سطح نمونه به کار رود.

نکات مهم:

- ۱- حرارت دادن مواد نفتی باید با دقت کامل و رعایت کلیه‌ی مسایل ایمنی انجام شود.
 - ۲- به هیچ عنوان در دستگاه کلیولند ترکیبات نسبتاً سبک نظیر بنزین را مورد آزمایش قرار ندهید. برای اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال ترکیبات سبک، باید از ظروف دربسته استفاده کرد.
- مثال‌های عددی: جدول ۲-۴ نقطه‌ی اشتعال نفت سفید، یک نوع حشره‌کش، گازوئیل، نفت کوره و یک نوع روغن موتور را نشان می‌دهد. به جز روغن موتور، بقیه‌ی محصولات در ظرف درباز مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند.

جدول ۲-۴- نقطه‌ی اشتعال چند نمونه از محصولات نفتی

نام ماده	حداقل نقطه‌ی اشتعال (F)
نفت سفید	تابستان ۱۱°
	زمستان ۱۰۰
حشره‌کش	۱۲۲
گازوئیل	۱۳°
نفت کوره	۱۴۵
روغن موتور (SAE - ۳۰)	۴۰°

۱- اندازه‌گیری فشار بخار به روش رید^۱

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

۱- فشار بخار مایعات را تعریف کرده و اهمیت آن را توضیح دهد.


۲- فشار بخار بنزین را به روش رید اندازه‌گیری کند.

۱-۵- مقدمه

اگر در یک دمای ثابت، مقدار کافی از یک مایع مثل آب را در یک ظرف درسته که هوای آن تخلیه شده است برآورده مایع و بخار به تعادل می‌رسند.

شکل ۱-۵ سیستم در حال تعادل را نشان می‌دهد. در این حالت بخار آب فشاری دارد که توسط فشارسنج قابل اندازه‌گیری است. به این فشار، فشار بخار^۲ آب در دمای T (در شکل دمای 5°C) گفته می‌شود. با این توضیح، فشار بخار مایعات را چنین تعریف می‌کنند.

«در یک دمای ثابت و معین، فشاری که بخار در حال تعادل با مایع دارد، فشار بخار مایع در آن دما نامیده می‌شود.»



شکل ۱-۵- مایع و بخار در حال تعادل بوده و فشارسنج فشار بخار آب در دمای $T=5^{\circ}\text{C}$ را نشان می‌دهد.

(علامت — نشان‌دهنده تعادل مایع و بخار است یا به عبارتی: «سرعت تغییر = سرعت میان»)

در روش رید که فشار بخار محصولات نفتی سبک نظری بنزین و گاز مایع اندازه‌گیری می‌شود، به دلیل آن که هوای داخل محفظه‌ی تعادلی تخلیه نمی‌شود، فشار بخار واقعی مایع مورد آزمایش به دست نمی‌آید. فشار بخار اندازه‌گیری شده توسط این روش را فشار بخار رید^۳ می‌نامند. فشار بخار واقعی حدود ۵ تا ۹ درصد از فشار بخار رید بزرگ‌تر است. اگر هیدروکربن‌های

^۱ Reid Method

^۲ Vapour Pressure

^۳ Reid Vapour Pressure


سبک در بنزین بیش تر از حد مجاز باشد، فشار بخار بنزین بزرگتر از حد معمول خواهد بود. در چنین حالتی انبار کردن و حمل و نقل بنزین بسیار دشوار بوده و خطر انفجار آن وجود خواهد داشت. همچنین در سیستم سوخت خودرو، به علت تشکیل بخار در لوله‌ها، جریان بنزین از مخزن خودرو به داخل موتور با مشکل مواجه خواهد شد.

از طرفی اگر فشار بخار بنزین کمتر از حد معمول باشد، بدان معنی است که هیدروکربن‌های سنگین موجود در بنزین بیش از حد مجاز است. این موضوع باعث می‌شود که تبخیر و سوختن بنزین در داخل موتور به آسانی انجام نشود. چنین شرایطی، بخصوص در روزهای سرد زمستان باعث می‌شود که موتور به سختی روشن شود.

۲-۵- وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز جهت اندازه‌گیری فشار بخار ترکیبات نفتی به شرح زیر است :

- ظرف اندازه‌گیری فشار بخار که از جنس فولاد ضدزنگ می‌باشد و از سه بخش اصلی به نام ظرف نمونه^۱، محفظه‌ی هوا^۲ و فشارسنج تشکیل شده است. شکل ۲-۵ شماتیکی این ظرف و قسمت‌های مختلف آن را نشان می‌دهد. شکل ۳-۵ دستگاه اندازه‌گیری فشار بخار (نمونه در داخل حمام قرار دارد) را نشان می‌دهد. همچنین شکل ۴-۵ نوعی از این دستگاه‌ها را که برای اندازه‌گیری فشار بخار گاز مایع به کار می‌رود نشان می‌دهد.^۳



شکل ۲-۵- شکل ساده‌ی یک ظرف اندازه‌گیری فشار بخار

۱ - Liquid Chamber

۲ - Air Chamber

۳- چون ظرف اندازه‌گیری فشار بخار تحت فشارهای بالا (تا حدود ۵۰۰ Psi) قرار می‌گیرد لذا این وسیله باید فقط توسط کارگاه‌ها و شرکت‌های معتبر ساخته شود.



شکل ۳-۵- دستگاه اندازه‌گیری فشار بخار: نمونه و محفظه‌ی هوا در داخل حمام سرمایش قرار دارند.



شکل ۴- ۵- ظرف اندازه‌گیری فشار بخار گاز مایع^۱ و مایعاتی که فشار بخاری بیش از 30° Psia ^۲ دارند.

- حمام آب با ابعادی که ظرف اندازه‌گیری فشار بخار در آن قرار گیرد. عمق حمام باید به اندازه‌ی کافی باشد تا اتاق هوا به طور کامل در داخل حمام و در زیر آب قرار گیرد. به منظور اندازه‌گیری فشار بخار در دماهای مختلف، این حمام باید دماهای بین $C - 10$ تا $C 5$ را تأمین کند. غالباً فشار بخار بنزین و گاز مایع در دمای $F 100$ (۳۷/۸ C) اندازه‌گیری می‌شود.

^۱ - Lpg

^۲ - $\text{Psia} = \text{lb/in}^2$ (absolute)

– دماسنجهای مناسب جهت اندازه‌گیری دمای حمام آب.

۳-۵- روش کار

ابتدا بتنین را در داخل ظرف نمونه ریخته و سعی کنید هیچ حبابی در داخل بتنین باقی نماند. ظرف نمونه باید از بتنین لبریز شود. سپس سریعاً محفظه‌ی هوا و فشارسنجه را بر روی ظرف نمونه بسته و مجموعه را در داخل حمام آب قرار دهید. بهتر است دستگاه را کمی در داخل حمام کج کنید به طوری که آب تا زیر گلوی فشارسنجه بالا بیاید. به دقت کلیه اتصالات را بررسی کنید که آیا حبابی ظاهر می‌شود یا خیر. در صورت مشاهده حباب، نشتی‌ها را بگیرید. سپس اجازه دهید که دستگاه برای حدود ۴ دقیقه در داخل حمام F (۳۷/۸ C) بماند. برای آن که تعادل میان بخار و مایع کامل شود، دستگاه را از حمام خارج کرده و چندبار آن را وارونه کنید. این عمل را هر ۴ دقیقه یک بار تکرار کنید. در مجموع نمونه حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در داخل حمام قرار می‌گیرد. در خاتمه فشار را بخوانید. این فشار به کمک رابطه‌ی زیر تصحیح می‌شود:

ضریب تصحیح + عددی که فشارسنجه نشان می‌دهد = فشار بخار رد

ضریب تصحیح می‌تواند عددی مثبت یا منفی باشد. به کمک جدول ۱-۵ مقدار ضریب تصحیح براساس فشار و دمای کارگاه به دست می‌آید. اگر فشار و دمای کارگاه در جدول ۱-۵ موجود نبود، ضریب تصحیح را از رابطه‌ی زیر به دست آورید:

$$\frac{(P - P_t)(t - 37/8)}{273 + t} - (P_{37/8} - P_t) = \text{ضریب تصحیح}$$

T = دمای کارگاه، C

P = bar فشار هوای کارگاه،

P_t = bar فشار بخار آب در دمای t ،

P_{37/8} = ۰/۰۶۵۵ bar فشار بخار آب در دمای C

مثال: در یک آزمایش، فشاری که نهایتاً فشارسنجه نشان می‌دهد، ۷۹ barg می‌باشد. اگر دمای کارگاه ۲۵ C و فشار

جدول ۱-۵- مقادیر ضریب تصحیح فشار بخار رد (بر حسب بار)

فشار هوای (بار)						
C دمای هوای	۰/۸۰	۰/۸۷	۰/۹۳	۱/۰۰	۱/۰۱	۱/۰۳
۰	-۰/۱۷	-۰/۱۸	-۰/۱۹	-۰/۲۰	-۰/۲۰	-۰/۲۰
۵	-۰/۱۵	-۰/۱۶	-۰/۱۷	-۰/۱۸	-۰/۱۸	-۰/۱۸
۱۰	-۰/۱۳	-۰/۱۴	-۰/۱۵	-۰/۱۵	-۰/۱۵	-۰/۱۶
۱۵	-۰/۱۱	-۰/۱۲	-۰/۱۲	-۰/۱۳	-۰/۱۲	-۰/۱۳
۲۰	-۰/۰۹	-۰/۱۰	-۰/۱۰	-۰/۱۰	-۰/۱۰	-۰/۱۰
۲۵	-۰/۰۷	-۰/۰۷	-۰/۰۷	-۰/۰۸	-۰/۰۸	-۰/۰۸
۳۰	-۰/۰۴	-۰/۰۵	-۰/۰۵	-۰/۰۵	-۰/۰۵	-۰/۰۵
۳۵	-۰/۰۲	-۰/۰۲	-۰/۰۲	-۰/۰۲	-۰/۰۲	-۰/۰۲
۳۷/۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰	+۰/۰۱	+۰/۰۱	+۰/۰۱	+۰/۰۱	+۰/۰۲	+۰/۰۲

۰/۹۳ bar هوا باشد، فشاری که به عنوان فشار بخار رِد گزارش می‌کنید چیست؟ فشار بخار آب در دمای C ۲۵ برابر ۰/۰۳۱۲ bar می‌باشد.

جواب: چون فشار هوا برابر ۰/۹۳ bar و دمای هوا C ۲۵ می‌باشد، طبق جدول ۱-۵ ضریب تصحیح برابر ۰/۰۷ خواهد بود پس :

$$\text{فشار بخار رِد} = ۰/۰۷ \times ۰/۹۳ = ۰/۷۹ \text{ barg}$$

یادآوری: اعدادی که فشار سنج‌ها نشان می‌دهند. فشار نسبی^۱ است. فشار نسبی تفاوت میان فشار مطلق^۲ (واقعی) و فشار هوا^۳ را نشان می‌دهد. رابطه‌ی فشار نسبی و فشار مطلق چنین است :

$$P_g = P_a - P_{\text{Air}}$$

$$\text{فشار نسبی} = P_g$$

$$\text{فشار مطلق} = P_a$$

$$\text{فشار هوا} = P_{\text{Air}}$$

در مثال قبل، فشار بخار رِد نسبی گزارش شده است (۰/۷۹ barg). اگر بخواهیم این فشار را به صورت مطلق گزارش کنیم باید فشار هوا را به آن اضافه کنیم.

$$P_a = P_g + P_{\text{Air}}$$

$$P_a = ۰/۷۹ + ۰/۹۳ = ۱/۴۵ \text{ bara}$$

حرف a نشان‌دهنده‌ی فشار مطلق و حرف g نشان‌دهنده‌ی فشار نسبی است.

مثال عددی: فشار بخار بنزین (معمولی و سوپر) بسته به فصل متفاوت است. در فصل زمستان این عدد حدود ۱۰ Psig و در فصل تابستان حدود ۸ Psig می‌باشد. این فشار بخارها مربوط به دمای ۱۰۰ F است.

۱ – Gauge Pressure or Relative Pressure

۲ – Absolute Pressure

۳ – Barometric Pressure

تقطیر فرآورده‌های نفتی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- تقطیر ASTM را شرح دهد و اهمیت آن را بیان کند.
- ۲- منحنی تقطیر را بر اساس نتایج آزمایش رسم نماید.

۱-۶- مقدمه

این آزمایش که به تقطیر ASTM^۱ مشهور است، ساده‌ترین نوع تقطیر است که به منظور تعیین محدوده‌ی دمای جوش محصولات نفتی مختلف نظری بنزین، نفتا، نفت سفید، گازویل و سوخت کوره انجام می‌شود. می‌دانیم مواد خالص در فشار ثابت در یک دمای ثابت و معین می‌جوشند یعنی تا زمانی که آخرین قطره‌ی مایع تبخیر شود، دما تغییر نمی‌کند و همچنان ثابت است. اما مخلوط‌ها و از جمله محصولات نفتی که مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف می‌باشند، در یک دمای ثابت نمی‌جوشند، بلکه دارای «محدوده‌ی دمای جوش» می‌باشند. در این آزمایش می‌توان محدوده‌ی دمای جوش ترکیبات مختلف نفتی را تعیین کرد و براساس آن نموداری به نام «منحنی تقطیر ASTM» رسم نمود. این منحنی امکان نتیجه‌گیری در مورد توزیع هیدروکربن‌های موجود در یک نمونه را فراهم می‌کند.

۲-۶- وسائل مورد نیاز

شکل ۱-۶ تجهیزات مورد نیاز جهت انجام تقطیر ساده (ASTM) را نشان می‌دهد. قسمت‌های مختلف این دستگاه به شرح زیر است:

- فلاسک^۲ (بالن) شیشه‌ای به حجم ۱۲۵ میلی لیتر مجهز به دریوش لاستیکی که یک سوراخ جهت عبور دماسنجد در آن تعبیه شده است.

- چگالنده (کندانسور^۳) شیشه‌ای که مانند شکل ۱-۶، یک مبدل حرارتی^۴ دوجداره می‌باشد که بخار در لوله‌ی داخلی و آب سرد در جداره‌ی خارجی آن جریان دارد. در چگالنده بخار هیدروکربن‌ها، سرد شده و به مایع تبدیل می‌شود. در صورتی که مبدل حرارتی شیشه‌ای دوجداره در کارگاه موجود نباشد، می‌توان لوله‌ی خروجی از بالن را از داخل ظرف یخ عبور داد تا بدین وسیله بخار خروجی از بالن به مایع تبدیل شود.

- منبع حرارتی، ترجیحاً گرمکن الکتریکی که حرارت آن قابل تنظیم باشد.

- استوانه‌ی مدرج به حجم ۱۰ میلی لیتر جهت جمع‌آوری مایعات تقطیر شده^۵.

- دماسنجد جیوه‌ای که بتواند محدوده‌ی دمایی ۲- ۳۰۰ C را نشان دهد.


۱- American Society for Testing and Materials

۲- Flask

۳- Condenser

۴- Heat Exchanger

۵- Condensate



شکل ۱-۶—دستگاه تقطیر

۳-۶—روش کار

ابتدا لازم است با بعضی از تعاریف و اصطلاحات مهم درخصوص تقطیر، به شرح زیر آشنا شویم:

— نقطه‌ی جوش اولیه^۱(IBP): دمایی است که در آن، اولین قطره از مایعات تقطیر شده وارد استوانه‌ی مدرج می‌شود.

— نقطه‌ی جوش نهایی^۲(FBP): بالاترین دمایی است که به هنگام تقطیر نمونه مشاهده می‌شود. اگر همه‌ی نمونه تبخیر شود

و هیچ ته‌مانده‌ای در داخل بالن باقی نماند، این دما هنگامی مشاهده می‌شود که آخرین قطره‌ی نمونه، تبخیر گردد.

— نقطه‌ی تجزیه: دمایی است که در آن، اولین آثار تجزیه‌ی نمونه در داخل بالن، مشاهده می‌شود. تشکیل ذرات سیاه و


چسبنده در کف بالن نشانه‌ی تجزیه‌ی ماده‌ی نفتی است.

در ابتدا 100°C میلی‌لیتر نمونه را داخل بالن ریخته و مطابق شکل ۱-۶ چگالنده را به بالن متصل کرده و استوانه‌ی مدرج را در زیر لوله‌ی خروجی چگالنده قرار دهید. وضعیت قرار گرفتن دماسنجد در داخل بالن مطابق شکل ۲-۶ باشد تا دماهایی که یادداشت می‌کنید دقیقاً محدوده‌ی جوش نمونه را نشان دهند.

بعد از آماده شدن دستگاه، نمونه را حرارت دهید. معمولاً شدت حرارت را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که اولین قطره‌ی مایعات تقطیر شده بعد از 5 تا 10 دقیقه در استوانه‌ی مدرج ظاهر شود. هنگامی که اولین قطره‌ی مایع به داخل استوانه‌ی مدرج وارد شد، دما را یادداشت کنید. این دما همان IPB است. طبق جدول ۱-۶ وقتی که حجم مایعات تقطیر شده در استوانه‌ی مدرج به 5 ، 10 ، 20 ، ...، 90 و 95 میلی‌لیتر رسید، دما را یادداشت کنید. معمولاً شدت حرارت را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در هر دقیقه 5°C به دمای نمونه افزوده شود. هنگامی که آخرین قطره‌ی مایع تبخیر شد، دماسنجد بالاترین دما را نشان خواهد داد، آن را به عنوان

۱—Initial Boiling Point (IBP)

۲—Final Boiling Point (FBP)



شکل ۲-۶ - موقعیت صحیح انواع دماسنجه در داخل بالن

جدول ۱-۶ - تغییرات دما بر حسب حجم مایعات تقطیر شده (میلی لیتر)

حجم مایعات تقطیر شده (میلی لیتر)	دما (F یا C)
IBP
۵
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۵
FBP

FBP یادداشت کنید. البته اگر نمونه تجزیه شد و قسمتی از آن در ته بالن باقی ماند، بالاترین دمایی را که دماسنجه در طول آزمایش نشان داد به عنوان FBP گزارش کنید. در خاتمه حرارت دادن را قطع کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود. پس از خنک شدن دستگاه، بخش‌های مختلف آن را جدا کرده با حلال (مثلاً استن) شست و شو دهید.

نتایج به دست آمده را به صورت تغییرات دما (محور عمودی) بر حسب تغییرات حجم^۱ مایعات تقطیر شده (محور افقی) رسم کنید تا منحنی تقطیر ASTM نمونه‌ی مورد آزمایش به دست آید. شکل ۲-۳ نمونه‌ای از منحنی‌های تقطیر ASTM را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید حجم مایعات تقطیر شده که در استوانه‌ی مدرج جمع آوری شده‌اند ۱۰۰ میلی لیتر نیست، زیرا ممکن است بخشی از نمونه از درزها یا از داخل استوانه‌ی مدرج به شکل بخار خارج شود^۲. همچنین ممکن است بخشی از

۱- چون حجم نمونه ۱۰۰ میلی لیتر است، بنابراین محور افقی نمودار شکل ۲-۳ را می‌توان بر حسب درصد یا بر حسب میلی لیتر نام‌گذاری کرد که اولی متداول است.


نمونه تجزیه شده و در کف بالن باقی بماند^۱ (حتی به صورت جامد به کف بالن بچسبد). به هر حال باید رابطه‌ی زیر برقرار باشد:

$$100 = d + l + r$$

حجم مایعات تقطیر شده، ml

حجم مایعاتی که به شکل بخار از درزها خارج شده‌اند (تلف شده‌اند)، ml

حجم مایع باقی‌مانده در کف بالن، ml



شکل ۳-۶—نمودای از اطلاعات گزارش شده در تقطیر ASTM

^۱—Residue

معمولًاً d و r اندازه‌گیری شده سپس از رابطه‌ی ۱-۶ جهت محاسبه‌ی حجم مایعات تلف شده (l) استفاده می‌شود.
در این آزمایش، علاوه بر جدول ۱-۶ و منحنی تقطیر ASTM، مقادیر زیر را نیز گزارش می‌کنند:

$$\frac{\text{حجم نهایی مایعات تقطیر شده در استوانه‌ی مدرج (ml)}}{100\text{ (ml)}} \times 100 = \text{درصد بازیابی شده}$$

$$\frac{\text{حجم نهایی مایع باقی‌مانده در بالن (ml)}}{100\text{ (ml)}} \times 100 = \text{درصد باقی‌مانده}$$

$$\text{درصد باقی‌مانده} - \text{درصد بازیابی شده} = \text{درصد تلف شده}$$

$$\text{فاصله‌ی جوش نمونه} = \text{FBP} - \text{IBP}$$

اندازه‌گیری گران روی مواد نفتی


هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- گران روی را تعریف کند و اهمیت آن را شرح دهد.
- ۲- گران روی محصولات نفتی مختلف را توسط ویسکومتر اندازه‌گیری کند.

۱-۷- مقدمه

ویسکوزیته^۱ که آن را گران روی یا لزجی ترجمه کرده‌اند کمیتی فیزیکی است که میزان مقاومت داخلی یک سیال را در مقابل جریان نشان می‌دهد. این مقاومت نتیجه‌ی اصطکاک مولکول‌هایی است که بر روی هم می‌لغزند. به عبارت بهتر گران روی عکس سیالیت^۲ است. این کمیت به اشکال مختلف بیان می‌شود:

گران روی دینامیک یا مطلق^۳ که آن را با علامت . نشان می‌دهند و واحد اندازه‌گیری آن در دستگاه واحدهای cgs^۴، پوآز^۵ (P) می‌باشد. یک پوآز عبارت است از گران روی دینامیکی سیالی که اگر نیروی یک دین^۶ به یک سطح فرضی به مساحت ۱ سانتی‌متر مربع از آن اعمال شود، با سرعت یک سانتی‌متر بر ثانیه نسبت به سطح دیگری که به فاصله‌ی یک سانتی‌متری آن است حرکت کند (شکل ۱-۷).



شکل ۱-۷- تعریف یک پوآز

بنابراین از نظر ابعادی می‌توان نوشت:

$$\rightarrow \cdot \frac{\text{طول} \times \text{نیرو}}{\text{سرعت} \times \text{سطح}} = \frac{(MLT^{-\gamma})(L)}{(L^{\gamma})(LT^{-1})} = \frac{M}{LT} \rightarrow \frac{\text{gr}}{\text{cm.s}} = P$$

۱- Viscosity

۲- Fluidity

۳- Absolute or Dynamic Viscosity

۴- مخفف سانتی‌متر، گرم، ثانیه است.

۵- Poise

۶- Dyne

به عبارت دیگر، یک پوآز عبارت است از یک گرم بر سانتی متر ثانیه. واحد دیگر اندازه گیری گران روی دینامیک سانتی پوآز^۱ می باشد :

$$P = 100 cP$$

در دستگاه FPS^۲ واحد اندازه گیری گران روی دینامیکی پوند جرمی بر فوت ساعت است. رابطه‌ی سانتی پوآز با این واحد چنین است :

$$1cP = \frac{lbm}{ft \cdot hr}$$

گران روی نسبی^۳ عبارت است از نسبت گران روی دینامیکی سیال به گران روی آب در دمای C ۲۰، یا به عبارت ساده :

$$\frac{\text{گران روی دینامیکی در دمای } (C)T}{\text{گران روی دینامیکی آب در دمای } C} = \frac{(C)T}{20} \quad (7-1)$$

چون گران روی آب در دمای C ۲۰ برابر ۱cP است، بنابراین مقدار عددی گران روی نسبی و دینامیکی برابر است.
گران روی سینماتیک^۴، که آن را با علامت . نشان می دهند، عبارت است از نسبت گران روی دینامیکی به جرم ویژه سیال در همان دما؛ به عبارت دیگر

$$= \frac{1}{\rho} \quad (7-2)$$

از نظر ابعادی می توان نوشت :

$$= \frac{M}{\rho \cdot \frac{LT}{M}} = \frac{L^2}{T} \rightarrow cm^2/s$$

بنابراین در دستگاه cgs واحد گران روی سینماتیک سانتی متر مربع بر ثانیه است که به آن استوکس^۵ (St) گویند. واحد دیگر برای اندازه گیری گران روی دینامیک، سانتی استوکس^۶ (cSt) می باشد.

$$1St = 100 cSt$$

در دستگاه واحدهای SI، گران روی سینماتیک بر حسب متر مربع بر ثانیه بیان می شود.

$$1 \frac{m^2}{s} = 10^4 St \quad \text{تمرین: ثابت کنید :}$$

در دستگاه واحدهای FPS، گران روی سینماتیک بر حسب فوت مربع بر ثانیه بیان می شود. رابطه‌ی این واحدها در دو دستگاه SI و FPS چنین است :

$$1 m^2/s = 10 / 76 ft^2/s$$

در خصوص فراورده‌های سنگین نظر نفت کوره و روغن‌های روان کننده، گران روی از عوامل تعیین کننده است. گران روی نفت کوره باید در حدی باشد که این ماده به آسانی پمپ شود و در خطوط سوخت رسانی و سوراخ‌های مشعل کوره‌ها به نحو

^۱— Centipoise

^۲— مخفف فوت، پوند جرمی، ثانیه است.

^۳— Relative Viscosity

^۴— Kinematic Viscosity

^۵— Stokes

^۶— Centistokes


مطلوب جریان یابد. کارآبی روغن‌های روان‌کننده که در موتور اتومبیل‌ها، چرخ‌دنده‌ها و دستگاه‌های هیدرولیکی به کار می‌رود به گران‌روی روغن بستگی دارد.

وسایلی که برای تعیین گران‌روی سیالات به کار می‌روند، مستقیماً گران‌روی دینامیک یا سینماتیک را اندازه‌گیری نمی‌کنند. دسته‌ای از ویسکومترها زمان عبور مقدار معینی نمونه از یک مجرای استاندارد را اندازه‌گیری می‌کنند. سپس با استفاده از ضربی تبدیل که توسط سازنده تعیین می‌شود، زمان اندازه‌گیری شده را به گران‌روی سینماتیک تبدیل می‌کنند. بر حسب نوع فرآورده‌ی نفتی و محدوده‌ی گران‌روی آن‌ها، ویسکومترهایی با اشکال مختلف طراحی شده است. برای مثال Saybot Furol ویسکومتری است که برای آزمایش موادی با گران‌روی زیاد به کار می‌رود.

۷-۲- وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز جهت اندازه‌گیری گران‌روی مواد نفتی به شرح زیر است. قبلًا باید توجه داشت که در این روش، زمان، اندازه‌گیری شده و سپس به کمک آن گران‌روی سینماتیک محاسبه می‌گردد.

ویسکومتر که یک لوله‌ی شبیه‌ای استاندارد با مجرای موین می‌باشد. شکل‌های ۷-۲ دو نوع ویسکومتر U شکل را نشان می‌دهند. همان‌طور که قبلًا بیان شد، ویسکومترها دارای اشکال متفاوتی می‌باشند و هریک از آن‌ها مناسب اندازه‌گیری محدوده‌ی مشخصی از گران‌روی است. ویسکومتر باید به گونه‌ای انتخاب شود که مدت زمان جریان سیال در آن کمتر از ۲۰۰ ثانیه نباشد.



شکل ۷-۲- دو نوع ویسکومتر U شکل


- حمام مجهر به کنترل کننده‌ی دما و دما‌سنج مناسب جهت انجام آزمایش در دماهای مورد نظر. شکل ۷-۳ شمای ساده‌ی ویسکومتر در داخل حمام را نشان می‌دهد. در صورتی که حمام مناسب در کارگاه موجود نباشد، اندازه‌گیری گران‌روی فقط در دمای محیط امکان‌پذیر خواهد بود.

- زمان سنج با دقت دهم ثانیه جهت اندازه‌گیری مدت زمان جریان سیال در داخل ویسکومتر.

۷-۳- روش کار

ابتدا یک ویسکومتر مناسب که تمیز و خشک نیز باشد انتخاب کنید. با تخمینی که از حدود گران‌روی نمونه دارید، ویسکومتری انتخاب کنید که زمان اندازه‌گیری شده از ۲۰۰ ثانیه کم‌تر نباشد.

ابتدا نمونه را از دهانه‌ی شماره‌ی ۱ (شکل ۷-۲) به داخل ویسکومتر بریزید به گونه‌ای که نمونه دقیقاً بین دو نشان H و G



شکل ۷-۳

قرار بگیرد. برای آن که بتوانید نمونه را در این محدوده نگهدارید، اضافه کردن نمونه به داخل ویسکومتر را به تدریج انجام دهید. ضمناً برای آن که براثر اختلاف ارتفاع و درنتیجه اختلاف فشار در دوشاخه‌ی ویسکومتر، نمونه از نشان G بالاتر نرود، یک درپوش لاستیکی بر روی دهانه‌ی شماره‌ی ۲ قرار دهید، هرگاه این درپوش را بردارید سیال جریان می‌یابد و هرگاه آن را بر روی دهانه‌ی شماره‌ی ۲ قرار دهید، حرکت سیال متوقف می‌شود. بدین ترتیب می‌توانید دقیقاً نمونه را بین دو نشان G و H قرار دهید. ضمناً نمونه‌ی داخل ویسکومتر به هیچ عنوان نباید حباب هوا داشته باشد. ویسکومتر حاوی نمونه را به صورت عمودی حدود نیم ساعت در داخل حمام قرار دهید تا به دمای مورد نظر برسد.

با برداشتن درپوش، به علت اختلاف فشار میان دو شاخه‌ی ویسکومتر، نمونه از نشان G به سمت بالا حرکت می‌کند. هنگامی که سطح سیال به نشان E رسید، زمان سنج را به کار اندازید. خاتمه‌ی کار هنگامی است که نمونه به نشان F برسد که در این لحظه باید زمان سنج را متوقف کنید.

جهت محاسبه‌ی گران روی سینماتیک برحسب cSt، از رابطه‌ی زیر استفاده می‌شود :

$$= . Ct \quad (7-3)$$

که در آن

$$= . \text{Garan Rooy Sineematiik} (\text{cSt})$$

$$C = \frac{cSt}{s}$$

ثابت ویسکومتر که توسط سازنده تعیین شده است

$$t = (s)$$

براساس رابطه‌ی ۷-۲ به آسانی می‌توان گران روی دینامیک را با استفاده از گران روی سینماتیک محاسبه کرد. البته باید جرم ویژه‌ی سیال در همان دما مشخص باشد. یعنی :

$$= .\rho. \quad (7-2)$$

که در آن :


گران روی دینامیکی (cP) = .

جرم ویژه در همان دمای آزمایش (gr/cm³) =

گران روی سینماتیک (cSt) = .

فعالیت: با استفاده از امکانات موجود در کارگاه وسیله‌ای طراحی کرده و بسازید که بتوان به کمک آن گران روی سیالات و مواد نفتی مختلف نظری نفت سفید و روغن را با یکدیگر مقایسه کرد.

به عنوان ساده‌ترین مثال اگر یک قیف شیشه‌ای که یک لوله‌ی بسیار نازک بلند به آن متصل است داشته باشد، به آسانی می‌توان وسیله‌ای شبیه شکل ۷-۴ برپا نمود.



شکل ۷-۴ - وسیله‌ای ساده برای مقایسه‌ی گران روی سیالات

کار با این وسیله برای شما بسیار ساده است. بدین ترتیب که ابتدا قیف را تا نشان A پُر کنید. برای این کار لازم است که به کمک یک درپوش لاستیکی دهانه‌ی پایینی لوله کاملاً بسته شده باشد تا نمونه نریزد. همزمان با به کار آنداختن زمان سنج^۱، درپوش لاستیکی را بردارید تا نمونه جریان یابد. هنگامی که سطح مایع به نشان B رسید، زمان سنج را متوقف کنید. زمان عبور سیال را به همراه دمای اتاق به عنوان نتیجه‌ی آزمایش یادداشت کنید.

بدیهی است این آزمایش جنبه‌ی استاندارد نداشته و زمان‌های به دست آمده قابل تبدیل به cSt یا cP نیست. اما در کارگاه‌هایی که ویسکومترهای شیشه‌ای استاندارد موجود نیست، این وسیله می‌تواند به عنوان ابزاری جهت مقایسه‌ی مواد نفتی که گران روی آن‌ها خیلی ترددیک به هم نیست به کار رود.

با کمی فکر، حوصله و دقت، هنرجو به کمک مریخ خود می‌تواند ویسکومتر ساده‌ای که عملکرد آن بهتر از دستگاه شکل ۴-۷ بوده و شبیه ویسکومتر U شکل باشد، بسازد.

مثال‌های عددی: جدول ۱-۷-۱ ویسکوزیته‌ی سینماتیک گازویل، نفت کوره و یک نوع روغن موتور را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۷-۱-۱-۷-۱ ویسکوزیته‌ی سینماتیک چند نمونه از محصولات نفتی

نام ماده	دمای آزمایش (F)	ویسکوزیته‌ی سینماتیک (cSt)
گازویل	۱۰۰	۲ - ۵/۵
نفت کوره	۱۲۲	۸° (حداکثر)
روغن موتور SAE - ۳۰	۲۱°	۹/۷ - ۱۲

۱- می‌تواند یک ساعت معمولی مجهز به ثانیه‌شمار باشد.

فصل هشتم

چربی‌گیری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

۱- انواع مواد چربی‌گیر و دامنه‌ی کاربرد آن‌ها را بیان کند.

۲- سطوح نمونه را به روش‌های مختلف چربی‌گیری نماید.

۳- سطوح چربی‌گیری شده را توسط آزمایش‌های کنترل کیفیت ارزیابی نماید.

هدف: استفاده از عمل چربی‌گیری به عنوان اولین مرحله‌ی آماده‌سازی سطوح فلزی برای انجام عمل پوشش‌دهی.

۱-۸-۱ مقدمه

کیفیت و مرغوبیت لایه‌ی پوشش فلزی و یا حتی رنگ، رابطه‌ی مستقیم با وضعیت و کیفیت سطح فلزی دارد که باستی پوشش‌دهی شود. لذا وجود چربی‌ها، اکسیدها و سایر مواد خارجی بر سطح فلز به هنگام اجرای عمل پوشش‌دهی، در میزان چسبندگی، مقاومت مکانیکی و ظاهر پوشش تأثیر خواهد گذاشت. جهت دست‌یابی به یک پوشش با کیفیت قابل قبول، قبل از انجام عمل اصلی پوشش‌دهی، لازم است سطح کار با یک مجموعه اعمال شیمیایی و مکانیکی آماده‌سازی شود که چربی‌گیری اولین مرحله‌ی آماده‌سازی است.

مواد چربی‌گیر به دو دسته‌ی کلی آلی و معدنی تقسیم می‌شوند. چربی‌گیرهای آلی عبارت‌اند از حلال‌های گوناگون مانند استن، بنزن، بنزین، که نوع اخیر، یعنی بنزین، به دلیل قابلیت اشتعال زیاد، با وجود ارزانی، کم‌تر مورد استفاده واقع می‌شود و انواع دیگر از حلال‌های آلی، هیدروکربورهای کلردار مانند تراکلریدکربن، تری‌کلرواتیلن و یا متیلن‌کلرید می‌باشند که به دلیل قدرت چربی‌گیری بالا به طور مستقیم و یا به کمک بخاراشسان قادرند انواع چربی‌های حیوانی، گیاهی و نفتی (که موسوم به چربی معدنی می‌باشند) را زایل نمایند. دسته‌ی دوم چربی‌گیرهای معدنی هستند که از ترکیبات معدنی که پایه‌ی قلیایی دارند تشکیل شده‌اند و در آب حل می‌شوند و با خاصیت صابونی کردن چربی‌ها عمل چربی‌زدایی را انجام می‌دهند. معمولاً مجموعه‌ای از ترکیبات معدنی مذکور به نسبت‌های معینی و در کنار یکدیگر به صورت محلول در آب مورد استفاده واقع می‌شوند که به دلیل قلیایی بودن عموماً تحت عنوان «چربی‌گیرهای قلیایی» از آن‌ها نام می‌برند. معمولاً جهت فعال‌تر نمودن چربی‌گیرهای قلیایی ترکیباتی به عنوان ترکننده^۱ و امولسیون‌کننده^۲ به آن‌ها می‌افزایند.

۱-۸-۲ چربی‌زدایی با حلال‌های آلی

مواد و وسائل مورد نیاز

– نمونه‌های آهنی و آلومینیومی به صورت صفحات مستطیل شکل به ابعاد ۱cm/ 20×5 از هر جنس ^۴ عدد (انتهای

۱-Wetting agent

۲-Emulsifier

قطعات مذکور جهت آویختن، دارای سوراخی به قطر ۲ میلی‌متر می‌باشد.)

- تری کلرواتیلن
- استن
- حمام آب گرم
- بشر دو لیتری
- بشر ۵۰ ml
- دسیکاتور
- پنبه

۱-۸-۲-۱ - چربی‌گیری به صورت غوطه‌وری در حلال آلی (کار اول): در یک بشر ۵۰ ml تا نیمه، در زیر هود، استن ریخته و یک قطعه‌ی آهنی و یک قطعه‌ی آلومنیومی را به کمک سیم‌های نازک که به محل سوراخ‌های قطعات بسته شده‌اند به مدت ۵ دقیقه و در حالی که مرتباً آن‌ها را تکان می‌دهید در استن غوطه‌ور سازید و سپس به هنگام خروج از استن به وسیله‌ی یک پنبه‌ی کاملاً تمیز که آغشته به استن است سطح آن‌ها را پاک کرده بعد از تبخیر نهایی استن بدون لمس کردن، قطعات را در دسیکاتور قرار دهید. (برای کارهای بعدی نگهداری شود.)

۱-۸-۲-۲ - چربی‌گیری در بخار حلال آلی (کار دوم): در یک بشر دو لیتری تا یک سوم ارتفاع آن تری کلرواتیلن ریخته و در زیر هود آن را به گونه‌ای در حمام آب گرم بگذارد که معادل نیمه‌ی ارتفاع حلال در آب گرم قرار گیرد. به تدریج بخارات سنگین حلال بالا می‌آید سپس دو عدد دیگر از قطعات را به وسیله‌ی سیم در بخارات حلال به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه بیاوزیزد و بعد از اتمام چربی‌گیری آن‌ها را خارج نموده و بدون لمس کردن در دسیکاتور قرار دهید. (برای کارهای بعدی نگهداری شود.)

۳-۸-۳-۱ چربی‌زدایی با چربی‌گیرهای قلیایی

۱-۸-۳-۱ برای قطعات آهنی (کار سوم)

مواد و وسایل لازم

- قطعه‌ی نمونه از جنس آهن یک عدد
- بشر ۲ لیتری یک عدد
- گرم کن برقی
- هم‌زن (میله‌ی شیشه‌ای)
- کاغذ تورنسل اسیدی یا محلول معرف فنل‌فتالئین
- بشر یک لیتری
- دسیکاتور

- مواد شیمیایی برای ساخت محلول طبق ترکیب زیر:

ترکیب محلول (برای چربی‌زدایی آهن)

۱۵g/lit	سدیم هیدروکسید
۳۰g/lit	سدیم کربنات
۱۵g/lit	سدیم تری‌فسفات
۱۵g/lit	سدیم متاسیلیکات

مایع ظرفشویی

۲g/lit (به عنوان ترکنده^۱ و یا فعال کننده سطح فلز)

طرز تهیه محلول: معادل $\frac{۳}{۴}$ لیتر آب معمولی را در یک بشر دو لیتری ریخته و آن را تا مرحلهٔ جوش روی هیتر قرار دهید سپس ۱۵ گرم سدیم متاسیلیکات را توزین نموده و در آب جوشان به کمک میلهٔ شیشه‌ای (هم‌زن) حل کرده و به ترتیب سدیم تری‌فسفات، سدیم کربنات، سدیم هیدروکسید و درنهایت مایع ظرفشویی را به مقدار لازم برای یک لیتر محلول، توزین کرده و در آب مذکور حل کرده و حجم محلول را به یک لیتر برسانید. به این ترتیب چربی‌گیر قلیایی آماده کار است.

روش کار: محلول تهیه شده را تا حدود $۹۳-۸۲^{\circ}\text{C}$ به کمک هیتر برقی گرم کرده و قطعه‌ی آهنی را به مدت ۳۰ دقیقه در آن آویزان کنید. در این فاصله هرگاه حجم محلول بهدلیل تبخیر، کم شد، از بشر یک لیتری که روی هیتر دارای آب جوشان است به آن پیافزایید.

بعد از ۳۰ دقیقه قطعه را خارج کرده و با آب زیاد آنقدر بشویید تا سطح قطعه نسبت به کاغذ تورنسیل و یا فنل فتالئین حالت خنثی یا غیرقلیایی نشان دهد، استفاده از دست با دستکش لاستیکی تمیز برای پاک شدن سطح قطعه از مواد قلیایی بلامانع است. بعد از شست و شوی کامل قطعه آنرا به مدت $۴-۳$ دقیقه در آب جوشان (بشر یک لیتری) فرو برد و سپس خارج کنید به این ترتیب قطعه خشک خواهد شد. آنرا در دسیکاتور قرار دهید. (برای کارهای بعدی نگهداری کنید).

۲-۳-۸- برای قطعات آلومینیومی (کار چهارم)

مواد و وسایل لازم

- قطعه‌ی نمونه از جنس آلومینیوم یک عدد

- بشر ۲ لیتری یک عدد

- بشر یک لیتری یک عدد

- الکل خالص

- هم‌زن (میلهٔ شیشه‌ای)

- کاغذ تورنسیل اسیدی یا محلول معرف فنل فتالئین

- دسیکاتور

- نیتریک اسید

- مواد شیمیایی برای ساخت محلول طبق ترکیب زیر:

ترکیب محلول (برای چربی‌زدایی آلومینیوم)

سدیم تری‌فسفات ۱۵g/lit

سدیم متاسیلیکات ۳۰g/lit

مایع ظرفشویی

طرز تهیه محلول

معادل $\frac{۳}{۴}$ لیتر آب معمولی را در بشر ۲ لیتری ریخته و ۳۰ گرم سدیم متاسیلیکات را توزین کرده در آب حل کنید؛ سپس

۱۵ گرم سدیم تری‌فسفات و ۲ گرم مایع ظرفشویی را هم به محلول افزوده و تا حجم یک لیتر برسانید. این محلول باستی حداکثر در حرارت ۲۵°C مورد استفاده قرار گیرد. قطعه‌ی نمونه‌ی آلومینیومی را به مدت حداکثر ۵ دقیقه (بسته به میزان کثیف بودن

قطعه) در محلول غوطهور سازید. ممکن است سطح قطعه کمی شروع به واکنش با محلول بکند. هرچه این واکنش شدت پیشتری داشته باشد می‌توانید قطعه را از محلول زودتر خارج نمایید. سپس با آب جاری قطعه را شست و شو دهید تا جایی که به تورنسل و یا فتل فتالین حالت خشی یا غیرقلیابی نشان دهد، ممکن است که بر سطح قطعه یک لایه‌ی سیاهرنگ به وجود آید. جهت رفع این لایه‌ی سیاهرنگ یک محلول 5°C درصد حجمی از نیتریک اسید و آب درست کرده و برای چند ثانیه قطعه را در آن فرو ببرید و بلا فاصله قطعه را با آب جاری شسته و به کمی الكل 100% آغشته کنید تا خشک شود و در دسیکاتور قرار دهید (برای کارهای بعدی نگهداری شود).

۴-۸-۱- کنترل کیفیت سطوح چربی‌گیری شده

۱-۸-۱- آزمایش گستنگی لایه‌ی آب^۱ (کار پنجم): در این آزمایش با ایجاد یک لایه‌ی یکنواخت پیوسته‌ی آب بر روی سطوح چربی‌گیری شده و مشاهده‌ی گستنگی‌های احتمالی در این لایه‌ی پیوسته، به وجود چربی‌های زدوده نشده بر سطح قطعه و در نتیجه به کیفیت کار انجام شده بی‌می‌برند.

مبانی علمی این کار آن است که وجود لایه‌ی چربی بر سطح قطعه از میزان چسبندگی ملکول‌های آب به سطح فلز می‌کاهد، لذا لایه‌ی آب از سطح فلز جدا می‌شود.

روش کار: سطح قطعه را در زیر جریان بسیار آرام و یکنواخت آب معمولی در حرارت محیط (شیر آب سرد) گرفته و به گونه‌ای قطعه را از زیر جریان آب خارج کنید که قطعه به حالت افقی یک لایه‌ی آب را روی سطح خود نگهدارد و سپس وجود گستنگی در این لایه را کنترل کرده و به این ترتیب کیفیت عمل چربی‌گیری را تعیین نمایید.

حال روش فوق را روی تمام نمونه‌های چربی‌گیری شده در مراحل چهارگانه‌ی قبل (نمونه‌های موجود در دسیکاتور) اجرا کرده و در یک جدول به شکل ۱-۸ نتایج کار را گزارش نمایید.

جدول ۱-۸

کار چهارم		کار سوم		کار دوم		کار اول		شرح
آهن	آلومینیوم	آهن	آلومینیوم	آهن	آلومینیوم	آهن	آلومینیوم	
						غوطهوری $80/10/18$		روش چربی‌گیری تاریخ چربی‌گیری
						متوسط		نتیجه‌ی آزمایش کنترل کیفیت کار
						$80/10/20$		تاریخ انجام آزمایش

روش تشخیص کیفیت و ثبت نتایج

تمام قطعات را تحت نظر و کنترل هنرآموز، بررسی و به شرح زیر امتیاز داده و در جدول ثبت نمایید.

۱- اگر گستنگی به صورت نقاط پراکنده و با تخمین دیداری در محدوده‌ی 5°C درصد باشد نتیجه‌ی «خوب» در جدول ثبت شود.

۱- Water break test

- ۲- اگر گسستگی به صورت نقاط پراکنده و با تخمین دیداری $1^{\circ}-2^{\circ}$ درصد باشد نتیجه‌ی «متوسط» در جدول ثبت شود.
- ۳- اگر گسستگی به صورت سطح گسترده پیوسته و با تخمین دیداری $2^{\circ}-3^{\circ}$ درصد باشد نتیجه «بد» در جدول ثبت شود.
- جدول را بعد از تکمیل شدن تحويل هنرآموز خود دهید.
- برای مثال یک ستون از جدول جهت تفهیم بیشتر موضوع پر شده است.

پوسته‌زدایی با اسیدشویی^۱

هدف رفتاری: پس از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود که بتواند:

- اسیدشویی قطعات آهنی و آلومینیومی را انجام دهد.

هدف: هدف از این عمل زدودن اکسیدها، ترکیبات ناشی از خوردگی، پوسته‌های حاصل از ریخته‌گری و ذرات غبار و شن چسبیده به سطوح قطعات، با استفاده از محلول‌های اسیدی، به عنوان دومین مرحله‌ی آماده‌سازی قطعه برای آبکاری می‌باشد.

۱-۹_ مقدمه

قطعاتی که بایستی تحت پوشش‌های آلی (رنگ) و یا معدنی (آبکاری) قرار گیرند، بعد از چربی‌گیری لازم است عاری از هرگونه مواد زائد مانند اکسیدها و سایر املاح باشند، به همین جهت این مواد زاید را با انواع اسیدها مانند هیدروکلریک اسید، سولفوریک اسید، نیتریک اسید و فسفوریک اسید از سطح قطعه پاک می‌کنند تا مانع برای کیفیت لایه‌ی پوششی به وجود نیاید. از آن جایی که اسیدها علاوه بر اکسیدها و سایر ترکیبات، می‌توانند سطح فلز را نیز تحت تأثیر قرار دهند درنتیجه موادی به عنوان بازدارنده به اسیدها اضافه می‌کنند که سطح تمیز فلز را اسید تخریب نشود. انتخاب بازدارنده‌ها به عوامل گوناگون بستگی دارد که عبارت‌اند از نوع اسید، جنس فلز و درجه حرارت عمل. مقدار بازدارنده به درصد اسید در محلول بستگی دارد. نکته‌ی مهم در عملیات اسیدشویی آن است که آلیاژ‌های مختلف مانند آهن و مس نباید در یک محفظه‌ی واحد اسیدشویی شوند. محفظه‌هایی که جهت انجام عملیات آبکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند در اصطلاح صنعتی به «وان» و یا «حمام» آبکاری موسوم می‌باشند و عموماً از ورق‌های آهنی و به شکل مکعب مستطیل ساخته می‌شوند، هرگاه قرار باشد در یک وان آبکاری مواد خورنده مانند اسید ریخته شود درون آن‌ها را با ورق‌های بی‌وی‌سی و یا لاستیک مصنوعی مخصوص می‌پوشانند.

۲-۹_ اسیدشویی قطعات آهنی

مواد و وسایل لازم

– قطعات آهنی زنگ زده به ابعاد نمونه‌های قبلی، ۴ عدد

– سولفوریک اسید

– هیدروکلریک اسید

– سفیده‌ی تخم مرغ، ۱ عدد (به عنوان بازدارنده^۲)

– هیدرازین (به عنوان بازدارنده)

– بشر یک لیتری ۱ عدد

– بشر نیم لیتری ۲ عدد

– دسیکاتور

– الکل خالص یا استن (خشک کننده)

– شامپوی بچه از نوع مرغوب (به عنوان ترکننده^۱ یا فعال کننده سطح فلز)

کار ششم – روش کار: ابتدا نمونه ها را مطابق با روش کار دوم (چربی گیری با بخار حلال) چربی گیری نموده در دسیکاتور بگذارید و در بشر یک لیتری، به میزان یک لیتر، محلول سولفوریک اسید ۲۰٪ وزنی سازید (موارد اینمی اختلاط آب و سولفوریک اسید و طرز محاسبه جهت محلول سازی توسط هنرآموز مربوطه یادآوری و آموزش داده شود). بعد از ساخت محلول آنرا در دو بشر نیم لیتری به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و به یکی از این دو بشر به میزان ۴ گرم شامپوی بچه و ۲ گرم هیدرایزن اضافه کرده به هم بزنید، سپس در حرارت محیط، در هر بشر یک نمونه آهنه بیاویزید و به مدت پانزده دقیقه به طور کامل دو نمونه و پدیده های شبیه ای پیش آمده را تحت نظر داشته باشید. در نهایت قطعات را خارج کرده با آب جاری به طور کامل بشویید، سپس به استن یا الکل آغشته نموده و خشک کنید و کیفیت سطوح تمیز شده را با چشم غیر مسلح و با ذره بین با بزرگ نمایی $\times 10$ مشاهده و بررسی نمایید و یک گزارش کتبی از پدیده های مشاهده شده ضمن کار و نتایج بررسی روی قطعات اسیدشویی شده ارائه نمایید.

کار هفتم – روش کار: در بشر یک لیتری، معادل یک لیتر محلول ۱۰٪ وزنی هیدروکلریک اسید سازید و سپس آن را در دو بشر نیم لیتری به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. به یکی از دو بشر به میزان دو گرم شامپوی بچه و معادل ۵٪ درصد سفیده ای تخم مرغ بفرازید (این درصد، نسبت به وزن هیدروکلریک اسید خالص موجود در محلول است که هنرآموز باستی طرز محاسبه ای آن را به هنرجویان یادآوری نماید) سپس در حرارت محیط در هر بشر یک نمونه را آویخته و به مدت ۱۵ دقیقه کلیه پدیده های حاصل را تحت مشاهده و بررسی داشته باشید. در نهایت نمونه ها را خارج کرده و در زیر آب جاری به طور کامل بشویید و به کمک استن یا الکل خشک کنید و گزارشی مشابه با کار ششم بنویسید.

۳-۹- اسیدشویی قطعات آلومینیومی

مواد و وسائل لازم

– نمونه های آلومینیومی زنگ زده به ابعاد نمونه های قبلی، ۴ عدد

– هیدروکلریک اسید

– فسفریک اسید

– نیکوتینیک اسید (نیاسین یا ویتامین PP)

– پیریدین کربنیک اسید C_5H_4NCOOH (به عنوان بازدارنده)

– سدیم کرومات Na_2CrO_4 (به عنوان بازدارنده)

– بشر نیم لیتری ۲ عدد

– بشر یک لیتری ۱ عدد

– دسیکاتور

– شامپو بچه‌ی نوع مرغوب (به عنوان ترکننده یا فعال کننده سطح فلز)

– الکل خالص یا استن (خشک کننده)

کار هشتم – طرز کار: ابتدا دو عدد از نمونه‌ها را مطابق با روش کار دوم (چربی‌گیری با بخار حلال) چربی‌گیری نموده و در دسیکاتور بگذارید. در بشر یک لیتری به میزان یک لیتر محلول هیدروکلریک اسید ۱۰٪ بسازید و سپس این محلول را در دو بشر نیم لیتری به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. در یکی از بشرها معادل ۲/۰ درصد (به نسبت وزن هیدروکلریک اسید خالص) ویتامین PP و ۲ گرم شامپوی بچه بیافزاید و به هم بزنید. حال، در حرارت محیط، در هر بشر یک قطعه آویزان نموده و به مدت ۵ دقیقه کلیه‌ی پدیده‌های حاصل را تحت مشاهده و بررسی داشته باشید و در پایان نمونه‌ها را خارج کرده و با آب جاری به طور کامل بشویید و با کمک استن و یا الکل آن‌ها را خشک کنید و مشابه کار ششم بررسی و ارزیابی کرده و گزارش کتبی ارائه دهید.

کار نهم – طرز کار: ابتدا دو دیگر از نمونه‌ها را با روش کاری دوم (چربی‌گیری با بخار حلال) چربی‌گیری نموده و در دسیکاتور بگذارید. در بشر یک لیتری معادل یک لیتر محلول ۱۰ درصد فسفوک اسید بسازید و سپس آن را در دو بشر نیم لیتری به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و سپس در یک بشر معادل ۵/۰ درصد (به نسبت وزن فسفوک اسید خالص) سدیم کرومات و ۴ گرم شامپوی بچه بیافزاید. سپس در حرارت محیط، در هر بشر یک قطعه آویخته و به مدت ۱ دقیقه کلیه‌ی پدیده‌های حاصل در دو ظرف را تحت مشاهده و دقت داشته و درنهایت دو قطعه را خارج کنید و کاملاً بشویید و به کمک الکل و یا استن خشک کرده و مطابق با روش کار ششم بررسی نموده و گزارش کتبی ارائه دهید.

۹-۴- تمیزکاری مکانیکی

گاهی اوقات قطعاتی که بایستی مورد پوشش کاری قرار گیرند، به دلایل گوناگون، دارای مواد زاید بسیار زیادی هستند؛ مانند قطعاتی که در شرایط خورنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و یا در محیط نامناسب نگهداری می‌شوند و یا قطعاتی که به وسیله‌ی ریخته‌گری ساخته می‌شوند، چنین قطعاتی حامل لایه‌های ضخیم اسید، املاح گوناگون، شن و گرد و غبار می‌باشند که به دلیل صرفه‌جویی در مصرف مواد شیمیایی پاک کننده و سرعت عمل، بهترین روش برای زدودن این زواید استفاده از روش‌های مکانیکی، مانند استفاده از برس سیمی دستی، برس سیمی دوار، صفحات سنباده‌ی متحرک، شن‌پاشی خشک، شن‌پاشی ترا با امواج امواج صوت و غیره می‌باشد. معمولاً چنین قطعاتی، قبل از هر اقدامی برای تمیزکاری، ابتدا با یکی از روش‌های مرسوم که در فوق اشاره شد تمیز می‌شوند و سپس سایر مراحل شروع می‌شود.

فصل دهم

آماده‌سازی سطوح آلومینیومی برای رنگ‌کاری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- قطعات آلومینیوم را چربی‌گیری نموده اکسیدهای آن را پاک نماید.
- ۲- بر روی قطعه عملیات آماده‌سازی شیمیایی انجام دهد.

۱-۱۰- مقدمه

آماده‌سازی سطوح آلومینیوم به منظور انجام عملیات رنگ‌کاری به عنوان یک بخش کلیدی در اجرای پوشش‌های آلی روی این فلز و آلیاژهای آن محسوب می‌گردد. سطوح آلومینیومی علاوه بر چربی‌گیری مقدماتی، قلیایی و زدودن اکسیدها، جهت ارتقای کیفیت سطح رنگ شده و افزایش میزان چسبندگی لایه‌ی رنگ، نیازمند انجام یک مجموعه عملیات آماده‌سازی شیمیایی^۱ می‌باشد. یکی از روش‌های قدیمی ولی اثربخش با ترکیبی به شرح زیر انجام می‌شود :

سدیم کربنات $7/5\%$ وزنی
سدیم یا پتابسیم کرومات $1/5\%$ وزنی

شرایط عمل : حرارت 90°C - 100°C زمان $5-3$ دقیقه

۲- آماده‌سازی شیمیایی آلومینیوم برای رنگ‌کاری (کار دهم)

مواد و وسایل لازم

قطعات نمونه‌ی آلومینیومی به ابعاد $5 \times 3 \times 0.03\text{ cm}$ (ضخامت در محدوده‌ی $0.05-0.1\text{ cm}$) 4 عدد (در انتهای قطعات یک سوراخ یک میلی‌متری تعییه شود)
- گرمکن هم‌زن شیشه‌ای، ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی
- مواد و وسایل لازم برای انجام کارهای دوم، چهارم و نهم
- سدیم کربنات، سدیم یا پتابسیم کرومات، سدیم سیلیکات

روش کار: هر چهار قطعه را مطابق با روش دوم، چربی‌گیری مقدماتی نمایید.

در یک بشر مناسب معادل یک کیلوگرم محلول آماده‌سازی شیمیایی (سدیم کربنات و پتابسیم کرومات) تهیه کرده و روی گرم کن قرار دهید تا به حرارت 90°C برسد. دو عدد از قطعات را بعد از چربی‌گیری مقدماتی به مدت $3-5$ دقیقه در این محلول قرار داده و سپس آن‌ها را خارج نموده با آب معمولی و سرد به خوبی بشویید و به روش آب داغ خشک کنید (مطابق با دستورالعمل‌های قبلی) سپس جهت افزایش سختی و مقاومت لایه‌ی ایجاد شده، قطعات را به مدت 15 دقیقه در محلولی حاوی $3-5$ درصد وزنی سدیم سیلیکات و حرارت 90°C قرار دهید و نهایتاً آن‌ها را خارج کرده به خوبی شسته و خشک کنید و به کمک دستکش نخی و

۱- Chemical treatment

بدون لمس نمودن سطح قطعات، آن‌ها را از نظر کیفیت ظاهری و رنگ ایجاد شده، ضمن مقایسه با نمونه‌های قبل از عمل، به‌طور دقیق بررسی کنید و در گزارش اول کنترل کیفی ثبت نمایید. قطعات را برای یک تا دو ساعت می‌توانید در دسیکاتور نگهداری کنید تا جهت رنگ کاری مورد استفاده قرار گیرند.

دو نمونه‌ی دیگر را بعد از چربی‌گیری مقدماتی مطابق با روش‌های چهارم و نهم، چربی‌گیری قلیایی و اسیدشویی نمایید و پس از خشک کردن، سطح قطعات را از نظر ظاهری و تغییر رنگ احتمالی بازبینی کنید و در گزارش اول کنترل کیفی ثبت نمایید. قطعات را می‌توانید به مدت یک تا دو ساعت در دسیکاتور جهت رنگ کاری نگهداری نمایید.

فصل یازدهم

آبکاری نیکل

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- وان آبکاری نیکل بسازد.
- ۲- قطعات آهنی را جهت انجام آبکاری نیکل آماده کند و آن‌ها را آبکاری نماید.
- ۳- انعطاف‌پذیری و چسبندگی پوشش حاصل را ارزیابی کند.

۱۱-۱ مقدمه

تنوع و گستردگی گونه‌ها در واقع مشخصه‌ی اصلی آبکاری نیکل است، با ایجاد تغییرات فراوان در ترکیبات وان‌های آبکاری می‌توان پوشش‌هایی متنوع و با خواص گستردگی از این فلز بدست آورد. این پوشش همان‌قدر که به عنوان یک پوشش صنعتی مفید است به صورت یک لایه‌ی تزیینی نیز زیبا و قابل استفاده می‌باشد. به گونه‌ای که حتی یک لایه‌ی مات از نیکل قابلیت سایش و برآق شدن را به عنوان یک پوشش تزیینی دارد ولی به هر حال هدف اصلی از ایجاد پوشش نیکل بهره‌گیری صنعتی از خواص این فلز است. اماً تنوع آن اجازه می‌دهد که مثلاً از پوشش نیکل برآق به دو منظور تزیینی و صنعتی به طور همزمان استفاده کرد.

کیفیت اجرای عملیات آبکاری با برق و پوشش ایجاد شده عموماً به چهار عامل اساسی وابسته است :

- ۱- غلظت فلز مورد آبکاری در محلول
 - ۲- درجه‌ی حرارت محلول آبکاری
 - ۳- pH محلول آبکاری
 - ۴- بهم زدن محلول حين کار
- یکی از مرسوم‌ترین انواع آبکاری نیکل وات^۱ نام دارد که در دو نوع pH پایین و pH بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا ترکیب و مشخصات هر دو نوع بیان می‌شود ولی کار اجرایی فقط روی وان pH پایین تعریف خواهد شد. در این روش پوشش مات نیکل به وجود می‌آید.

۱۱-۲ ترکیب وان‌های آبکاری نیکل از نوع وات^۲

محلول با pH پایین

۳۳۰ گرم بر لیتر

نیکل سولفات

۴۵ گرم بر لیتر

نیکل کلرور

۳۷/۵ گرم بر لیتر

بوریک اسید

این وان در محدوده‌ی $1/5$ – $4/5$ pH و در حرارت 46 – 60 °C جریانی با دانسیته‌ی $8/10$ آمپر بر دسی متربعد عمل می‌کند که pH را در ضمن کار با کنترل مقدار بوریک اسید کنترل می‌کند و دانسیته‌ی جریان را با تغییر ولت‌متر و آمپرmetr دستگاه رکتیفایر و کنترل شدت پدیده‌های شیمیایی که با چشم قابل دیدن است، انجام می‌دهند.

محلول با pH بالا

نيكل سولفات	۲۴° گرم بر لیتر
نيكل كلور	۴۵ گرم بر لیتر
بوریک اسید	۳۰ گرم بر لیتر

این وان در محدوده‌ی $4/5$ – $6/5$ pH و حرارت 46 – 71 °C جریانی با دانسیته‌ی $8/10$ آمپر بر دسی متربعد عمل می‌کند و کنترل فاکتورهای مورد نیاز به طریق روش قبل می‌باشد و جهت به هم زدن دائمی محلول در این وان‌ها از دمشن هوای درون محلول استفاده می‌شود.

۱۱-۳- آبکاری نیکل روی قطعات آهنی(کار یازدهم)

مواد و وسایل لازم

– نمونه‌ی آهنی مطابق مشخصات قبلی ۴ عدد

– سل آبکاری^۱

– منبع تعذیه‌ی DC یا رکتیفایر

– سایر مواد و وسایل مورد استفاده در کارهای دوم و سوم و هفتم

– مواد مورد نیاز جهت ساخت محلول با pH پایین

– بشر یک لیتری و دو لیتری از هر کدام یک عدد

– همزن (میله‌ی شیشه‌ای)

– هیتر

– آند نیکل(تکه‌های فلز نیکل)

– گیره کارگاهی

– تهیه‌ی محلول وان آبکاری

روش کار: با توجه به حجم سل باستی محلول مورد نیاز را به مقداری تهیه نمایید که معادل $\frac{3}{4}$ حجم سل را پر کند. لذا

مواد مورد نیاز برای تهیه‌ی محلول آبکاری نیکل با pH پایین را برای حجم معین شده‌ی محلول در سل، توزین کنید. حال در یک بشر، به میزان نصف یا سه چهارم حجم محلول مورد نیاز، آب مقطر ریخته و روی هیتر تا حرارت 50 °C گرم کرده و بوریک اسید را در آن حل نمایید. بعد از انحلال کامل اسید دو نمک دیگر را نیز به طور کامل در محلول حل کرده و به هم بزنید (هیچ نمک نامحلولی نباید در ظرف دیده شود) درحالی که محلول روی هیتر است به تدریج درحال به هم زدن، آب مقطر گرم به آن بیافزا نماید تا به حجم مورد نیاز برای آبکاری برسد. حال محلول را در سل ریخته و ترمومترات گرم کن سل را روی 55 °C تنظیم کرده و

۱- در صنعت آبکاری به وان و یا محفظه‌ای که در آن به کمک برق عمل آبکاری انجام می‌شود اصطلاحاً «سل» می‌گویند. مشخصات این وان با سایر وان‌ها متفاوت است که در درس فرآیندهای شیمیایی خواهد آمد.

حرارت را با ترمومتر سل مشاهده و کنترل نمایید. و ان اصلی آبکاری آماده‌ی کار است.

— آماده‌سازی قطعات آهنسی برای آبکاری: هر چهار قطعه را مطابق با روش دوم، چربی‌گیری مقدماتی نموده و سپس طبق روش سوم چربی‌گیری قلیایی کرده و نهایتاً با روش هفتم اسیدشویی نموده و قطعات را بلا فاصله و با آب جاری بشویید و قبل از زنگ زدن سطحی قطعات را به قطب منفی با کاتد بسته (به کمک سیم و یا گیره‌های مخصوص) و تکه‌های نیکل را در آند یا قطب مثبت بسته و رکتیفایر را روشن کرده و به آرامی ولت‌متر و آمپر متر دستگاه را آنقدر تغییر دهید تا با حباب‌های بسیار ریز و به آرامی سطح آند شروع به جوشیدن نماید. جهت بهتر شدن نتیجه‌ی کار در همین حال میزان جریان را روی آمپر متر خوانده و سطح قطعه را بر حسب دسی متر مربع حساب کرده و با تقسیم مقدار جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد بر مساحت سطحی از قطعه که در محلول است می‌توانید دانسیته‌ی جریان را محاسبه کنید (هنرآموز بایستی تمامی این موارد را نظارت و یادآوری نماید) اگر در محدوده‌ی ۰/۸-۱/۲ نبود با کمک تغییر جریان و ولتاژ به این محدوده از دانسیته‌ی جریان وارد شوید. توجه داشته باشید که ممکن است، به مرور زمان، عوامل تعیین‌کننده وضعیت آبکاری تغییر نمایند که این عوامل عبارت‌اند از pH، حرارت، دانسیته‌ی جریان با به هم زدن مداوم محلول از تغییرات حرارت و غلظت موضعی جلوگیری نمایید، میزان pH را با pH متر بعد از هر ده دقیقه کار، اندازه‌گیری نمایید و در صورت نیاز به کمک بوریک اسید تنظیم نمایید. با کنترل حرارت به کمک ترمومتر و ترمومترها شرایط حرارتی و عمومی وان را تحت نظر داشته باشید و تمام این شرایط را در یک جدول که خودتان طراحی می‌کنید هر ۱۰ دقیقه یک بار کنترل و ثبت نمایید و به همراه محاسبات مربوط به دانسیته‌ی جریان به هنرآموز ارائه دهید. به این ترتیب یک قطعه را به مدت ۵ دقیقه، ۲ عدد دیگر را ۱۰ دقیقه و آخری را ۲۰ دقیقه آبکاری نمایید. بعد از اتمام کار و شست و شوی قطعات، آن‌ها را خشک کرده و شکل ظاهری و کیفیت پوسته شدن احتمالی پوشش را برای کلیه‌ی قطعات به کمک ذره‌بین (با بزرگ‌نمایی ۱۰) بررسی و نتایج را در گزارش دیگری تحت عنوان «گزارش کنترل کیفی» ثبت نمایید. (تاریخ بررسی کیفیت فراموش نشود).

آزمایش چسبندگی و انعطاف‌پذیری پوشش: قطعه‌ی ۵ دقیقه‌ای و یک عدد از قطعات ۱۰ دقیقه‌ای و قطعه‌ی ۲۰ دقیقه‌ای را برای این آزمایش استفاده کنید.

روش کار: یک سر هر قطعه را بین دو تکه چوب در میان یک گیره‌ی کارگاهی محکم کرده و به آرامی شروع به خم کردن آن نمایید تا به زاویه‌ی ۹۰ درجه برسد. کیفیت پوشش را در محل خم از نظر پوسته شدن، انعطاف‌پذیری و چسبندگی به کمک ذره‌بین با بزرگ‌نمایی ۱۰ بررسی کرده و در «گزارش کنترل کیفی» ثبت نمایید (تاریخ آزمایش فراموش نشود) با ادامه‌ی عمل خم به زاویه‌ی ۴۵ درجه بررسید و کلیه‌ی بررسی‌ها را شیوه زاویه‌ی ۹۰ درجه برای این مرحله نیز انجام داده و در گزارش کنترل کیفی ثبت نمایید. فراموش نکنید کلیه‌ی بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌ها باستی با نظارت و کنترل هنرآموز صورت گیرد. گزارش کنترل کیفی را بعد از تکمیل نمودن به هنرآموز ارائه دهید.

بررسی آند و شکل ظاهری آن بعد از اتمام کار: آند نیکل را بعد از اتمام کلیه‌ی کارها خارج کرده و از نظر ظاهری به طور دقیق بررسی نموده و شکل آن را توصیف کرده و رنگ‌های موجود روی آن را به دقت بیان کرده و اگر املاحی روی آند به وجود آمده آن‌ها را توصیف نمایید. در صورت نیاز از ذره‌بین با بزرگ‌نمایی ۱۰ نیز می‌توانید استفاده کنید. کلیه‌ی دست‌آوردهای این قسمت را در گزارش سوم ثبت کرده و به هنرآموز ارائه دهید.

آبکاری مس

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- وان آبکاری مس بسازد.
- ۲- قطعات آهنی را جهت انجام آبکاری نیکل آماده کند و آن‌ها را آبکاری نماید.

۱- مقدمه

این پوشش بکی از مرسوم‌ترین و بورصرف‌ترین پوشش‌های الکتریکی بر روی فلزات می‌باشد که به سادگی قابل اعمال است. این فلز بهدلیل قابلیت هدایت الکتریکی بسیار بالا و چسبندگی خوب به سایر فلزات به عنوان زیرکار برای پوشش‌هایی که چسبندگی کم‌تری روی سطوح فلزی دارند و همچنین به منظور افزایش هدایت الکتریکی در سطوحی که در برابر جریان الکتریکی به نگام آبکاری مقاومت بیشتری نشان می‌دهند، به کار گرفته می‌شود مصرف آن در صنایع الکتریکی و الکترونیکی بسیار گسترده است. این پوشش علاوه بر مصارف صنعتی بی‌شمار کاربردهای تزیینی زیادی دارد که «سیاه قلم مس» یکی از مصطلح‌ترین نمونه‌های آن می‌باشد. به طور عموم محلول‌های آبکاری مس به سه دسته اسیدی، قلیایی و فلوبورات تقسیم می‌شوند. ترکیب زیر مربوط به یک نوع آبکاری برآق مس از نوع اسیدی می‌باشد که بایستی در کارگاه ساخته و عمل آبکاری مس را به کمک آن انجام دهید، ترکیب این وان به نام «بی‌ور» معروف است.
ترکیب وان «بی‌ور»

۲۱۰g/lit	مس سولفات
۶g/lit	سولفوریک اسید
۰/۰۰۹۸g/lit	تیواوره
۰/۰۰۹۸g/lit	دکسترن
۰/۰۱۲g/lit	هیدروکلریک اسید
شرایط عمل	
۱۶-۴۹°C	درجه حرارت
۱-۴volt	ولتاژ
۲/۱۶-۵/۴A/dm ^۲	دانسیته‌ی جریان (بدون هم زدن)
۱۰/۸-۲۱/۶A/dm ^۲	(در حال به هم زدن)

آند مسی حل شونده که می‌توان مورد استفاده قرار داد عبارت است از مس خالص (یا حاوی کمی فسفر) حاصل از الکترولیز به صورت غلطک کاری شده و یا ریختگی. این نوع آند بایستی با دانسیته‌ی جریانی کم‌تر از $۴/۹A/dm^2$ و بدون

به هم زدن محلول مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲-۲ - آبکاری مس روی قطعات آهنی (کار دوازدهم)

مواد و وسایل لازم

- نمونه های آهنی مطابق با مشخصات قبل : ۴ عدد

- منبع تغذیه ای DC یا رکتیفایر

- سل آبکاری

- آند مسی حل شونده مطابق با مشخصات اعلام شده در متن

- به هم زن شیشه ای

- بشر

- هیتر

- کلیه ای مواد و وسایل مورد استفاده در کارهای دوم، سوم و هفتم

- مواد مورد نیاز برای ساخت محلول آبکاری مس

- گیره ای کارگاهی

- ذره بین با بزرگ نمایی ۱۰

روش کار: محلول آبکاری را برابر حجمی معادل $\frac{2}{3}$ حجم سل آبکاری و با ترکیب وان «بی ور» به ترتیب زیر بسازید و

گرم کن آن را در حدود 40°C تنظیم کرده و آماده ای کار شوید.

ساخت محلول و آماده سازی سل آبکاری: در یک بشر با حجم مناسب (بیشتر از حجم $\frac{2}{3}$ سل آبکاری) مقداری آب

مقطر معادل نصف حجم محلول نهایی آبکاری ریخته و با رعایت اصول ایمنی و در حال به هم زدن به آرامی سولفوریک اسید مورد

نیاز اضافه کنید. بعد از انحلال کامل اسید، مس سولفات تو زین شده را در محلول حل کرده سپس تیو اوره، دکسترن و

هیدروکلریک اسید را نیز حل کرده و با آب مقطر حجم محلول را به میزان نهایی رسانیده و در سل آبکاری بربزید به طوری که $\frac{2}{3}$

حجم سل را پر کند. درجه حرارت را روی گرم کن سل تنظیم کرده، آند مسی را در قطب ثابت به کمک سیم مخصوص ضدزنگ بسته و آماده ای کار شوید.

آماده سازی قطعات آهنی و انجام آبکاری: هر چهار قطعه را با روش کار دوم چربی گیری مقدماتی نموده و سپس مطابق با

روش کار سوم چربی گیری قلیایی و نهایتاً با روش هفتم اسیدشویی نموده و آنها را بلا فاصله و با آب جاری بشویید به طوری که فرصت

زنگ زدگی سطحی پیدا نکنند آنها را با روش آب داغ خشک کرده و یک طرفشان را با چسب پلاستیکی به خوبی پوشانید به طوری که

قسمت اتصال برقی پوشانیده نشود و به ترتیب در قطب منفی بسته و رکتیفایر را روشن کنید. تنظیم دانسیته ای جریان را به کمک محاسبات

مانند قبل و در عمل به شکل کنترل تغییرات در ولتاژ و آمپراژ دستگاه، تحت کنترل خود داشته باشید. فراموش نکنید که دانسیته ای جریان

را به هر حال در محدوده $4/9$ آمپر بر دسی متر مربع نگهدارید و محلول را به هم تزنید. و بالاخره یک قطعه را بعد از ۵ دقیقه، دومی را

بعد از ۱۰ دقیقه، سومی را بعد از ۲۰ دقیقه و چهارمی را بعد از نیم ساعت از محلول خارج کرده و در گزارش اول کنترل کیفیت با ذکر

تاریخ، محاسبات دانسیته ای جریان و نتایج بررسی کیفیت سطوح آبکاری شده را از نظر شکل ظاهری، میزان درخشندگی، چسبندگی

موقعی و یا عمومی لایه ای مس بر سطوح آهنی را به کمک ذره بین با بزرگ نمایی ۱۰ ثبت و به هنرآموز ارائه دهید.

۱۲-۳ سیاه قلم مس (کار سیزدهم)

مواد و وسائل لازم

- بشر ۲ لیتری ۱ عدد

- همزن شیشه‌ای

- هیتر

- چهار نمونه‌ی آبکاری شده در روش دوازدهم

- مواد جهت سیاه نمودن مس طبق ترکیب زیر

روش کار

آماده‌سازی محلول سیاه قلم

مس کربنات ۱۹۲ گرم

آمونیاک ۴۰۰ میلی لیتر

آب مقطر ۱۰۰۰ میلی لیتر

درجة حرارت کار ۸۰ °C

محلول ۲/۵٪ سود سوزآور

ابتدا مس کربنات را در زیر هود به خوبی با آمونیاک مخلوط کرده و سپس آب مقطر را اضافه نمایید. وان آماده‌ی کار است.

آماده‌سازی قطعات

قطعات چهارگانه‌ی کار قبل را بعد از برداشتن چسب‌های پلاستیکی، به کارگاه ماشین افزار برد و در آنجا - به کمک پرس‌های سبک موجود و یا سنبه‌های مخصوص حکاکی حروف و شماره - حروف نام خود و یا نقوش ابتکاری را در پشت قطعات (قسمتی که فاقد پوشش مس می‌باشد) درحالی که سمت پوشش‌دار روی یک سطح چوبی صاف قرار دارد، با فشار و یا ضربه‌ی چکش به طور برجسته حکاکی نمایید. در چنین حالتی نقوش در سمت پوشش مسی به صورت برجسته مشاهده خواهد شد. قطعات آماده شده را به طریق اول با حالل چربی‌گیری نمایید و از تمیزی آن مطمئن شوید، سپس محلول سیاه قلم را به کمک هیتر تا ۸۰ °C در زیر هود گرم کرده و قطعات را در آن بیاوزیزد و بسته به رنگ دلخواه آنها را چند دقیقه در محلول نگهدازید. پس از آن، قطعات را از محلول خارج کرده و چند دقیقه بعد آنها را به منظور تثبیت رنگ آبی - سیاه ایجاد شده در محلول ۲/۵٪ سود سوزآور (کاستیک سودا)، که در حرارت محیط قرار دارد، وارد کرده و چند دقیقه‌ای نگهداشته، خارج نموده و به خوبی بشویید. به هنگام شستشوی قطعات به کمک سنباده‌های خیلی نرم و ضد آب (شماره‌ی ۶۰۰-۸۰۰) به آرامی و بدون فشار زیاد انگشتان سطح سیاه رنگ مس را کمی بسایید تا نقوش برجسته به تدریج به رنگ قرمز تیره ظاهر شده و به این ترتیب کار سیاه قلم مس آماده شود، کار خود را جهت ارزیابی نهایی و امتیازدهی به هنرآموز ارائه دهید.

رنگ

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- ویژگی‌های فیزیکی رنگ‌ها را اندازه‌گیری نماید.
- ۲- اعمال رنگ را به روش‌های مختلف (برسکشی، پاششی، استفاده از غلتک) انجام دهد.
- ۳- خشک شدن سطحی و عمقی فیلم را مشخص نماید.
- ۴- ضخامت رنگ تر و خشک را اندازه‌گیری کند.

۱۳- مقدمه

آزمایش‌هایی که جهت ارزیابی عملکرد رنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند متعدد و متنوع می‌باشند. تعیین آزمایش‌های ضروری برای یک نمونه رنگ یا سیستم پوششی (مجموعه‌ی چند رنگ) به سه عامل زیر بستگی دارد:

۱- نوع سطحی که رنگ بر روی آن اعمال می‌شود؛

۲- شرایط محیطی موردنظر؛

۳- طول عمری که از رنگ جهت محافظت سطح انتظار می‌رود.

بدیهی است هرچه شرایط محیطی سخت‌تر و خورنده‌تر بوده و مدت زمان مورد نظر جهت عملکرد رنگ طولانی‌تر باشد آزمایش‌های متنوع و مشکل‌تری بر روی رنگ انجام خواهد شد.

خاطر نشان می‌گردد که فیلم خشک زمانی مقاومت مناسبی از خود نشان می‌دهد که عملیات آماده‌سازی سطح و رنگ آمیزی به طور صحیح و با رعایت اصول فنی صورت گرفته باشد.

به طور کلی آزمایش‌های رنگ به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- آزمایش‌های مربوط به رنگ مایع

۲- آزمایش‌های مربوط به فیلم تر رنگ

۳- آزمایش‌های مربوط به فیلم خشک رنگ

رده‌بندی نوع آزمایش‌ها نیز به صورت‌های مختلف انجام می‌شود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که در اکثر

آزمایش‌های مربوط به کنترل کیفیت رنگ‌ها انجام می‌شود.

تعیین ویژگی‌های ظاهری و فیزیکی رنگ تر: شامل پوسته یا رویه بستن، تهشیسی یا رسوب‌گذاری، چگالی (دانسیته)،

گران‌روی (اویسکوزیته) دانه‌بندی و تمیزی رنگ، فام (رنگ ظاهری)، نقطه‌ی اشتعال و...

* آماده‌سازی سطوح مطابق روش‌های موردنظر و اعمال رنگ با وسائل مختلف

* بررسی عوارض ایجاد شده در فیلم تر (شُرُه کردن، موجی شدن و...)


* بررسی وضعیت فیلم‌های خشک تشکیل شده و تعیین عوارض مربوطه (پوست پرتقالی شدن، پوست سوسماری شدن،

ترک خوردنگی و...).

- * تعیین زمان خشک شدن سطحی و عمقی فیلم و اندازه‌گیری ضخامت مربوطه و تعیین برآفیت
- * انجام آزمایش‌های مکانیکی فیلم خشک : شامل سختی، چسبندگی، ضربه‌پذیری، انعطاف‌پذیری (تست خمس)، جامی شدن، خراش‌پذیری، سایش‌پذیری، قابلیت شست و شو و ...
- * بررسی مقاومت فیلم خشک در شرایط جوی مختلف (حرارت، برودت، رطوبت نسبی، پاشش آب، نور مادون قرمز، نور ماوراء بنفس و ...)
- * بررسی مقاومت فیلم خشک در محیط‌های خورنده (رطوبت صدرصد، مه آب نمک، انواع گازهای شیمیایی و ...)
- * بررسی مقاومت فیلم خشک در برابر محیط‌های غوطه‌ور مختلف (آب، مواد نفتی، مواد شیمیایی، روغن‌ها و ...)



شکل ۱۳-۱ - دستگاه تولید مه نمک (Salt spray) مورد استفاده: بررسی مقاومت فیلم خشک رنگ در محیط‌های خورنده نمکی



شکل ۱۳-۲ - دستگاه تولید رطوبت صدرصد (Humidity) مورد استفاده: بررسی مقاومت فیلم خشک رنگ در محیط‌های مرطوب

* شناسایی ترکیبات مهم موجود در رنگ‌ها شامل درصد وزنی و حجمی مواد جامد، نوع رنگ پایه (رزین)، نوع رنگدانه (پیگمان)، درصد پیگمان اصلی و ...

* بررسی عملکرد فیلم خشک رنگ‌های ویژه مانند: تعیین مقاومت حرارتی، عدم سمتیت رنگ‌های مخصوص سطوح داخلی مخازن آب آشامیدنی، ارزیابی پوشش لوله‌های مدفون در خاک، بررسی مقاومت فیلم در برابر عوامل میکروبی و باکتری‌ها و

خاطر نشان می‌گردد که برای آزمون‌های مختلف رنگ روش‌های متفاوتی وجود دارد. در این فصل ساده‌ترین روش‌ها بیان می‌شود.

جهت انجام آزمایش‌های رنگ لازم است نسبت به موارد زیر دقت کافی مبذول شود:

- ۱- حتی امکان آزمون‌ها در زیر هود یا جایی که دارای هوکاکس مناسب باشد انجام گیرد.
- ۲- آزمون‌ها ترجیحاً در محیطی با دمای $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ و رطوبت نسبی $50 \pm 5\%$ صورت گیرد.
- ۳- از دستکش مرغوب استفاده شود. برای رنگ‌های صنعتی عینک و ماسک نیز توصیه می‌شود.
- ۴- از انجام آزمایش‌ها در کنار شعله جداً خودداری شود.
- ۵- بلا فاصله پس از اتمام آزمایش، وسایل مورد استفاده با تینر مناسب شسته شود.

- ۶- به هیچ عنوان مواد اضافی و دوربین، بخصوص مواد شست و شو، در سیستم فاضلاب تخلیه نشود بلکه در ظرف جداگانه‌ای جمع آوری گردد. بدیهی است با رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی می‌باشد نسبت به بازیافت و یا انهدام این مواد اقدام نمود.
- ۷- برای کاهش درصد خطأ، آزمایش‌ها حداقل دو بار تکرار شود.

۱۳-۲- تعیین نوع و درجهٔ ته‌نشینی (رسوب)

مواد و وسایل لازم: یک کیلو رنگ روغنی، یک کیلو رنگ غنی از روی (Zinc Rich)، یک کیلو رنگ آلومینیومی، تیز، همز مخصوص^۱ (Spatula)، ظرف مخصوص روش آزمون: درب قوطی را باز کنید و مطابق جدول ذیل به بررسی ته‌نشینی آن بپردازید. در صورت دسترسی به دو نمونه دیگر رنگ، امکان مقایسهٔ بهتری فراهم می‌گردد.

بررسی ته‌نشینی رنگ مطابق استاندارد ASTM D-869

وضعیت رنگ	نوع ته‌نشینی (Rate. No)
در رنگ دو فاز مایع و جامد به وجود نیامده است و رنگ شرایط اصلی و اولیه را حفظ کرده است.	10
مقدار کمی رسوب ایجاد شده است. میله‌ی همز با وزن خود داخل رسوب فرو می‌رود و هیچ‌گونه مقاومتی در برابر حرکت آن در رنگ دیده نمی‌شود.	8
میله‌ی همز با وزن خود داخل رسوب فرو می‌رود و مقاومت کمی در حرکت آن در داخل رنگ مشاهده می‌گردد. قسمت‌هایی از رسوب نیز به میله‌ی همز کنده می‌شود.	6
میله‌ی همز با وزن خود داخل رسوب فرو نمی‌رود. حرکت آن در جهت پهن مشکل است ولی در امتداد ضخامت آن، مقاومت کمی مشاهده می‌گردد. در عین حال رنگ به آسانی یک نواخت می‌شود.	4
میله‌ی همز با فشار و سختی داخل رسوب می‌رود. حرکت آن در رنگ خیلی مشکل است اماً به هر ترتیب رنگ با کمک دست هموژن شده و یک نواخت می‌گردد.	2
با کمک دست و حرکت میله‌ی همز نمی‌توان رنگ را یک نواخت کرد.	0

۱۳-۳- بررسی وضع ظاهری رنگ در قوطی یا ظرف مربوط

مواد و وسایل لازم: یک قوطی یک لیتری رنگ استفاده نشده، تیز، همز شیشه‌ای روش آزمون: در قوطی را باز کنید. رنگ باید فاقد پوسته (رویه) باشد. رسوب آن نیز باید در حدی باشد که با هم‌زدن، رنگ به صورت کاملاً یکنواخت درآید. ضمناً هیچ‌گونه علائمی از فساد رنگ، شامل بوی نامطبوع و زننده، کپک‌زدگی، ژله‌ای شدن، تجمع رنگدانه وغیره، در آن مشاهده نگردد.

- این همز دارای وزن 45 ± 1 گرم بوده و تیغه‌ی آن به شکل مربع مستطیل و به طول ۱۲۵ میلیمتر و عرض ۲۰ میلیمتر در نظر گرفته می‌شود.

- این ظرف دارای حجم 500 میلی‌متر بوده قطر آن $85 / 5 \pm 1 / 5$ میلیمتر و ارتفاع آن $98 / 5 \pm 1 / 5$ میلیمتر می‌باشد. معمولاً 13 میلیمتر از بالای ظرف باید فاقد رنگ باشد. یکی از روش‌های آزمون زمان 6 ماهه را موردنظر قرارداده و دیگری شرایط حرارتی و برودتی خاص را مطرح می‌کند. در این آزمایش صرفاً روش کار مورد توجه قرارداده شده است.

۱۳-۴- رویه بستن

مواد و وسایل لازم: تیز، حدود یک لیتر رنگ روغنی، آون (یا محیطی که دمای 40°C را تأمین نماید)، یک قوطی خالی یک لیتری با در مناسب


روش آزمون: $\frac{3}{\text{پ}}\text{ قوطی خالی را از رنگ مورد نظر پر کرده و در آنرا محکم بیندید سپس به مدت ۴۸ ساعت آنرا در دمای 40°C قرار دهید. پس از اتمام این مدت رنگ باید رویه بسته باشد.$

۱۳-۵- تعیین گران روی

مواد و وسایل لازم: مقداری رنگ، تیز، چند فوجان مخصوص اندازه‌گیری (کاپ) با نازل‌های مختلف، همزن شیشه‌ای، ساعت کرونومتر

روش آزمون: رنگ را کاملاً یکنواخت کنید. سوراخ نازل یکی از کاپ‌ها را با انگشت گرفته و آن را از رنگ مورد نظر پر کنید به طوری که با گذاشتن دربوش مربوطه، رنگ اضافی از کاپ جدا شود. همزمان با رها کردن انگشت، کرونومتر را به کار اندازید. به محض آن که جریان ریزش رنگ (به صورت سیلان) قطع شد کرونومتر را متوقف کرده و زمان سیلان را بر حسب ثانیه یادداشت کنید.

معمولًا برای اعمال رنگ‌ها به روش‌های مختلف، گران روی کاری مشخصی از رنگ را با افزایش تیز مربوطه به دست می‌آورند.




شکل ۱۳-۳- چند نوع وسیله‌ی اندازه‌گیری گران روی

۱۳-۶- تعیین دانه‌بندی (اندازه‌گیری درجه‌ی پخش شدن رنگدانه^۱)

مواد و وسایل لازم: رنگ، تیز، وسیله‌ی اندازه‌گیری مربوطه به نام گریندومتر (Grindometer)، همزن روشن آزمون: گریندومتر از یک صفحه‌ی فلزی مکعب مستطیل تشکیل شده که در سطح آن دو شیار طولی دیده می‌شود. عمق این شیارها از یک طرف به طرف دیگر اضافه شده و از صفر تا صد میکرون درجه‌بندی شده است. ضمناً یک تیغه‌ی فلزی لبه تیز نیز برای کشیدن رنگ بر روی شیارها وجود دارد.

ابتدا گریندومتر را به صورت افقی قرار داده و چند قطره از رنگ مورد نظر را در قسمت عمیق دو شیار قرار دهید. سپس رنگ را با تیغه‌ی مربوطه در طول دو شیار بکشید. پس از پهن شدن رنگ بلا فاصله گریندومتر را در مقابل نور (ترجیحاً مهتابی) قرار داده و اندازه‌ی ذرات رنگدانه‌ی موجود در رنگ را در مقطع شیارها مشخص کنید.



شکل ۱۳-۴- وسیله‌ی اندازه‌گیری دانه‌بندی رنگ تر

۱۳-۷- سازگاری با رقيق کننده

مواد و وسایل لازم: مقداری رنگ، رقيق کننده یا حلال مناسب، یک ظرف مناسب ترجیحاً شیشه‌ای و مدرج روشن آزمون: ۳ حجم رنگ مورد نظر را در ظرف ریخته سپس یک حجم رقيق کننده مربوطه را به آرامی (ضمن هم زدن) به آنها اضافه کنید و در ظرف را بیندید. بعد از گذشت ۲۴ ساعت در ظرف را باز کنید. در رنگ رقيق شده نباید هیچ گونه رسوب، جدایی رنگدانه و رنگپایه و تشکیل فازهای مختلف مشاهده شود.

۱۳-۸- تعیین میزان پوشانندگی رنگ (قدرت اختفا یا پنهان کنندگی)^۲

مواد و وسایل لازم: رنگ، تیز، کاغذ شطرنجی با خانه‌های سیاه و سفید، فیلم کش (اپلیکاتور)، همزن روشن آزمون: رنگ را کاملاً یک‌نواخت کنید. فیلم کش مناسبی را با ضخامت‌های متفاوت بر روی کاغذ شطرنجی قرار داده و داخل آن را از رنگ مورد نظر پر کنید. سپس به آهستگی فیلم کش را بر روی کاغذ عبور دهید. ضخامتی از رنگ را، که در آن خانه‌های سیاه و سفید قابل تمایز نباشد مشخص کنید. این ضخامت با عنوان قدرت پوشانندگی یا اختفا رنگ در نظر گرفته می‌شود.

۱- درجه‌ی پخش شدن رنگدانه‌ها، ریزی و درشتی آنها را نشان می‌دهد که معیاری برای کیفیت آسیاب رنگ می‌باشد. قاعده‌تاً رنگدانه‌های موجود در رنگ‌های رویه به مرتب ریزتر از سایر رنگ‌ها می‌باشد. اگر درشتی رنگدانه بیش از ضخامت مورد نظر باشد معمولاً سطح فیلم ناصافی به دست خواهد آمد که به نوبه خود عوارضی را ایجاد خواهد نمود.

۱۳-۹- اندازه‌گیری ضخامت فیلم تر (WFT)^۱

مواد و وسایل لازم: رنگ، تینر، شانه‌ی مخصوص، همزن، صفحات فولادی یا شیشه‌ای روش آزمون: رنگ یک‌نواخت شده را بر روی سطح مناسب اعمال کنید (ترجیحاً شیشه یا فلز) سپس شانه‌ی مخصوص را به صورت عمودی روی فیلم تر رنگ قرار دهید. این شانه دارای دندانه‌های است که دندانه‌های اول و آخر یکسان هستند اما سایر دندانه‌ها کوتاه و بلند بوده و اختلاف طول آن‌ها در بعضی نمونه‌ها یک میلی‌متر است. با قرار دادن شانه، دندانه‌ای که با فیلم تماس پیدا می‌کند ضخامت آن را مشخص می‌نماید. با تمیز کردن شانه این کار را می‌توان در قسمت‌های دیگر فیلم تکرار کرده و میانگین ضخامت فیلم تر را به دست آورد. این روش برای اندازه‌گیری‌های تقریبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۳-۱۰- مقاومت در برابر شرء کردن^۲ و موجی شدن رنگ^۳

مواد و وسایل لازم: رنگ، تینر، شانه یا تیغه‌ی مخصوص، همزن، صفحات فولادی یا شیشه‌ای روش آزمون: رنگ را کاملاً یک‌نواخت کنید، سپس به روش برس‌کشی یا پاششی رنگ را (با ضخامت مشخص) بر روی ورقه‌های آماده شده و تمیز اعمال نمایید و شانه‌ی مخصوص را بر روی فیلم تر بکشید. قطعات باریکی با عرض مشخص بر روی فیلم ایجاد می‌شود. ورقه را بلا فاصله به حالت عمود بر شیارها قرار دهید. در صورتی که رنگ مشکل شرء کردن یا موجی شدن را داشته باشد جاری شده و سرتاسر باریکه‌های بدون رنگ (شیارها) را می‌پوشاند.

۱۳-۱۱- ضرورت آماده‌سازی سطح قبل از اعمال رنگ

مواد و وسایل مورد نیاز: ۱۲ قطعه ورقه فولادی به ابعاد ۱۵×۱۰ سانتی‌متر و ضخامتی حدود ۱ تا ۲ میلی‌متر، چند عدد سمباده با زبری‌های مختلف

روش آزمون: بر روی ورقه‌ها اقدامات زیر را صورت دهید.

۱- دو ورقه‌ی زنگ‌زده را کنار گذاشته و بر روی آن‌ها هیچ اقدامی انجام ندهید.

۲- دو ورقه‌ی دیگر را با سنباده کمی تمیز کنید به طوری که سطح کاملاً سفید یک‌دستی ایجاد نشود.

۳- سطوح هر دو ورقه‌ی دیگر را جداگانه با سنباده‌های متفاوت کاملاً تمیز کنید. این کار حداقل برای ۳ نوع سنباده با زبری مختلف انجام شود.

۴- سطح دو ورقه‌ی دیگر را با سنباده کاملاً تمیز کنید سپس آن را برای دقایقی در محیط رطوبت قرار داده و یا سطح آن‌ها را کمی خیس کنید. لحظاتی بعد آثار زنگ زدگی بر روی سطح مشاهده می‌شود. (این بررسی نشان می‌دهد که اعمال رنگ می‌بایست در چند ساعت پس از آماده‌سازی سطوح صورت گیرد. در غیر این صورت سطح دچار خوردگی می‌شود، به ویژه اگر شرایط جوی نامساعد باشد).


۵- بر روی کلیه‌ی ورقه‌های فوق رنگ مورد نظر را به طور یکسان اعمال کنید و پس از چند روز به بررسی چسبندگی فیلم‌ها پیردازید. قاعده‌تاً چسبندگی رنگ بر روی سطوح کاملاً تمیز شده و با زبری بیش‌تر، بهتر خواهد بود. سطوح تمیز نشده نیز کم‌ترین چسبندگی را خواهند داشت.

۶- در صورت امکان عملیات آماده‌سازی را با روش شن‌پاشی نیز انجام دهید.

۱- Wet Film Thickness

۲- Running

۳- Sagging



شکل ۱۳-۵- چند نوع دستگاه شنپاش آزمایشگاهی

۱۲-۱۳- اندازه‌گیری زمان خشک شدن سطحی فیلم رنگ

مواد و وسایل آزمون ۱: رنگ، تینر، ورقه‌ی فولادی یا شیشه‌ای، همزن، ترازو، وزنه‌ی 50 g می‌گرمی

روش آزمون ۱: بر روی صفحه‌ی آماده شده‌ای، قشری از رنگ با ضخامت مناسب (دلخواه) اعمال کنید. ساعاتی بعد، پس از آن که بر اثر تماس، رنگ به دست نجسبید صفحه را داخل کفه‌ی ترازوی قرار دهید و در کفه‌ی دیگر با فشار دادن انگشت نیروی معادل 50 g بر روی قشر رنگ وارد کنید. زمانی که با این فشار اثری از خطوط انگشت بر روی فیلم دیده نشود، خشک شدن سطحی در فیلم صورت گرفته است. این زمان را یادداشت کنید.

مواد و وسایل لازم آزمون ۲: ورقه‌ی فولادی یا شیشه‌ای، رنگ، تینر، پودر کلسیم کربنات، الک 30 ° و 15 °

میکرونی، قلم مو

روش آزمون ۲: پودر کلسیم کربنات را الک کنید تا درستی ذرات آن بین $15\text{ }\mu\text{m}$ الی $30\text{ }\mu\text{m}$ میکرون شود (از الک $300\text{ }\mu\text{m}$ میکرونی قابل عبور بوده ولی از الک $15\text{ }\mu\text{m}$ میکرونی رد نشود) سپس آن را بر روی قشر رنگی که قبلًاً اعمال کرده‌اید بپاشید. پس از

یک دقیقه پودرهای را با قلم مویی که ترجیحاً از موی شتر تهیه شده است از روی سطح فیلم پاک کنید. خشک شدن سطحی زمانی اتفاق می‌افتد که پودر کلسیم کربنات کاملاً از سطح فیلم جدا شده و این عمل لطمہ‌ای به قشر رنگ وارد نکند.

۱۳- تعیین خشک شدن کامل

مواد و وسایل لازم: ورقه پوشش داده شده، ترازو، وزنه‌ی 2 kg کیلوگرمی

روش آزمون: صفحه‌ی رنگ شده را در یک کفه‌ی ترازو قرار دهید. در کفه‌ی دیگر، هم‌وزن آن وزنه‌ی بگذارید سپس در کفه‌ای که وزنه‌ی گذارده‌اید وزنه‌ی دیگری به وزن 2 kg کیلوگرم اضافه کنید. در مرحله‌ی بعد، با انگشت، روی صفحه‌ی آزمون فشار دهید تا هر دو کفه برابر شود. به مدت یک دقیقه ترازو را به همان وضع نگهدارید، سپس آن را به آرامی رها کنید. هیچ اثری از انگشت نباید روی قشر رنگ باقی مانده باشد. می‌توان به جای انگشت پارچه‌ای را روی فیلم قرار داد و سپس وزنه‌ی 2 kg کیلوگرمی

را روی پارچه گذاشت. در این حالت نیز باید هیچ‌گونه اثری از خطوط پارچه بر روی قشر رنگ باقی مانده باشد.

۱۴- خصوصیات کاربرد رنگ با قلم مو

مواد و وسایل لازم: رنگ، تینر، ورقه‌های فولادی یا شیشه‌ای، قلم مو
روش آزمون: پس از رقیق کردن رنگ، مطابق دستور تولیدکننده، رنگ را یک دست روی نیمی از صفحه‌ی آزمون بکشید. رنگ باید به خوبی زیر قلم مو قابلیت گسترش و یک‌نواختی داشته و به سهولت قابل استفاده باشد. پس از ۵ دقیقه روی نیمه‌ی دیگر صفحه را طوری قلم مو بکشید که لبه‌ی دو قسمت رنگ کمی روی هم قرار گیرد. سپس بگذارید فیلم به مدت ۱۶ ساعت خشک شود. پس از این مدت قشر خشک رنگ باید عاری از تبله و شرّه بوده و قادر آثار قلم مو (رد قلم)^۱، شناوری رنگینه، رگره‌گه شدن و جدایی لبه‌های رنگ و یا هر نوع خصوصیات نامطلوب دیگر باشد.

خطاطر نشان می‌گردد که در کاربرد رنگ با هر روش، می‌بایست سطح موردنظر کاملاً تمیز باشد. در صورت وجود آثار رنگ و یا هرگونه مواد آلاینده، سطح را پس از سنباده کاری با استن و الکل بشویید.

برای رنگ زدن با قلم مو، از قلم مویی که دارای لبه‌ی یهندی باشد استفاده کنید. قلم مو باید تمیز و دارای موهای محکم بوده و اندازه‌ی آن مناسب باشد. ضمناً رنگ باید با قلم مو به طور یک‌نواخت کشیده شود. حرکت قلم مو را در مرحله‌ی دوم می‌توان عمود بر حالت اول در نظر گرفت.

۱۵- خصوصیات کاربرد رنگ با رنگ‌پاش

مواد و وسایل لازم: رنگ، صفحات فولادی یا شیشه‌ای، پیستوله، منبع تأمین کننده‌ی هوا
روش آزمون: برای اعمال به روش پاششی (با هوا)^۲ باید قبل از مصرف رنگ، پیستوله کاملاً تمیز باشد؛ ضمناً فشار هوا را به نسبت غلظت رنگ باید تنظیم نمود. فاصله‌ی پیستوله و سطح باید حدود ۳۰ سانتی‌متر باشد و زاویه‌ی اعمال رنگ را نیز باید عمود در نظر گرفت. رنگ را طبق دستور سازنده رقیق کنید. در صورت نیاز، جهت جلوگیری از مسدود شدن نازل پیستوله، رنگ را از صافی مناسب عبور دهید. بین پاشیدن دو نیمه رنگ روی صفحه‌ی آزمون ۵ دقیقه فاصله بگذارید. رنگ باید به آسانی از دهانه‌ی رنگ‌پاش پاشیده شود. قشر رنگ را به مدت ۱۶ ساعت در محیط آزمایشگاه و به دور از گرد و غبار قرار داده تا خشک شود. سطح فیلم تشکیل شده باید قادر آثار شناوری رنگینه، تبله، شرّه و یا ناصافی‌های پوست پرتقالی باشد.

جهت رنگ‌پاشی با استفاده از پیستوله‌های مختلف از جمله پاشش بدون هوا^۳ باید دستورالعمل‌های مربوطه را رعایت نمود.

۱— Brushmark

۲— Air spray


۳— Air Less spray



شکل ۱۳-۶ - دستگاه فیلم کش (اپلیکاتور) اتوماتیک با ضخامت های مختلف



شکل ۱۳-۷ - دستگاه پاشش اتوماتیک



شکل ۱۳-۸ - چند نوع وسیله‌ی پاشش رنگ

نوع آزمون: خصوصیات کاربرد رنگ با غلتک
ویژگی‌های مربوطه مشابه کاربرد رنگ با قلم مو می‌باشد؛ فقط در این روش باید صفحات آزمون را به‌طور عمودی قرار داد.

۱۳-۱۶- خصوصیات کاربرد چند دست رنگ

مواد و وسایل لازم: صفحات فولادی یا شیشه‌ای، رنگ، قلم مو یا پیستوله یا غلتک
روش آزمون: حداقل ۱۶ ساعت پس از اعمال لایه‌ی اول (دست اول) بر روی صفحات رنگ شده به روش برس کشی، پاششی و استفاده از غلتک دومین لایه‌ی رنگ را اعمال کنید. پس از خشک شدن باید روی فیلم هیچ‌گونه آثاری از چروک، تبله و یا سایر نقاچیص ظاهر گردد.

۱۳-۱۷- تعیین رنگ ظاهری (فام)

مواد و وسایل لازم: رنگ سفید، رنگ‌های اصلی
روش آزمون: فام رنگ باید با کارت رنگ‌بندی ارائه شده توسط سازنده، برای هر نوبت تولید، مطابقت داشته باشد.
در صورتی که فام خاصی از رنگ مورد نظر باشد می‌توان از اختلاط چند نوع رنگ و یا افزایش رنگ‌های اصلی به رنگ سفید، فام مورد نظر را به‌دست آورد. در رابطه با این آزمون، فام‌های خاصی توسط مریبی مشخص شده تا هنرجو با اختلاط رنگ‌های مختلف آن‌ها را به‌دست آورد.

۱۳-۱۸- تعیین برآقیت


مواد و وسایل لازم: صفحه‌ی پوشش داده شده‌ی شیشه‌ای، دستگاه برق‌سنجد
روش آزمون: به‌طور کلی فیلم‌های رنگ می‌توانند برآقیت‌های متفاوتی بین دو حالت بسیار براق (انعکاس نور ۹۸ تا ۱۰۰٪) و مات (انعکاس نور صورت نمی‌گیرد) داشته باشند. برای تشخیص رنگ‌ها غالباً از این دسته‌بندی استفاده می‌شود:
رنگ‌های بسیار براق، رنگ‌های نیمه‌براق، رنگ‌های براق پوست تخم مرغی و رنگ‌های مات پوست تخم مرغی.
ابتدا رنگ مورد نظر را با ضخامت یکسان و یک‌نواخت به‌وسیله‌ی فیلم‌کش^۱ روی سطح شیشه‌ای صاف اعمال کنید.
سپس ۲۴ ساعت جهت خشک شدن آن فرصت دهید و در نهایت توسط دستگاه برق‌سنجد میانگین برآقیت آن را مشخص کنید.
معمولًا برای اندازه‌گیری برق فیلم رنگ‌های بسیار براق، از زاویه‌ی ۶۰° درجه استفاده می‌شود. در شرایط عادی نقاش با مخلوطی از رنگ‌های براق و مات، برآقیت مورد نظر را به‌دست می‌آورد.

۱۳-۱۹- اندازه‌گیری ضخامت فیلم خشک


مواد و وسایل لازم: تعدادی ورقه‌ی فلزی پوشش داده شده، ضخامت‌سنجد انگشتی، ضخامت‌سنجد دیجیتالی
روش آزمون

۱- روش تخریبی: این دستگاه دارای ۲ پایه بوده که بر روی فیلم رنگ قرار می‌گیرند. میله‌ای در وسط این دو پایه وجود دارد که به صفحه‌ی مدرجی متصل است. برای تنظیم دستگاه میله را روی شیشه قرار دهید. در این حالت عقره‌ی می‌بایست عدد

صفرا نشان دهد. سپس به مقدار لازم فیلم را از سطح جدا کنید و میله را در آن قسمت قرار دهید تا با سطح زیرین فیلم در تماس باشد (پایه‌ها باید بر روی فیلم قرار داشته باشند) عددی که صفحه‌ی مدرج نشان می‌دهد ضخامت فیلم را مشخص می‌کند. در روش تحریبی می‌توان از میکرومتر و یا میکروسکوپ نیز استفاده نمود.



شکل ۱۳-۹ - ضخامت‌سنج فیلم خشک رنگ (روش تحریبی)



شکل ۱۳-۱۰ - ضخامت‌سنج فیلم تر رنگ

۲- روش غیرتحریبی: در این رابطه دستگاه‌های وجود دارند که با خاصیت مغناطیسی یا الکتریکی آن‌ها می‌توان ضخامت فیلم خشک را بر روی فلزات آهنی و غیرآهنی تعیین کرد. معمولاً روش تنظیم و طرز کار دستگاه‌ها در بروشورهای آن‌ها نوشته شده است. لازم به یادآوری است که معمولاً ضخامت چندین نقطه را مشخص کرده و میانگین آن‌ها را منظور می‌کنند. ضمناً برای اندازه‌گیری ضخامت عمدتاً اطراف و کناره‌های ورقه‌ها را در نظر نمی‌گیرند.



شکل ۱۳-۱۱ - انواع ضخامت‌سنج فیلم خشک رنگ (غیرتخریبی)


۱۳-۲۰ - تعیین چسبندگی فیلم خشک به روش برش متقطع یا صلیبی

مواد و وسایل لازم: چند ورقه‌ی پوشش داده شده با ضخامت‌های متفاوت، چسب نواری نایلونی (در صورت دسترسی چسب استاندارد پرماسل ۹۹)، کاتر مخصوص یک و دو میلی‌متری روش آزمون: دو ورقه‌ی پوشش داده شده، یکی به ضخامت فیلم خشک حداقل $5\text{ }\mu\text{m}$ و دیگری به ضخامت $5\text{ }\mu\text{m}$ میکرون را انتخاب کنید. بر روی ورقه‌ی اول با کاتر مخصوص یک میلی‌متری (Crosscut) دو بار به صورت عمود بر هم خراش ایجاد کنید تا $25\text{ }\mu\text{m}$ مربع یک میلی‌متری ایجاد شود. برس مربوطه دستگاه را به آرامی بر روی خراش‌ها بکشید سپس چسب نواری مخصوص را بر روی مربع‌های تشکیل شده قرار دهید. طول چسب را حدود $7\text{ }\text{mm}$ درنظر بگیرید، سپس با پاک کن (متصل به مداد، مداد پاک‌کن دار) حدود $3\text{ }\text{s}$ ثانیه بر روی چسب مالش دهید. حداقل $2\text{ }\text{s}$ دقیقه بعد یک طرف نوار را برگردانده و به حالت موازی با سطح ورقه آن را از خراش‌ها جدا کنید. مقدار رنگ جدا شده از سطح (که به چسب چسبیده است) کاهش چسبندگی را نشان می‌دهد. همین روش را برای ورقه‌ی دوم با کاتر دو میلی‌متری تکرار کنید. نتایج آزمون چسبندگی مطابق استاندارد ASTMD - 3359 - و براساس جدول پیوست بررسی می‌گردد. چسبندگی مطلوب 5B بوده و به طور معمول چسبندگی


کمتر از 4B در بسیاری از استانداردها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

جدول ۱۳-۱—مربوط به تست چسبندگی براساس استاندارد ASTMD-3359

CLASSIFICATION OF ADHESION TEST RESULTS		
CLASSIFICATION	PERCENT AREA REMOVED	SURFACE OF CROSS-CUT AREA FROM WHICH FLAKING HAS OCCURRED FOR SIX PARALLEL CUTS AND ADHESION RANGE BY PERCENT
5B	0%	None
4B	Less than 5%	Very little flaking
3B	5 - 15%	Some flaking
2B	15 - 35%	Moderate flaking
1B	35 - 65%	Heavy flaking
0B	Greater than 65%	Extremely heavy flaking



شكل ۱۳-۱۳—مجموعه‌ی تست چسبندگی رنگ



شكل ۱۳-۱۴—کاتر مخصوص اندازه‌گیری چسبندگی به روش صلیبی

۱۳-۲۱ - اندازه‌گیری سختی فیلم خشک رنگ


مواد و وسایل لازم: چند ورقه‌ی پوشش داده شده، مدادهای مخصوص با سختی متفاوت

روش آزمون: ساده‌ترین روش اندازه‌گیری سختی فیلم خشک استفاده از مدادهایی است که سختی آن‌ها از ۶H به ۴B کاهش می‌یابد. انجام آزمون بدين‌گونه است که مدادهای مختلف به صورت جداگانه روی سطح فیلم کشیده می‌شوند. این کار تا زمانی ادامه می‌یابد که یکی از مدادها بتواند خط سیاهی روی فیلم رنگ ایجاد کند. سختی مداد مورد استفاده نشان‌دهنده‌ی سختی فیلم می‌باشد.

روش دیگری که برای تعیین سختی در آزمایشگاه‌های مجهر بکار می‌رود استفاده از آونگ‌های مخصوص است. در این روش سختی رنگ با استفاده از خاصیت تلف‌شدن انرژی در اثر نوسان آونگ مشخص می‌شود. طریقه‌ی تنظیم دستگاه و نحوه‌ی آزمایش در بروشورهای مربوطه منعکس شده است.



ب - سختی سنج مدادی



الف - سختی سنج پاندولی

۱۳-۱۴ شکل

فصل چهاردهم


چسب

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- چسب PVC را بسازد.
- ۲- قطعات PVC را با کمک چسب PVC به هم چسبانده و از نظر نشتی مورد ارزیابی قرار دهد.

۱۴-۱ مقدمه

چسب ماده‌ای است که جهت اتصال دادن دو قطعه به یکدیگر به کار می‌رود. یکی از انواع چسب‌ها، چسب PVC یا پولیکا است. در تهیه‌ی این چسب از ماده‌ی پلیمری PVC (پلی‌وینیل کلرايد) استفاده می‌شود. این ماده از منومری به‌نام وینیل کلرايد تهیه می‌شود. منومر وینیل کلرايد، خود از ترکیب کلر با اتیلن به‌دست می‌آید. این منومر تحت فرآیند پلیمریزاسیون افزایشی با شروع کننده‌ای از نوع پراکساید به ماده‌ی پلی‌وینیل کلرايد یا PVC تبدیل می‌شود.



پلی‌وینیل کلرايد یک ماده‌ی خالص، بی‌رنگ و سخت می‌باشد و معمولاً به صورت پودر سفیدرنگ یا گرانول بدون رنگ در بازار به فروش می‌رسد. این ماده در دمای 80°C نرم می‌شود و در حلال‌های هیدروکربنی حل نمی‌شود. حلال آن از نوع حلال‌های کتونی مثل استون، سیکلوهگزانون، متیل اتیل کتون (MEK) و حلال‌های کلره مثل متیلن کلرايد و مشتقات بنزن مثل نیتروبنزن می‌باشد.

این ماده‌ی پلیمری مقاومت خوبی در برابر رطوبت هوا دارد. موادی مثل اسیدها، قلیاهای، هیدروکربن‌های نفتی و روغن بر آن بی‌اثرند. خواص دی‌الکتریک آن نیز خوب است.

معمولًا تجزیه‌ی آن در دمای 148°C صورت می‌گیرد و در این هنگام گازهای سمی، مثل هیدروکلریک اسید، از آن متصاعد می‌شود.

حلال‌های نظری سیکلوهگزانون، تراهیدروفوران (THF) و متیلن کلرايد حلال‌هایی هستند که چسب PVC را در خود حل می‌کنند. این حلال‌ها بهشت سمی‌اند و باید از تماس آن‌ها با پوست بدن، بخصوص چشم‌ها، جلوگیری شود. بنابراین هنگام کار با این مواد لازم است حتماً از روپوش آزمایشگاهی، عینک، دستکش و ماسک استفاده شود.

۱۴-۲ تهیه‌ی چسب PVC

توجه: تمام مراحل کار بایستی در زیر هود انجام شود.

مواد و وسایل لازم:

– ظرف فلزی درب‌دار با گنجایش 150 ml (مانند یک قوطی رنگ) (در وسط درب قوطی، سوراخی به اندازه‌ی

محور همزن تعییه کنید)

– میله‌ی همزن شیشه‌ای

– ترازوی دوکفه‌ای با دقیق ± 1 گرم

– همزن برقی با دور متغیر

– بشر ml ۱۰۰

– شیشه‌ی ساعت (یک عدد)

– مزور (یک عدد)

– پیت آزمایشگاهی

– پیت پرکن

– پودر PVC(S)^۱

– حلال سیکلوهگرانون

– حلال تراهیدروفوران

– دی اکتیل فتالات (DOP)^۲

– ماده‌ی غلظت دهنده

روش کار: برای ساخت ۱۰۰ گرم چسب PVC مراحل زیر را انجام دهید.

۱۰ گرم پودر PVC را به کمک شیشه‌ی ساعت وزن کنید.

۵ گرم حلال تراهیدروفوران (THF) به کمک بشر مناسب وزن کنید.

۳۶ گرم حلال سیکلوهگرانون را نیز به کمک بشر مناسب وزن کنید.

۳ گرم DOP را نیز وزن کنید.

حلال THF و سیکلوهگرانون و DOP توزین شده را در یک ظرف فلزی دارای حجم ml ۱۵۰ مخلوط کنید. سپس پودر PVC(S) را که قبلاً توزین شده است به آرامی ضمن همزن با میله‌ی شیشه‌ای به آن اضافه کنید. اکنون ظرف را در زیر همزن برقی قرار دهید به گونه‌ای که محور همزن از وسط درب قوطی عبور کرده باشد و درب آن کاملاً بسته شود.

پرسش: چرا درب قوطی باید بسته شود؟

توجه داشته باشید که محور همزن در داخل قوطی به اندازه $\frac{1}{3}$ ارتفاع مایع از ته ظرف فاصله داشته باشد. سپس ظرف را توسط گیره در جای خود محکم کنید.

همزن را با دور کم روش کنید و عمل همزن را به مدت ۲-۳ ساعت ادامه دهید تا عمل اختلال به خوبی انجام پذیرد.

سپس جهت افزایش ویسکوزیته‌ی چسب حدود یک گرم ماده‌ی غلظت دهنده از جنس سیلیکای میکرونیزه به مخلوط اضافه کنید و همزن را به مدت یک ساعت دیگر ادامه دهید.

توجه: این ماده یک پودر سفیدرنگ و بسیار سبک است لذا هنگام توزین نباید در معرض وزش باد قرار گیرد. بعد از اتمام اختلاط، قوطی حاوی چسب را به آرامی از زیر همزن خارج کنید و در قوطی را به طور کامل بیندید.

۱- PVC بسته به نوع فرآیند تولید بهدو صورت PVC(S) (سوسپانسیون) و PVC(E) (مولسیون) در بازار وجود دارد.

۲- دی اکتیل فتالات به عنوان نرم کننده به کار می‌رود.

۱۴-۳- چسباندن قطعات از جنس PVC به کمک چسب PVC

۱۴-۳-۱- دامنه‌ی کاربرد: چسب PVC معمولاً برای چسباندن قطعات لوله‌ی PVC به یکدیگر مورداستفاده قرار می‌گیرد. لوله‌های PVC با عنوان تجاری پولیکا در بازار مصرف وجود دارند که معمولاً برای انتقال فاضلاب‌ها در زیر خاک از آن‌ها استفاده می‌شود. این لوله‌ها از جنس پلی‌وینیل کلراید هستند، پس حلال‌های موجود در چسب می‌توانند روی سطح این لوله‌ها خراش و چسبندگی ایجاد کنند.

۱۴-۳-۲- نحوه چسباندن قطعات لوله‌های پولیکا توسط چسب PVC: یک قطعه لوله‌ی پولیکا با قطر دلخواه بردارید. یک عدد زانوی متناسب با قطر انتخابی تهیه نمایید. هدف چسباندن لوله به زانوی آن می‌باشد. توجه داشته باشید برای این که لوله‌ها هیچ‌گونه نشتی نداشته باشند از این چسب برای عایق کاری لوله استفاده می‌کنند. به منظور چسباندن قطعات PVC می‌توانید از چسبی که قبل‌تهیه کرده‌اید استفاده کنید.
لازم است عملیات آماده‌سازی سطح و اعمال چسب با دقت صورت گیرد.

مواد و وسایل موردنیاز:

۱- یک قطعه پارچه‌ی کتانی به ابعاد $1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$

۲- مقداری حلال مтанول

۳- قلم موی کوچک

۴- چسبی که خودتان تهیه کرده‌اید.

پارچه‌ی کتانی را به مقداری مtanول آغشته کنید سپس سطح خارجی لوله و سطح داخلی زانوی را به دقت تمیز نمایید. توجه داشته باشید که مtanول از خانواده‌ی حلال‌های سمی می‌باشد. این الکل ضمن چربی‌زدایی سطح، آسیبی در سطح لوله ایجاد نمی‌کند. (حتماً از دستکش استفاده کنید).

سطح خارجی لوله و سطح داخلی زانوی را با قشري از چسب، توسط قلم مو، با ضخامت یک‌نوخت بیوشانید. بعد از حدود ۱۵ ثانية لوله را روی زانوی سوار کنید. توجه داشته باشید که حلال‌های موجود در چسب می‌توانند سطح لوله‌ی PVC را نرم کنند به طوری که پلی‌مرهای نرم شده در محل اتصال در یکدیگر ممزوج شوند. بعد از خشک شدن چسب حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد تا لوله‌ها به هم جوش بخورند. در صورتی که عملیات چسب زدن و تمیز کاری سطح به طور کامل انجام شده باشد، لوله‌ها نشتی نخواهند داشت.

در انتهای کار مجموعه‌ی لوله و زانوی که توسط هنرجو تهیه شده است از نظر تمیزی کار و عدم نشتی ارزیابی خواهد شد.

فصل پانزدهم

تغییر

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- محیط کشت استریل در پلیت را تهیه کند.
- ۲- کلنی را تعریف کند.
- ۳- نقش مخمر را در ورآمدن خمیر و تولید نان شرح دهد.
- ۴- تولید ماست و نقش میکروب‌ها در فرآیند تولید را شرح دهد.
- ۵- تولید پنیر و نقش مایه‌ی پنیر را توضیح دهد.

۱-۱۵- کشت میکروب‌ها

۱-۱۵- مقدمه: میکروب‌ها تقریباً در همه جا یافت می‌شوند ولی آنقدر کوچک‌اند که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند. میکروب‌ها در شرایط مناسب رشد کرده و تکثیر می‌شوند. در اثر رشد میکروب‌ها بر سطح محیط کشت جامد، توده‌های قابل روئیت به وجود می‌آید که به آن‌ها کلنی میکروبی گفته می‌شود. کلنی‌های میکروبی از نظر خصوصیات ظاهری بسیار متنوع‌اند. در این آزمایش با فراهم ساختن شرایط مطلوب، به رشد دادن مخمر نان و همچنین قارچ‌های هوا مبادرت می‌کنید.

۱-۱۵- مواد و وسایل مورد نیاز:

- ۱- خمیر مایه
- ۲- آب مقطر
- ۳- محلول ضد عفونی کننده
- ۴- دو عدد بطری حاوی محیط کشت عصاره‌ی سیب زمینی آگاردار (PDA)
- ۵- دو عدد پتری دیش (پلیت) سترون
- ۶- بشر ۲۵° میلی لیتری
- ۷- بشر بزرگ
- ۸- چراغ گاز
- ۹- مازیک
- ۱۰- نوار چسب
- ۱۱- چوب سر پنهانی (سواب)
- ۱۲- فاشق چای خوری
- ۱۳- اتوکلاو

۳-۱۵-روش کار:

- ۱- یک قاشق چای خوری خمیر مایه را به 100 ml لیتر آب مقطر در یک بشر 25° ml لیتری اضافه کنید و مخلوط را خوب بهم بزنید.
- ۲- چراغ گاز را روشن کرده و مقداری آب جوش در بشر بزرگ تهیه کنید.
- ۳- بطی حاوی محیط کشت PDA را در آب جوش قرار دهید تا محتویات آن کاملاً مذاب شود سپس بطی ها را از آب جوش خارج کرده و کمی صبر کنید تا دمای آن به حدود 50° C برسد (سطح خارجی بطی کمی از درجه حرارت بدن بیشتر باشد).
- ۴- درپوش بطی ها را باز کرده و پس از چند بار عبور دادن سر بطی از روی شعله، محیط داخل آن را در کنار شعله داخل یک عدد ظرف پتی (پلیت) ستون خالی کنید و بلا فاصله درپوش پلیت را بگذارد. کمی صبر کنید تا محیط داخل پلیت جامد شود.
- ۵- درپوش یک پلیت را باز کرده و آن را به مدت ۱-۲ ساعت در محل های مختلف قرار دهید (قبل از برداشتن درپوش، نام خود، تاریخ آزمایش و محل قراردادن پلیت را پست آن بنویسید).
- ۶- یک عدد چوب سر پنبه ای (سواب) را برداشته و آن را به محلول خمیر مایه آغشته سازید.
- ۷- درپوش یک پلیت را در کنار شعله باز کرده و به وسیله ای سواب آغشته به محلول خمیر مایه بر سطح محیط کشت داخل پلیت خطوطی را به صورت موازی بکشید و درپوش پلیت را بلا فاصله بیندید.
- ۸- سواب استفاده شده را در محلول ضد عفونی کننده قرار دهید.
- ۹- پلیت ها را چسب زده و نام خود و تاریخ آزمایش را در کنار آن بنویسید.
- ۱۰- یک پلیت استفاده نشده را چسب زده و روی آن کلمه ای کنترل (شاهد) را بنویسید.
- ۱۱- همه پلیت ها را به مدت ۴۸ ساعت در دمای 35° C - 30° C قرار دهید.
- ۱۲- پلیت های خود و همکلاسی های خود را بدون باز کردن آن ها نگاه کنید و مشاهدات خود را در گزارش کار یادداشت نمایید.

به پرسش های زیر پاسخ دهید:

- ۱- چرا گرفتن دهانه ای بطی روی شعله گاز ضروری است؟
- ۲- به نظر شما میکروب ها در کجا یافت می شوند؟
- ۳- آیا تک تک میکروب ها را می توان با چشم دید؟ مجموعه ای چند هزار عددی میکروب ها را چطور؟
- ۴- به نظر شما در این آزمایش میکروب ها برای رشد سریع به چه شرایطی نیاز دارند؟
- ۵- چرا قراردادن چوب سر پنبه ای پس از استفاده در محلول ضد عفونی کننده ضروری است؟
- ۶- آیا محتویات همه پلیت ها یکسان به نظر می رسند؟
- ۷- از میان پلیت هایی که بدون درپوش بوده اند، بیشترین رشد را کدامیک نشان می دهند؟ آیا می توانید نتایج خود را توجیه کنید؟
- ۸- چند نوع کلی مختلف را می توانید در هر یک از ظرف ها مشاهده کنید؟
- ۹- هدف از پلیت کنترل چیست؟

۲-۱۵-میکروب ها و تهیه نان

- ۱- مقدمه: نان به محصولی گفته می شود که از پختن خمیر تخمیر شده ای آرد گندم به دست می آید. رشد

میکروب‌ها در خمیر از یک طرف موجب تولید گاز و ورآمدن خمیر و از طرف دیگر موجب تولید مواد مطبوع و خوش‌طعم کننده در آن می‌شود. فرآیند ورآمدن خمیر یعنی تولید گاز دی‌اکسید کربن به وسیله‌ی ساکارو میسنس سرویزیه که یک نوع مخمر است صورت می‌گیرد. این میکرووارگانیسم موجب تبدیل شدن قندها به دی‌اکسید کربن و الکل می‌شود.

۲-۱۵- مواد و وسایل مورد نیاز:

۱- خمیر مایه

۲- شکر

۳- آرد

۴- قاشق چای خوری

۵- قاشقک

۶- بشر 25° میلی‌لیتری

۷- استوانه‌ی مدرج 5° میلی‌لیتری

۸- استوانه‌ی مدرج 25° میلی‌لیتری

۹- زمان‌سنج (کرنومتر)

۱۰- ترازوی آزمایشگاهی

۱۱- حمام آب گرم

۱۲- آب مقطر

۲-۱۵- روش کار:

۱- 15° گرم از خمیر مایه‌ی خشک را به 15° میلی‌لیتر آب مقطر افزوده و به آن یک قاشق چای خوری شکر اضافه کنید.

۲- 25° گرم آرد را در داخل بشر وزن کنید و به آن یک قاشق چای خوری شکر بیفزایید.

۳- 3° میلی‌لیتر از محلول محتوی خمیر مایه را با استوانه‌ی مدرج 5° میلی‌لیتری بردارید و آن را به مخلوط آرد و شکر اضافه کنید.

۴- مخلوط را با قاشقک آنقدر بهم بزنید تا به صورت خمیری یک‌نواخت درآید.

۵- خمیر را در استوانه‌ی مدرج 25° میلی‌لیتری بریزید (مراقب باشید که هنگام انتقال خمیر از بشر به استوانه‌ی مدرج،

خمیر با دیواره‌ی استوانه‌ی مدرج تماس نیابد).

۶- حجم خمیر را در جدولی مانند جدول رویه‌رو یادداشت کنید.

۷- استوانه‌ی مدرج را در حمام آب گرم 20°C بگذارید و به مدت نیم

ساعت، هر دو دقیقه یک‌بار، حجم خمیر را یادداشت کنید.

۸- موارد ۲ تا ۷ را تکرار کنید و این بار دمای حمام آب گرم را روی

30°C تنظیم کنید.

۹- موارد ۲ تا ۷ را تکرار کنید. این بار دمای حمام آب گرم را روی

37°C تنظیم کنید.

۱۰- نمودار تغییرات حجم خمیر را بر حسب زمان، برای سه دمای 20°C ، 30°C و 37°C روی کاغذ شترنجی رسم

کنید. بدین ترتیب در یک صفحه سه نمودار خواهد داشت.

دمای آزمایش	
حجم خمیر (بر حسب cm^3)	زمان (بر حسب دقیقه)
	۰
	۲
	۴

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

- ۱- چه چیز باعث ورآمدن خمیر می‌شود؟
- ۲- آیا ورآمدن خمیر بلا فاصله شروع شد؛ اگر نه، بعد از چه مدت؟
- ۳- اثر دما را بر سرعت ورآمدن خمیر توضیح دهید.
- ۴- چرا به مخلوط، شکر اضافه کردید؟
- ۵- به نظر شما ورآمدن خمیر در کدام‌یک از داماهای زیر سریع یا کند خواهد بود؟
 6°C ، 10°C ، 40°C ، 60°C جواب‌های خود را توضیح دهید.
- ۶- مخمر چیست؟
- ۷- سلول‌های مخمر با تولید چه ماده‌ای می‌توانند از قند استفاده کنند؟
- ۸- چرا سلول‌های مخمر می‌توانند از قند به عنوان غذا استفاده کنند ولی این توانایی را در مورد آرد ندارند؟
- ۹- چگونه می‌توانید نشان دهید که فعالیت سلول‌های مخمر باعث ورآمدن خمیر می‌شود؟
- ۱۰- چرا در تهیه‌ی نان از مخمر استفاده می‌شود؟

۳-۱۵- تهیه‌ی ماست

۳-۱۵- مقدمه: شیر مخلوط پیچیده‌ای از آب، پروتئین، چربی، قند، ویتامین‌ها و املاح است و یک منبع غذایی مناسب برای ما و میکروب‌ها به شمار می‌رود. شیر گاو تقریباً ۸۷ درصد آب، ۵/۳ درصد پروتئین، ۵/۳ درصد چربی و ۵ درصد قند لاکتوز دارد.

میکروب‌های خطرناک موجود در شیر به روش پاستوریزاسیون نابود می‌شوند. با وجود این، برخی از میکروب‌ها طی این فرآیند زنده می‌مانند. این میکروب‌ها با کهنه شدن شیر تکثیر می‌بایند و آن را فاسد می‌کنند. در اثر فعالیت میکروب‌های معین موجود در شیر، ماست تولید می‌شود. ماست ابتدا در مناطق گرم‌سیر جهان تهیه شده است، زیرا در این مناطق گرما، تعداد میکروب‌های موجود در شیر را به سرعت افزایش می‌دهد و در نتیجه شیر به سرعت ترشیده می‌شود. میکروب‌های موجود در ماست، از فاسد شدن آن در اثر فعالیت سایر میکروب‌ها جلوگیری می‌کنند. با تبدیل شیر به ماست آن را می‌توان مدت بیشتری نگهداری کرد. در این آزمایش با چگونگی تهیه‌ی ماست و نقش میکروب‌ها در آن آشنا می‌شوید.

۳-۱۵- مواد و وسایل لازم:

۱- دو نمونه‌ی مختلف ماست (نمونه‌ی A و نمونه‌ی B)

۲- چهار عدد بشر 25° میلی‌لیتری

۳- یک لیتر شیر پاستوریزه

۴- چراغ گاز

۵- لیوان یک بار مصرف (۱۲ عدد)

۶- فویل آلمینیمی

۷- فاشق (چهار عدد)

۸- محفظه‌ی گرم

۹- یخچال

۱۰- دماسنج الکلی

۳-۱۵- روش کار:

- ۱- ابتدا نمونه‌ی ماست‌ها را به دو قسمت تقسیم کنید (داخل بشر) و آن‌ها را A_1 ، A_2 و B_1 و B_2 شماره‌گذاری کنید.
(بهتر است نمونه‌های ماست متفاوت باشند. مثلاً یک نمونه ماست تازه و نمونه‌ی دومی ماست ترش باشد).
- ۲- نمونه‌های A_1 و B_1 را روی شعله‌ی گاز ضمن این‌که به آرامی حرارت می‌دهید بهم بزنید. بعد از جوشانیدن ماست اجازه بدھید تا ماست‌ها خنک شوند.
- ۳- شیر را تا دمای 72°C گرم کنید.
- ۴- اجازه بدھید شیر تا دمای 45°C سرد شود، سپس آن را داخل لیوان‌های یک‌بار مصرف تقسیم کنید.
- ۵- به سه لیوان شیر یک قاشق از ماست نمونه‌ی A_1 اضافه کنید و خوب مخلوط کنید و در لیوان‌ها را با فویل بیندید و روی آن‌ها برچسب بزنید.
- ۶- به سه لیوان دیگر یک قاشق از ماست نمونه‌ی A_2 اضافه کرده و خوب مخلوط کنید و در لیوان‌ها را با فویل بیندید و روی آن‌ها را برچسب بزنید.
- ۷- به سه لیوان دیگر نمونه‌ی B_1 را اضافه کرده و به همان ترتیب عمل کنید.
- ۸- به سه لیوان دیگر نمونه‌ی B_2 را اضافه کرده و به همان ترتیب عمل کنید.
(توجه داشته باشید که بهتر است برای هر نمونه از یک قاشق جداگانه استفاده کنید).
- ۹- لیوان‌ها را به مدت چند ساعت (۵-۳ ساعت) در جای گرم قرار دهید (37°C) و سپس آن‌ها را به یخچال منتقل کنید.
- ۱۰- روز بعد ماست‌ها را از نظر بو، طعم، مزه و قوام ظاهری بررسی کنید و دلایل اختلاف آن‌ها را توضیح دهید.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- ماست چگونه تهیه می‌شود؟

۲- میکروب‌های ماست چگونه به نگهداری شیر کمک می‌کنند؟

۳- جوشاندن ماست چه تأثیری روی میکروب‌های آن دارد.

۴- ماست‌های حاصل از نمونه‌های A_1 و A_2 چه اختلافی با هم دارند؟ دلیل آن را توضیح دهید.

۵- ماست‌های حاصل از نمونه‌های B_1 و B_2 چه اختلافی با هم دارند؟ دلیل آن را توضیح دهید.

۶- ماست‌های حاصل از نمونه‌های A_2 و B_2 چه اختلافی با هم دارند؟ دلیل آن را توضیح دهید.

۴-۱۵- تهیه‌ی پنیر

۱- مقدمه: شیر در صورت فاسد شدن بریده می‌شود زیرا میکروب‌های موجود در آن، اسیدی تولید می‌کنند که باعث انعقاد پروتئین شیر (کازئین) می‌شود. کارخانه‌های لبنیات سازی با کنترل و اصلاح این فرآیند طبیعی می‌توانند انواع پنیر را تولید نمایند. در این آزمایش با دو روش تهیه‌ی پنیر آشنا خواهید شد.

۲-۱۵- مواد و وسایل مورد نیاز:

۱- مایه‌ی پنیر

۲- نیم لیتر شیر

۳- آب لیمو

۴- دماستنج

۵- دو عدد بشر 25° میلی لیتری

۶- بشر یک لیتری

۷- چراغ گاز

۸- استوانه‌ی مدرج

۹- الک

۱۰- پارچه‌ی مململ

۱۱- نخ و قیچی

۱۲- سه پایه و توری سیمی

۱۳- ۱۵- روش کار:

۱- شیر را در بشر بزرگ بریزید و آن را به آرامی روی شعله‌ی گاز تا دمای 40°C حرارت دهید.

۲- شیر را در دو بشر 25° میلی لیتری به طور مساوی تقسیم کنید و بشرها را شماره‌گذاری کنید.

۳- با استفاده از استوانه‌ی مدرج، 15 میلی لیتر آب لیمو به بشر شماره‌ی یک اضافه کنید و آن را به مدت 15 دقیقه در همین وضع نگهدارید.

۴- استوانه‌ی مدرج را بشویید و 5 میلی لیتر از مایه‌ی پنیر را در داخل بشر شماره‌ی 2 بریزید و آن را به مدت 15 دقیقه به حال خود بگذارید.

۵- دو مرتع به ضلع تقریبی 20 سانتی‌متر از پارچه‌ی مململ تهیه کنید.

۶- یکی از این پارچه‌ها را روی الک بخوابانید و محتوی بشر شماره‌ی یک را روی ظرف‌شویی به داخل آن بریزید. گوشه‌های پارچه را با نخ به هم بیندید و آن را آویزان کنید تا آب محتوی آن بچکد.

۷- تکه‌ی دیگر پارچه‌ی مململ را روی الک پهن کنید و محتوی بشر شماره‌ی دو را در آن بریزید و مانند حالت قبل عمل کنید.

۸- یک روز بعد پارچه‌ها را باز کنید و نمونه‌های پنیر را با هم مقایسه کنید بدون اجازه‌ی معلم خود پنیرها را نچشید.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- شیر موجود در بشر شماره‌ی یک پس از اضافه کردن آب لیمو چه وضعی می‌یابد؟

۲- چه نوع ترکیب شیمیایی در آب لیمو باعث مزه‌ی ترش آن می‌شود؟

۳- این ترکیب چه عملی در شیر انجام می‌دهد؟

۴- مایه‌ی پنیر از معده‌ی نوزاد پستانداران تهیه می‌شود. ترکیب شیمیایی این ماده چیست؟

۵- چه عاملی در هریک از بشرها باعث تولید پنیر می‌شود؟

۶- بین دو نمونه پنیر چه تفاوتی از نظر خصوصیات ظاهری، بو و غیره دیده می‌شود؟

۷- میکروب‌ها علاوه بر این که برای انقاد شیر به کار می‌روند چه نقش مهم دیگری در پنیرسازی دارند؟

۸- به نظر شما کارخانه‌های پنیرسازی چگونه می‌توانند پنیرهایی با طعم‌های گوناگون تهیه کنند؟

۹- فرآورده‌های دیگری که به کمک میکروب‌ها از شیر تهیه می‌شوند، کدام‌اند؟

فهرست منابع

- ۱- مشخصات فرآورده‌های نفتی - انتشارات شرکت پخش و پالایش - ۱۳۷۹.
- ۲- میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، نوشته‌ی پاول ویمر، ترجمه‌ی عادل ارشقی، انتشارات مدرسه
- 3- Irving Skeist, Handbook of Adhesives, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1977
- 4- Melhods for Analysis & Testing, IP Standards for Petroleum and it's Products, Part1, Institutue of Petroleum, London, Forty Third Annual Ed., 1984
- 5- Stanley M.Walas, Chemical Procen Eqvipment (Selection and Design), 1988, Butterworths Publishers.
- 6- SRI Board of Consulant & Engineers, Handbook of Adhesive (The Technology of Adhesive), Small Industry Research Institute, India.



