




عنوان درس: طراحی اجزا ۱، طراحی اجزا ۱۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۳۱۱۰۱۲ - مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی مکانیک، مهندسی هوا فضا - هوا
فضا ۱۳۱۵۰۲۶

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

نمره ۲۰،۸۰

۱- در شکل روبرو، دو ورق فولادی با استحکام با $S_y = 47kpsi$ را می بینید که بوسیله سه پیچ با استحکام $S_y = 92kpsi$ به هم متصل شده اند. چنانچه بار کششی - برشی 5400 lb به این اتصال وارد شود، ضریب اطمینان را برای تمام انواع شکست پیدا کنید.






۲- در شکل یک تسمه فولادی سرد کشیده با $S_y = 54 \text{ kpsi}$, $S_{ut} = 64 \text{ kpsi}$ را می بینید که تحت یک بار 2.80 نمره کششی که بین 800 - و 3000 lb نوسان میکند، قرار دارد. ضریب اطمینان خستگی و تسلیم را با استفاده از تئوری شکست خستگی گریر، بدست آورید. ضرایب $K_a = 0.897, K_b = 1, K_c = 0.85, K_f = 2.16$ را استفاده کنید.

Inter secting Equations	Inter section Coordinates
$\frac{S_a}{S_e} + \left(\frac{S_m}{2S_{ut}}\right)^2 = 1$ $\text{Load liner} = \frac{S_a}{S_m}$	$S_a = \frac{r^2 S_{ut}^2}{2S_e} \left[-1 \sqrt{1 + \left(\frac{2S_e}{rS_{ut}}\right)^2} \right]$ $S_m = \frac{S_a}{r}$
$\frac{S_a}{S_y} + \frac{S_m}{S_y} = 1$ $\text{Load liner} = \frac{S_a}{S_m}$	$S_a = \frac{rS_y}{1+r}$ $S_m = \frac{rS_y}{1+r}$
$\frac{S_a}{S_e} + \left(\frac{S_m}{2S_{ut}}\right)^2 = 1$ $\frac{S_a}{S_y} + \frac{S_m}{S_y} = 1$	$S_m = \frac{S_{ut}^2}{2S_e} \left[-1 \sqrt{1 + \left(\frac{2S_e}{S_{ut}}\right)^2} \left(1 - \frac{S_y}{S_e}\right) \right]$ $S_a = S_y - S_m, r_{crit} = S_a / S_m$


Fatigue factor of safety





نمره ۲۰۸۰

۳- یک قاب فولادی جوشکاری شده که بار استاتیکی F به آن وارد می شود را در شکل می بینید. چنانچه تنش برشی در گلوگاه جوش 120 MPa باشد، ضریب اطمینان را بدست آورید. ابعاد به میلیمتر هستند.



نمره ۲۰۸۰


۴- دو ورق فولادی نورد سرد شده 1018 به ضخامت $1/8$ اینچ و پهنای 4 اینچ به وسیله دو ورق پشت بند از فولاد نورد سرد شده 1018 به ضخامت $5/16$ اینچ و عرض 4 اینچ با استفاده از چهار پیچ-مهرد $16UNF - 3/4$ گروه 5 همانطور که در شکل زیر می بینید بطور لب به لب به هم متصل شده اند. چنانچه ضریب طراحی $n_d = 1.5$ باشد و پیش بار پیچ ها به صفر برسد، بیشترین بار استاتیکی F را محاسبه کنید.

$$\left(\begin{array}{l} S_y = 54 \text{ kpsi} \\ S_{ut} = 64 \text{ kpsi} \end{array} \right) \text{ و برای عضوها } \left(\begin{array}{l} S_p = 85 \text{ kpsi} \\ S_{ut} = 120 \text{ kpsi} \end{array} \right) \text{ کمترین استحکام برای پیچها}$$

قابل توجه: (شکل مربوط به سوال ۴ صفحه آخر سوالات می باشد).



۵- توزیع تنش ها را در امتداد مقطع چهارگوش A-A برای قلاب جرثقیلی که در شکل زیر می بینید رسم کنید. $F = 5000lb$ و نیروی وارد به آن $h = 4in$ و عرض مقطع $b = 0.75in$ و طول آن $F = 5000lb$ است.



شکل زیر مربوط به سوال ۴ می باشد.

