

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** خواص مواد مهندسی، علم مواد، علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن

**روش تحصیلی/گد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۱۰ - ، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی خودرو، مهندسی

مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی هوا فضا - هوا فضا، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی رباتیک

- مهندسی پژوهشی - گرایش بیومتریال، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومکانیک ۱۳۱۵۱۳۶ - ، مهندسی راه آهن - ۱۳۱۵۰۱۵

جواب: ۱۳۲۰۸۰

جواب: ۱۳۲۰۸۰

#### ۱- خاصیت پیزوالکتریکی یعنی:

۱. ایجاد یک ولتاژ یا میدان الکتریکی و پدیده دو قطبی شدن در اثر اعمال نیرو یا تغییری در بعد این گونه مواد

۲. تبدیل امواج صوتی که از نوع امواج مکانیکی هستند به میدانهای الکتریکی و یا بر عکس میدانهای الکتریکی را به امواج صوتی

۳. تغییری در بعد این گونه مواد بر اثر قرار گرفتن در یک میدان الکتریکی و یا ایجاد یک ولتاژ

۴. همه موارد

۴- کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند به عنوان یک الکتروولیت عمل کند؟

۱. آب مقطار

۱. آب خالص

۲. محلول های اسیدی و قلیایی

۳. آب نمک

۳- دمای کوری ( $T_c$ ) دمایی است که ...

۱. رفتار فرومغناطیسی مجدداً پدیدار می شود

۲. در دماهای بالاتر از دمای کوری ماده پارامغناطیس است

۳. که جهت گیری دوقطبی ها و خاصیت مغناطیسی محو می شود

۴. در آن رفتار فرومغناطیسی کاملاً ناپدید می شود

۴- مقدار جذب پرتو فوتون در یک ماده به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟

۱. شدت پرتو در موقع برخورد

۲. تاثیر پرتو فوتون با ساختار الکترونی

۳. نوع پیوند بین اتمها، یون ها و یا مولکولهای آن ماده

۵- کدام یک از انواع خوردگی در نتیجه غلظت کربن زیاد و انجام نگرفتن عملیات حرارتی به طور مناسبی در فولادهای ضد

زنگ ایجاد می شود؟

۱. خوردگی بین دانه ای

۲. خوردگی رسوی

۳. خوردگی یکنواخت

۴. خوردگی حفره ای

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** خواص مواد مهندسی، علم مواد، علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن

**روش تحصیلی/گد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۱۰ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی خودرو، مهندسی

مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک گرایش جامدات، مهندسی رباتیک

- ۱۳۱۵۰۱۵ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک ۱۳۱۵۱۳۶ - ، مهندسی راه آهن -

جربه ۱۳۲۰۸۰

**۶- در یک پیل الکتروشیمیابی که آند و کاتد از دو جنس متفاوت می باشند:**

۱. آند، الکترونها را به مدار داده و یون های فلز از آند جدا می شود

۲. جریان الکترونها از آند به سمت کاتد برقرار می شود.

۳. کاتد، الکترونها را می گیرد

۴. همه موارد

**۷- وقتی دو عنصر در حالت مایع کاملا در هم حل شده و در حالت جامد اصلا در هم حل نمی گردند دمای شروع ذوب آلیاز**

**تشکیل شده از دو عنصر فوق همواره ...**

۲. کمتر از دمای ذوب هر یک از سازنده های آن است

۱. برابر با دمای ذوب عنصری است که درصد بیشتری دارد

۴. بیشتر از دمای ذوب هر یک از سازنده های آن است

۳. ثابت است و تابع ترکیب شیمیابی نیست

**۸- کدامیک از عناصر زیر چرمگی فولادها را به شدت کاهش می دهد؟**

۴. فسفر

۳. آرسنیک

۲. کبالت

۱. سیلیسیوم

**۹- فاکتور تراکم اتمی برای ساختار کریستالی FCC کدام است؟**

۴. ۰,۷۴

۳. ۰,۵۲

۲. ۰,۵۴

۱. ۰,۶۸

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: خواص مواد مهندسی، علم مواد، علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی -، مهندسی مکانیک صنایع، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی خودرو، مهندسی

مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی هوا فضا - هوا فضا، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی رباتیک

- ۱۳۱۵۰۱۵ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک - ۱۳۱۵۱۳۶ -، مهندسی راه آهن -

جواب: ۱۳۲۰۰۸۰



۲. A. الاستومر، B. پلیمر پلاستیک

۱. A. پلیمر ترد، B. الاستومر

۴. A. پلیمر ترد، B. الاستومر

۳. A. پلیمر ترد، B. پلیمر پلاستیک

۱۱- کدامیک از عناصر زیر تاثیری در افزایش استحکام فولاد نخواهد داشت؟

Cr . ۴

Mo . ۳

Ni . ۲

Mn . ۱

۱۲- کدامیک از گزینه های زیر در دسته بندی ساینده ها قرار نمی گیرند؟

ZrO<sub>2</sub> . ۴

SiC . ۳

WC . ۲

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . ۱

۱۳- سختی پذیری فولاد معیاری است که می توان با آن ..... را تعیین کرد.

۱. ابعاد قطعه ای را که می توان ساخت و سخت نمود

۱. ابعاد قطعه ای را که می توان ساخت و سخت نمود

۴. فازهای تشکیل شده در ضمن عملیات حرارتی

۳. درصد تشکیل مارتنزیت

۱۴- در مرحله‌ی رشد دانه:

۱. درد مای بالا رشد دانه‌ها متوقف نمی شود

۲. رشد دانه فقط در فلزات انجام می شود

۳. رشد دانه توسط نفوذ اتم‌ها از مرز دانه‌های کوچک به سمت دانه‌های بزرگ فراهم می شود.

۴. با کاهش درجه حرارت، سرعت رشد دانه کم می شود و رشد دانه پس از مدتی متوقف می شود.


سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** خواص مواد مهندسی، علم مواد، علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن  
**رشته تحصیلی/گد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۳۱۱۰۱۰، مهندسی مکانیک صنایع، مهندسی گرایش حرارت و سیالات، مهندسی خودرو، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی هوا فضا - هوا فضا، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی رباتیک - ۱۳۱۵۰۱۵، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک - ۱۳۱۵۱۳۶ -، مهندسی راه آهن -  
**جواب:** ۱۳۲۰۰۸۰

- ۱۵- با توجه به منحنی های ارائه شده کدام یک برای تولید فنر مناسب است؟




A . ۴

D . ۳

C . ۲

B . ۱

- ۱۶- شیارهای هم محور در سطح مقطع شکست زیر نشان دهنده چه نوع شکستی می باشد؟



۴. شکست خستگی

۳. شکست خزشی

۲. نرم

۱. ترد

- ۱۷- کدام یک از انواع چدن های نام برده قابلیت کاهش ارتعاش و جذب صدا را دارند؟

۴. خاکستری

۳. نشکن

۲. سفید

۱. مالیبل

- ۱۸- کدام یک از گزینه های زیر از نوع عیوب صفحه ای در شبکه کربیستالی می باشد؟

۴. عیوب شاتکی و فرنکل

۳. عیوب بین نشینی

۲. عیوب جای خالی

۱. مرزدانه ها

- ۱۹- عدد همسایگی برای سیستم بلوری مکعبی مرکزدار (BCC) کدام است؟

۱۲ . ۴

۱۰ . ۳

۸ . ۲

۱ . ۶

- ۲۰- در کدام یک از آزمونهای سختی زیر از نافذ کروی استفاده می شود؟

۴. راکول و برینل

۳. برینل

۲. راکول

۱. ویکرز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: خواص مواد مهندسی، علم مواد، علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۳۱۱۰۱۰، مهندسی مکانیک صنایع، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی خودرو، مهندسی

مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی هوا فضا - هوا فضا، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی رباتیک

- ۱۳۱۵۰۱۵، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومتریال، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومکانیک - ۱۳۱۵۱۳۶ -، مهندسی راه آهن -

جواب: ۱۳۲۰۸۰

- ۲۱ میله ای به طول  $L$  در اثر فشار یک بعدی به طول  $\frac{L}{2}$  می رسد. کرنش طولی حقیقی و مهندسی به ترتیب عبارتند از:

$$-\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \quad .4$$

$$-2 \ln 2 \quad .3$$

$$-\frac{1}{2} \ln 2 \quad .2$$

$$2\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \quad .1$$

- ۲۲ برای ماده ای که رفتار تنش کرنش آن با رابطه  $\sigma = K\varepsilon^n$  بیان می شود، چرمگی (تافنس) عبارت است از:

$$\frac{\sigma}{1+n} \varepsilon^n \quad .4$$

$$\frac{\sigma\varepsilon}{1+n} \quad .3$$

$$\frac{1}{1+n} \varepsilon^{1+n} \quad .2$$

$$\frac{K}{1+n} \varepsilon^n \quad .1$$

- ۲۳ مدول ارتجاعی یک جسم ...

۱. برابر است با سطح زیر منحنی تنش-کرنش

۲. برابر است با سطح زیر قسمت الاستیک منحنی تنش-کرنش

۳. برابر است با  $\frac{\sigma_Y^2}{2E}$  استحکام تسلیم ماده است)

۴. گزینه دوم و چهارم

- ۲۴ استحکام تسلیم ماده ای  $1000MPa$  و استحکام کششی آن  $1200MPa$  است. اگر مدول الاستیک ماده  $200GPa$  باشد، میزان کرنش الاستیک ماده در نقطه ناپایداری چقدر است؟

$$.0002 \quad .4$$

$$.0001 \quad .3$$

$$.0006 \quad .2$$

$$.0005 \quad .1$$

- ۲۵ اگر مدول الاستیسیته یک فولاد تقریبا سه برابر مدول الاستیسیته آلومینیوم باشد، تحت تاثیر یک نیروی کششی مساوی در منطقه الاستیک، سطح مقطع آلومینیوم باید چند برابر سطح مقطع فولاد باشد تا یک کرنش مساوی حاصل شود؟

$$.4 \quad .4$$

$$1 \quad .3$$

$$1.5 \quad .2$$

$$3 \quad .1$$

### سوالات تشریحی

۱۴۰ نمره

۱- الف- فاکتور تراکم اتمی در سیستم های کریستالی به چه معناست؟

ب- یکی از انواع عیوب صفحه ای در کریستالها دو قلوی (Twining) می باشد. به اندازه کافی آن را توضیح دهید.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** خواص مواد مهندسی، علم مواد، علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن  
**رشته تحصیلی/گد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی خودرو، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک گرایش جامدات، مهندسی رباتیک - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک - ۱۳۱۵۱۳۶ - ، مهندسی راه آهن -  
جربه ۱۳۲۰۸۰

۱،۴۰ نمره

-۲ هر یک از مفاهیم زیر را به اندازه‌ی کافی تشریح کنید.  
آستینیت، فریت، پرلیت

۱،۴۰ نمره

-۳ همگن کردن و آنیل کامل نمونه‌ای از عملیات حرارتی فولادها می‌باشد. مختصرا آنها را توضیح دهید.

۱،۴۰ نمره

-۴ الف- کامپوزیت‌ها چه موادی هستند؟ تقسیم بندی آنها را از نظر فاز زمینه بنویسید.  
ب- سوپرآلیاژها چه موادی هستند؟ نمونه‌ای از کاربرد آنها را بنویسید.

۱،۴۰ نمره

-۵ هر یک از مفاهیم زیر را به اندازه‌ی کافی تشریح کنید.  
کار سختی، چقرمگی (تافنس)، خستگی در مواد، پدیده‌ی خوش در مواد